



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950635-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**F-EF 495**
Referenznummer:	**31276522**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Staria (US4)(08.2021->) Prime 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KMHYC811BRU170929**	Laufleistung abgelesen:	**98447 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**26.07.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 60314 Frankfurt**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**VAN/MPV**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**2199 ccm / 130 kW (177 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Creamy White / SOL**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 9**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**07.2027 / 07.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**89587 / 14.07.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · 47877 WILLICH · KREFELDER STRASSE 297 · Sachverständiger DIN EN ISO/IEC 17024:2012 validiert Kfz-Wesen (Kfz-Schäden und Unfallrekonstruktion) · IMSA - VALID · Reg. Nr.: 019001123/KFZ-SV · Gültig bis: 09. Nov. 2026

Mobility Pass · QUALITÄTSMANAGEMENT · ISO 9001 · Hüsges Gruppe

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
2. Achse - links / Zust.		**/// 7 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**/// 7 mm**
1. Achse - links / Zust.		**/// 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**/// 4 mm**
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Ablagefach auf Armaturentafel
- Ablagetasche an Mittelsitzlehne (1.Sitzreihe)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem (DAB+, Bluetooth)
- Audiosystem: Radio RDS
- Belichtungsfenster
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Easy Access-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe mit Bandfilter oben

- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management,VSM)
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone (kabelloses Laden)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Klimaautomatik mit Bedienelementen vorn und hinten
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Kühlergrill in Wagenfarbe
- Lautsprecher (6)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad beheizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- LM-Felgen
- Motor 2,2 Ltr. - 130 kW CRDi KAT
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Positionsleuchten LED
- Radstand 3273 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rundumverglasung getönt
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Voll-LED
- Schiebefenster in Schiebetür getönt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Seitenairbag
- Service-System: Passagier-Ansicht Modus
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Servolenkung
- Shuttle-Paket
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzausstattung: 9-Sitzer
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Mittelsitz vorn klappbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank klappbar / geteilt 60:40
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, verschiebbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, hochklappbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, klappbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, verschiebbar
- Smart-Key
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Dynamic Yellow Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo Fenster hinten (2.Sitzreihe)
- Sonnenschutzrollo Fenster hinten (3.Sitzreihe)

• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)	• Türgriffe außen in Wagenfarbe
• USB-Anschluss hinter	• USB-Anschluss Mittelkonsole
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite	• Wegfahrsperre elektronisch
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	**Sitzheizung:**	Nicht in Ordnung	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	Nicht in Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Kostenerweiterung nach Diagnose Sitzheizung möglich.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Tür Vorne - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen
4.	Sitzheizung	Nicht In Ordnung	Fehler-diagnose Durchführen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum


Felgen


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



3. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Prime 9-Sitzer Automatik 2WD Van5-türig 2199 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	F -EF 0495	Fahrgestell-Nummer:	KMHYC811BRU170929
Vertrags-Nummer:	92244087	Erstzulassung:	26.07.2024
Internes KZ:	15156478	Kilometer-Stand:	98447

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Prime 9-Sitzer Automatik 2WD Van 5-türig 2199 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Creamy White Uni | Polsterung: Leder/Kunstleder Dunkelblau | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**45.042,02**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Creamy White Uni	0,00
Leder/Kunstleder Dunkelblau	0,00
Panorama-Glasdach-Paket	1.008,40
Park-Paket	630,25
Uni-Lackierung: Creamy White	277,31

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**46.957,98**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**55.880,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	55.880,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Prime 9-Sitzer Automatik 2WD Van5-türig 2199 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	130 / 177	Hubraum:	2199
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	222
durchschn. Verbrauch/100 Km:	8,500	Tankinhalt:	75
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,40
Leergewicht (kg):	2302	zul. Gewicht (kg):	3060

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **92244087**
Amtliches Kennzeichen: F -EF 0495

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Prime 9-Sitzer Automatik 2WD Van5-türig 2199 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **92244087**
Amtliches Kennzeichen: F -EF 0495

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Staria 2.2 CRDi Prime 9-Sitzer Automatik 2WD Van5-türig 2199 ccm 177 PS / 130 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer