INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1587NKF / WBA65GP000N390124 / N390124

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X3 30E XDRIVE G45	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 30E XDRIVE G45	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.178

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1587NKF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
DI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
TI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	27/10/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

1587NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llave-telemando	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1587NKF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Pilares - Hueco Puerta Tr dr	OBSERVACIÓN-	

1587NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	30,00	10,00	27,00 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.	0.33 h.		0,00	813,95	40,00	587,70 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,29	10,00	82,16 €
6. Piloto intermitente retrovisor iz - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	49,84	10,00	47,93 €
7. Neumático dl iz - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	219,44	10,00	214,43 €
8. Neumático dl dr - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	219,44	10,00	214,43 €
9. Neumático tr iz - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	219,44	10,00	214,43 €
10. Neumático tr dr - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	219,44	10,00	214,43 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.75 h.	7,41	0,00		129,07 €
12. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.75 h.	7,41	0,00		97,11 €
13. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
14. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.	0.17 h.	0,72	0,00		12,27 €
15. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.	0.17 h.	0,72	0,00		12,27 €
16. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		4.67 h.	19,78	0,00		214,97 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
18. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
19. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
20. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
21. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
22. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
23. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
24. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
25. Aleta dl dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
26. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1587NKF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
28. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
29. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
30. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
31. Portón tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2.705,47 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1587NKF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,09 h.	311,45 €
Total material pintura	-	51,58 €
Total Mano de Obra Pintura	12,18 h.	468,90 €
Total Recambios	-	1.524,04 €
Descuento recambios aplicado	-	440,66 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	349,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


1587 NKF


1587 NKF


1587 NKF


1587 NKF
30e EX





260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desde indiv.
7.0 l/h
-1.4 kWh/h
Total 20178 km
20134.8 km
Datos de conducción
Power %
75
CONTENT
LAYOUT
HEAD-UP
Tapa del malet. abierta.
Ciérrela, por favor.
191 km
9:27
10
P
+14.0 °C
84 km

CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

i Detección de atención limitada.

i Asistente de atención limitado.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

9:27

- OFF +

- OFF +

MAX

REAR


CHECK-CONTROL
Capó abierto.
Puerto abierto.
Puerto abierto.
Detección de atención limitada.
Asistente de atención limitado.
Tapa del maletero abierta.


CHECK-CONTROL
Capó abierto.
Puerta abierta.
Puerta abierta.
Detección de atención limitada.
Asistente de atención limitado.
Tapa del maletero abierta.
OFF
OFF
MAX
REAR






BMW



Made by
BMW
X3 30e xDrive
475
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00409
WBA65GP000N390124
2710 kg
4710 kg
1- 1195 kg
2- 1590 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN
5 ABC 986






Mis destinos
Búsqueda
9:29
OFF
OFF
MAX
REAR




Puerta abierta.
10
0 km/h


7.09

OFF
ON
ZERO
mm/inch
5.52


mm/inch
5.52
OFF
ON
ZERO

OFF
ON
ZERO
mm/inch
69

SK BMW3112
8645158 03
SR
DF2 R 30MnV5














Manheim
COX AUTOMOTIVE


Mentzer


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim


B M W
Manheim
0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8


Manheim


Manheim
GOODYEAR


BMW LE
Manheim


Manheim
CDK AUTOMOTIVE


Manheim


Mannheim
COLOR AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
1587 NKF
E

PM-02.4015-S

687 NKF

Manheim