NOx:		mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:		mg/km
Partikelzahl:		*10km-1

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m-1

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	-	mg/km
Partikel (Anzahl):		-	*10·km-1
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	-	mg/km
Partikel (Anzahl):		-	*10·km-1

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	**153** Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	**151** Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	**169** Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	**241** Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	**189** Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	**453** km
Elekrische Reichweite innerorts	**564** km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) -

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: - g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +120 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 245/45 R20 103W 8Jx20 ET26 2: 275/40 R20 106W 9 1/2Jx20 ET43* 1/2: 245/50 R19 105V M+S 8Jx19 ET34* 1/2: 245/50 R19 105W 8Jx19 ET34* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

-

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: **ja/nein**

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: **ja/nein**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

046CC0151323

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **000263** VVS **00026 3** TSN **DAQ**
DE 00 004107 WBY41DU0X0S760648 1868118

WBY41DU0X0S760648

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3XE**
	Variante:	**41DU**
	Version:	**0AW5000S**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**iX3**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000741-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	-
0.2.3.3	PEMS-Familie:	-
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100586-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBY41DU0X0S760648**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2023-02-11**

mit dem in der am

2022-07-25

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*2130*04

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **19.04.2023** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2** und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	1 Achse 2	-
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2864** mm
5.	Länge:	**4734** mm
6.	Breite:	**1891** mm
7.	Höhe:	**1668** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**2255** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**2297** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2725** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1220** kg
	Achse 2:	**1650** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**3475** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**750** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: HA0001N0 , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	-
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Ja**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-
25.	Hubraum:	- cm³
26.	Kraftstoff: **Elektro**	26.1 -
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	- kW bei: - min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**210.00** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**80.00** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes **11.115**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**180** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1596** mm	2. **1612** mm		
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:				
	1: **245/45 R20 103 W**	**8,0Jx20/ET26**	**A**	**C1**	
	2: **275/40 R20 106 W**	**9,5Jx20/ET43**	**A**	**C1**	

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**GRAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	- dB(A)
	bei Motordrehzahl:	- min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**68.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**AX**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**2381** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**172.4** N
47.1.3.1	f1	**0.077** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03829** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AX

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km

Bild 1 : Diagonal vorn links

Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Bild 3 : Diagonal hinten rechts

Bild 4 : Diagonal hinten links

Bild 5 : Fahrzeugunterseite

Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige

Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

Bild 15 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Bild 19 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair

Bild 20 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Stoßfänger hinten, eingedellt, Gebrauchsspur

Bild 24 : Stoßfänger hinten, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 25 : Tür hinten links, mehrfach eingedellt, drücken

Bild 26 : Tür hinten links, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 27 : LM Felge hinten links glanzgedreht verschrammt, Sommer

Bild 28 : LM Felge hinten links glanzgedreht verschrammt, Sommer

Bild 29 : LM Felge hinten rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer



Bild 30 : LM Felge hinten rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer



Bild 31 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer



Bild 32 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer

Bild 33 : Schaden Stoßfänger vorne



Bild 34 : Schaden Stoßfänger vorne

Bild 35 : Schaden Stoßfänger vorne



Bild 36 : Schaden Stoßfänger vorne

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	404686
Hersteller	BMW
Model	iX3
Variante	Impressive 80 kWh
Listenpreis	63.319,33
VIN	WBY41DU0X0S760648
Erstzulassungsdatum	1.5.2023
Kennzeichen	M ML1835E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 404686 28.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025100711	12.12.2024	| Windschutzscheibe gerissen	1.295,46
2025107344	13.05.2025	| Windschutzscheibe gerissen	1.270,37
2026100779	11.01.2026	| Stoßfänger vorne rechts	
2026106828	29.04.2026	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000261 vom 09.07.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 106 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.05.2023	Letzte Zulassung	16.05.2023
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	iX3 Inspiring	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBY41DU0X0S760648	HSN / TSN	0005 / DAQ
Schlüssel-Nr.	10137529	Km-Stand abgelesen	87392
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	80	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	6 mm
rechts	245 / 45 R 20 103 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	5 mm
2 links	275 / 40 R 20 106 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	3 mm
rechts	275 / 40 R 20 106 W	Bridgestone / Alenza 001 * FSL	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 50 R 19 105 H	Pirelli / P Zero Winter * FSL	W /O	5 mm
245 / 50 R 19 105 H	Pirelli / P Zero Winter * FSL	W /O	5 mm
245 / 50 R 19 105 H	Pirelli / P Zero Winter * FSL	W /O	5 mm
245 / 50 R 19 105 H	Pirelli / P Zero Winter * FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AC-/DC-Laden Professional (3-phasig), Ablagemöglichkeiten, Active Protection, Adaptiver LED-Scheinwerfer, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Knieairbag, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Alarmanlage, Ambientes Licht, Armauflagen vorne und hinten, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW Flexible Fast Charger, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Driving Assistant Professional, Durchladesystem, Fahrsicherheitssysteme, Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Galvanikapplikation für Bedienelemente, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe, Getränkehalter, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Hochvoltbatterie, Instrumententafel in Sensatec, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), vorn und hinten, Lackierung: Metallic, Ladekabel (Mode 3), Ladeklappe, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenksäulenverstellung, M Dachhimmel Anthrazit, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, klappbar, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: M Aerodynamikpaket, Panorama Glasdach, Parking Assistant, Polster: Sensatec perforiert, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Radiozubehör: USB-Anschluss, Regensensor und Fahrlichtautomatik, Rekuperationssystem, Räder: Aerodynamikräder 842 Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Räderzubehör: Reifenpannenset, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnenverstellung, Fond, Sitze: Sitzverstellung elektrisch, mit Memory, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Start-/Stop-Knopf, Steckdose (12 V), Telefon: Telefonie mit Wireless Charging, Telefon: WLAN Hotspot, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre Elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 03.06.2026 bei Kilometerstand 61.106
bis Wartung verbleiben:	330 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. LM Felge hinten links glanzgedreht verschrammt, Sommer, erneuern (Bild 27, 28)
2. LM Felge hinten rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer, erneuern (Bild 29, 30)
3. LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, Sommer, erneuern (Bild 31, 32)
4. Schaden Stoßfänger vorne, erneuern (Bild 33, 34, 35, 36)
5. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 19, 20)
6. Tür hinten links, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 25, 26)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 17, 18)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

(Bild 15, 16)
Stoßfänger hinten, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 23, 24)
Heckschürze hinten unten, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 21, 22)