BMW X3


Vehicle information

Make:	**BMW**	License:	**2APJ559**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**X3**	VIN:	**WBAUZ15090N092151**
Fuel type:		Power:	**110 kW**
Version:	**2.0 SDRIVE18D (110KW) AUTO**	First registration	**02/06/2021**
Mileage:	**144056 km**	N° of doors:	


Damage summary

- **Front** 4
- **Interior** 1
- **Left** 7
- **Rear** 3
- **Right** 5
- **Roof & others** 1


Commercial pictures

























VIN equipment according to manufacturer information

Airbag	Alarm	Automatic gearbox	Central consol
Central locking	Distance control	Electric adjustable mirrors	Power steering
Rims alloy	Roof bars	Seats F heated (ECS&B)	Start-up assistant on the mountain
Steering wheel leather	Steering wheel multifunctional	Steering wheel Sport	Telephone
Tow hook	Windows electric functioning	Windscreen wipers / washers R	

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Alloy rim FR

Scratch(es)

Repair and paint (complete)

Right








Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others




















MACADAM


MACADAM

MACADAM

MACADAM

MACADAM

MACADAM


MACADAM

MACADAM

MACADAM

MACADAM

Bumper F

Scratch(es)

Paint

Front












Bumper moulding F

Scratch(es)

Replace and paint

Front





Bumper moulding F

Scratch(es)

Replace

Front






Bumper moulding R

Scratch(es)

Paint

Rear











Bumper R

Dent(s) and scratch(es)

Paint

Rear



















Door RL
Dent(s)
Paintless dent repair
Left




Door RR
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Right









Headlight R
Broken
Replace
Front




Inner door sill RL
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Left







Inner door sill RR
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Right




Interior
Damaged
Acceptable
Interior



Mirror side repeater L
Scratch(es)
Replace
Left


Mirror side repeater R
Scratch(es)
Replace
Right




Outside rear-view mirror housing L
Scratch(es)
Paint
Left




Outside rear-view mirror housing R
Scratch(es)
Paint
Right




Tailgate / Boot
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Rear







Tyre FL
Tear
Replace
Left






Wing RL
Dent(s)
Paintless dent repair
Left




Wing trim FL
Scratch(es)
Replace
Left



Tyres

Front Left
Winter
Aluminium
225/60/18/104/V
Firestone
5.0 mm
Front Right
Winter
Aluminium
225/60/18/104/V
Firestone
5.0 mm
Rear Left
Winter
Aluminium
225/60/18/104/V
Vredestein
5.0 mm
Rear Right
Winter
Aluminium
225/60/18/104/V
Vredestein
5.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**N/A**	Maintenance	**OK**
Number of charging cables (normal)	**0**	Number of charging cables (rapid charge)	**0**
Number of keys total	**2**	Registration Certificate Car (BE)	**Yes**
Registration Certificate Home (BE)	**Yes**	Repair kit	**N/A**
Reset to factory settings	**No, not possible**	Statutory inspection	**OK**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (Anti-lock bracking system)	Accès confort	Accoudoir central arrière
Accoudoir central AV	Actionnement automatique du hayon	Active Air Stream Kidney
Active Guard	AdBlue	Affichage de la pression de gonflage
Air Breather en Schwarz mat	Airbags latéraux avant	Airbags tête avant et arrière
Antidémarrage électronique (EWS III)	Appuie-tête actifs AV	Attelage de remorque avec boule rabattable électriquement
Attention Assist	Banquette AR rabattable asymétrique	BMW Mobility System
BMW TeleServices	Boîte de vitesses automatique Steptronic	Boulons antivol
Brake Energy Regeneration	CBC (cornering brake control)	Ceintures arrière 3 points
Ceintures AV aut.+prétens.+limiteur de tension	Ceintures de sécurité AV à 3 points	Climatisation à réglage électronique 3 zones
Climatisation automatique 1 zone	Colonne de direction (regl. manuel en haut & prof)	ConnectedDrive Services (BMW Online) via SIM
Cruise Control avec fonction freinage	DAB-tuner	Démarrage sans clé
Désactivation airbag passager	Dossiers des sièges arrière inclinables	Driver's airbag
Driving Assistant Plus (ACC+Traffic-queue)	DSC - Contrôle dynamique de la stabilité	DTC (Contrôle Dynamique de Traction)
Eclairage d'accompagnement ''Follow-Me-Home''	Eclairage d'accueil	Eclairage d'ambiance
Eclairage intérieur à temporisation automatique	ECO PRO	Eléments de commande avec finition galvanisée
Essuie-glace AR	Feux de croisements et de position et de jour LED	Feux stop dynamiques
Filet de séparation du compartiment à bagages	Filtre à charbon actif	Filtre à particules
Fixation Isofix sièges enfants AR	Fonction Auto start/stop	Frein de stationnement électrique avec Autohold
Garantie jusqu'à 3 ans sans limite de kilométrage	Gicleurs de lave-glace chauffants	HDC (hill descent control)
HSA (Hill Start Assistant)	Inserts de déco. Oxidsilber dark matt+Perlg.Chrom	Intelligent Emergency Call - eCall
Intérieur tissu Hevelius	JAV rayons en V 618 7Jx18''+225/60 R18 104W	Kit Parking Assistant Plus (Surround View)
Kit rétroviseurs (si Model)	Kit sécurité (triangle-trousse-extincteur-veste)	Lève-vitres électriques à l'arrière
Lève-vitres électriques à l'avant	Limiteur de vitesse	Littérature de bord en néerlandais
Model Advantage	Ordinateur de bord avec check-control	Pack Rangement
Pare-soleil mécanique pour vitres des portières arrière	Park Distance Control (PDC) avant et arrière	Passenger's airbag
Peinture métallisée	Peinture unie Schwarz	Personal Profile
Phares halogènes	Poignées de porte dans la couleur carrosserie	Porte-boissons dans la console centrale (2)
Prise de courant dans la console centrale	Radio Professional USB 6HP BT Audio Streaming	Rails de toit Aluminium satiné
Réglage élect. de la hauteur des phares	Remote Services (fonctions véhicule à distance)	Réservoir de carburant plus grand
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement aut.	Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Rev counter	Sans monogramme	Servotronic
Sièges AV chauffants	Sunscreen glass	Système d'alarme avec commande à distance
Système de haut-parleurs HIFI	Tapis en velours à l'avant et à l'arrière	Téléphonie confort avec recharge sans fil
Third brake light	Toit ouvrant en verre panoramique	Trappe de transport 40-20-40
Trip computer	Verrouillage central avec télécommande	Version langage allemand incl. anglais et français
Version langage néerlandais incl. français/anglais	Vitres teintées à l'arrière	Volant chauffant
Volant cuir	Volant multifonctions	Volant sport

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.