DEKRA

VEHICLE INSPECTION REPORT

Overview

Order Number
1002576791


VIN
WVGZZZ5N6PW090909



Vehicle view - diagonal front left



Vehicle view - diagonal rear right



Interior - driver's side

Vehicle data

Make & model
Tiguan Elegance 2.0 TDI SCR 110kW 7-speed DSG 4 doors

Roadworthy
Yes

Vehicle category
Passenger car

Vehicle type
Suv

Date of first registration
20/07/2023

Interior colour
Grey

Exterior colour
White

Roof colour
White

Mileage
42785

Engine type
Diesel

Mode of drive
Front wheel drive

Number of doors
4

Number of seats
5

Gearbox
Automatic

Number of keys
2

Number of cylinders
4

Number of gears
7

Documents & maintenance

Next statutory inspection date
31/07/2027

Registration certificate available
No

Maintenance last mileage

Maintenance booklet
No

Maintenance last date

Vehicle equipment

Barra stabilizzatrice anteriore
Barra stabilizzatrice posteriore
Ciclo di fabbricazione standard
Senza sistema di trazione alternativo
Senza denominazione motore
Senza bloccaggio elettrico del volante (ELV)
Libro di bordo in italiano
Campo di peso 6 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Senza dispositivo di traino
Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1
Ammortizzatori post., versione base 1
Coperture per ruote in lega leggera
Attrezzi di bordo
Materiale di pronto soccorso e triangolo d'emergenza
Trazione anteriore
Freni anteriori a disco
Senza equipaggiamento per il trasporto
Volante multifunzione in pelle con palette
Paraurti versione comfort
Senza portatarga
Cintura di sicurezza automatica a tre punti per il passeggero post. centr.
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)
Sedile passeggero anteriore completamente ribaldabile
Rivestimento porte e pannelli laterali
Mancorrenti cromati
Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore
Parabrezza in vetro atermico
Cristalli posteriori e lunotto oscurati
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero incl. airbag per ginocchia lato guida
Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz
Senza spoiler posteriore
Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile
Specchietto retrovisivo esterno destro, convesso
Specchietto di cortesia illuminato, nelle alette parasole
Senza estintore
Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria
Front Assist - Sistema di assistenza alla frenata
Cielo sagomato intero
2 luci LED nel vano piedi anteriore
Senza cavo di ricarica Mode3
Presa 12 V nella consolle centrale e nel vano bagagli
Differenziazione categorie di vetture -550-
Sistema Start & Stop con recupero dell'energia in frenata
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
Sistema di protezione passeggeri, in in combinazione con "Front Assist" e "Side Assist"
Senza 2a batteria
Alternatore trifase 140 A
Sensore pioggia
8 Altoparlanti
Gruppi ottici posteriori con tecnica LED, Rosso Scuro
Fanale retronebbia
Luci all weather e luci di svolta
Clacson bitonale
Antenna solo per ricezione FM, Diversity
Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming Home"
Digital Cockpit Pro
App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto
Bluetooth
Circolazione a destra
Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)
Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Non è una versione promozionale
Passo
Sistema di alimentazione Diesel
Cambio a innesti diretti DQ381
Senza etichette e logo
Terminale di scarico posteriore (standard)
Tappetini anteriori e posteriori
Zone climatiche standard
Sistema controllo elettronico stabilità con ausilio in controsterzo, ABS, ASR, EDS, MSR e stabilizzazione traino
Eliminazione Tire Mobility Set
Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
Bulloni ruota standard
Senza protezione inferiore supplementare del motore
Senza tavolino ribaltabile sullo schienale del sedile anteriore
Primo rifornimento con carburante di serie
Senza motore elettrico (hybrid)
Freni posteriori a disco
Senza Dynamic Drive Control
Senza pneumatici supplementari
Occhielli di fissaggio ISOFIX (anche I-Size) sui sedili posteriori
Senza parete divisoria
Senza fondo vano bagagli
Sedili anteriori regolabili in altezza
Cinture anteriori automatiche a 3 punti con tendicintura e regolazione verticale
Appoggiatesta posteriori (3 unità)
Senza riscaldamento sedile
Senza ventilazione sedili/funzione massaggio
Keyless Entry & Go
Specchietto interno schermabile automaticamente
Airbag a tendina anteriori e posteriori ed airbag laterali anteriori
Senza interventi speciali sulla carrozzeria
"Easy Open & Close" - Cofano bagagliaio con sensori di apertura/chiusura e telecomando a distanza
Inserti decorativi "Cross" alla plancia strumenti e alle porte anteriori
Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente
Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, regolabili in altezza e profondità
Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia
Senza rete/tasca fermacarico
Pomello della leva cambio in pelle
Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
Dispositivo antiavviamento elettronico
Riscaldamento aria supplementare elettr.
Controllo pressione pneumatici
Ripiano portaoggetti al cielo tetto
Navigatore "Discover Media"
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico
Radio
Dynamic Light Assist - Regolazione dinamica dei fari - per fari LED-Matrix
Fari IQ.Light LED MATRIX
Regolazione dinamica dei fari e luce in curva
2 luci di lettura anteriori
ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità
Indicatore livello acqua tergicristalli
Senza lavafari
Paese non a temperature elevate
Illuminazione vano bagagli
Versione non fumatori
Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura, equipaggiamento di sicurezza ampliato
Tensione d'esercizio 12 V
Equipaggiamento sportivo
Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione
Cerchi in lega "Frankfurt" 7 J x 18"
M.turbod. 4 c. 2,0 l/110 kW(4 val.) TDI CR, m. b.: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M

Vehicle equipment

Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza connessione a dispositivo antiavviamento
Non è una vettura speciale, versione standard
Variante equipaggiamento base
Cambio automatico a 7 rapporti
Predisposizione per upgrade di Prodotto
Pneumatici Airstop® 235/55 R18 con bassa resistenza al rotolamento
Videocamera per retromarcia "Rear view"
Liquido refrigerante R1234yf
Senza display Head-Up
Campo di molleggio 12 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno
Batteria/alternatore capacità standard
Easy Open/Close Pack
Fari IQ.Light LED Matrix
Prolungamento intervallo Service
Indicatore del service 30000 km o 2 anni (flessibile)
Rilevatore di corsia
Ambient Light (30 tonalità)
Ricezione radio digitale DAB+
Motore diesel 4 cil. 2.0L gruppo mot. 05L.D
2 USB-C anteriori con potenza di ricarica fino a 45 W
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold
Pneumatici senza determinazione della marca
Misure di protezione ampliate per pedoni
Pacchetto Sicurezza/Euro NCAP ACC per DSG
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus"
Navigator
Rilevatore di stanchezza
Senza cavo di ricarica
Verniciatura standard
Ammortizzatori anteriori
Sound esterno versione standard
Batteria 420A (70Ah)
Coda corta
Climatizzatore "Air Care Climatronic" con regolazione temperatura a 3 zone, con elementi di comando posteriore
Vettura con guida a sinistra
Rivestimento sedili in microfibra "ArtVelours"
Emergency Call
Drive Assistence Pack
Sedili anteriori comfort sport
Senza comando vocale
Applicazioni cromate ai tasti anteriori
Cassetti sotto i sedili anteriori
Riconoscimento segnaletica stradale
Navigatore "Discover Media"
Strumentazione combinata con tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri
Sbloccaggio meccanico sedile posteriore
Pedaleria "versione standard"
Listelli battitacco anteriori in alluminio
VE: special goodwill 2023 I
Programma di vendita nazionale, Italia
Alloy wheels

Tyres (mounted)

Make	Location	Position	Type	Rim	Dimensions	Load	Speed	Profile depth	Permitted	Roadworthy
Continental	Front	Left	Summer	Alu	235 18 R55	100	V	3.4 mm	V	V
Continental	Front	Right	Summer	Alu	235 18 R55	100	V	3.4 mm	V	V
Continental	Back	Left	Summer	Alu	235 18 R55	100	V	3.4 mm	V	V
Continental	Back	Right	Summer	Alu	235 18 R55	100	V	3.4 mm	V	V

Spare/emergency tyre & accessories

Toolkit present
Yes

Repair kit present
No

Compressor present
No

Spare wheel
No

Temporary spare wheel
No

Devaluation factors

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Rear bumper, upper part	Scratched	Repair
2	Bumper dismantling	N/a	N/a
3	Front door Left	Dentend	Repair
4	Front bumper, upper part	Scratched	Repair
5	Bumper dismantling	N/a	N/a
6	Lower cover of front bumper	Scratched	Replace

Usage damages

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Lower moulding of rear bumper Left	Worn	Reminder

Missing parts

Nr.	Location	Damage type	Repair type
1	Tire inflation kit	Missing	Replace

Mercantile depreciation

Known previous damages
No

Previous damages detectable
No

Repainting present
No

Repainting professionaly executed
No

Paint thickness measurement performed
No


Notes on the assessment

Vehicle identification :	WVGZZZ5N6PW090909
Vehicle condition :	Dirty
Inspection condition :	Sunny
Engine test carried out :	Yes
Detail of the assignement and the scope of the assestment :	


Commercial pictures




























Commercial pictures



























Commercial pictures





















Damages

Devaluation factors

Component Rear bumper, upper part **Side**

1





Component Bumper dismantling **Side**

2

Component Front door **Side** Left


3






Component Front bumper, upper part **Side**

4

Component Bumper dismantling **Side**

5

Damages

Devaluation factors

Component Lower cover of front bumper

Side

6




Danni from normale usura1

Component Lower moulding of rear bumper

Side Left

1





Missing parts

Component Tire inflation kit

Side

1

