Historial del Vehiculo -5492-MLR

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
5492-MLR	13/02/2024	11486	FFP	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO EN RUEDA TRASERA IZQUIERDA
5492-MLR	02/05/2024	29463	FFP	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO D.I
5492-MLR	03/06/2024	34663	MAN	REV Long Life 01	Agua destilada
5492-MLR	03/06/2024	34663	MAN	REV Long Life 01	M.O. General
5492-MLR	03/06/2024	34663	MAN	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20 OEM
5492-MLR	03/06/2024	34663	MAN	REV Long Life 01	Batería telemando c/c
5492-MLR	03/06/2024	34663	MAN	REV Long Life 01	Filtro aceite - Nueva
5492-MLR	03/06/2024	34663	MAN	REV Long Life 01	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
5492-MLR	03/06/2024	34663	MAN	REV Long Life 01	Líquido lavaparabrisas
5492-MLR	08/08/2024	46471	MAI	SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
5492-MLR	08/08/2024	46471	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Másticos
5492-MLR	08/08/2024	46471	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl
5492-MLR	08/08/2024	46471	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Escobilla limpialuna tr
5492-MLR	08/08/2024	46471	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Jgo escobillas limpia
5492-MLR	08/08/2024	46471	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Sensor desgaste pastillas freno dl
5492-MLR	08/08/2024	46471	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Serv inspección frenos dl
5492-MLR	22/08/2024	48098	NEU	2 NEUMATICOS	DI / MICHELIN / 225/55 YR18 XL PRIMACY 4 TL 102Y AO / Turismo/ VERANO
5492-MLR	22/08/2024	48098	NEU	2 NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 225/55 YR18 XL PRIMACY 4 TL 102Y AO / Turismo/ VERANO
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	M.O. General
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Filtro aceite
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20 OEM
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Filtro aire
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Sensor desgaste pastillas freno tr
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Filtro combustible
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Serv inspección filtro aire
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Serv insp filtro combustible
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Pastillas freno tr
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Serv inspección frenos tr
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Serv inspección aceite
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Serv insp filtro antipolen
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Batería telemando c/c
5492-MLR	11/12/2024	65273	MAN	REV Long Life 02	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
5492-MLR	10/03/2025	80688	FFP	SUPL. NEUMATICOS	PINCHAZO EN RUEDA TRASERA DERECHA.
5492-MLR	07/04/2025	84124	FFP	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO: D/M, EQU, REP
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Disco freno dl iz - Nueva
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Másticos
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Filtro aceite
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Pastillas freno dl - Nueva
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W20 OEM
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Disco freno dl dr - Nueva

5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Sensor desgaste pastillas freno dl
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	M.O. General
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Serv insp filtro antipolen
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Serv inspección frenos dl
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Batería telemando c/c
5492-MLR	17/06/2025	94390	MAN	REV Long Life 03	Serv inspección aceite
5492-MLR	03/10/2025	107607	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225 55 VR18 102 V / Turismo VERANO
5492-MLR	03/10/2025	107607	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225 55 VR18 102 V / Turismo VERANO
5492-MLR	03/10/2025	107607	NEU	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
5492-MLR	03/10/2025	107607	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 55 VR18 102 V / Turismo VERANO
5492-MLR	03/10/2025	107607	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 55 VR18 102 V / Turismo VERANO
5492-MLR	27/11/2025	117354	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno tr
5492-MLR	27/11/2025	117354	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno tr dr - Nueva
5492-MLR	27/11/2025	117354	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno tr iz - Nueva
5492-MLR	27/11/2025	117354	MAI	SISTEMA DE FRENADO	tornillos de discos
5492-MLR	27/11/2025	117354	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Grasa
5492-MLR	27/11/2025	117354	MAI	SISTEMA DE FRENADO	M.O. General
5492-MLR	27/11/2025	117354	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Sensor desgaste pastillas freno tr
5492-MLR	27/11/2025	117354	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Serv inspección frenos tr
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	diferencia m.o. según tarifa bmw
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Aceite caja velocidades - OEM
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Arandela tornillo DSG
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Serv inspección filtro aire
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Serv insp filtro combustible
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Filtro aceite
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Filtro combustible
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Aceite motor - 00W20 OEM
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	MANO DE OBRA
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Filtro aire
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Serv inspección aceite
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Serv inspección caja vel
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Serv insp filtro antipolen
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
5492-MLR	22/01/2026	126127	MAN	REV Long Life 04	Tornilleria
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Capuchón
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	M.O. General
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Anillo de seguridad
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Ayuda montaje
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Jgo tubos enfriador aceite c/v
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Anticongelante - X
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Aceite caja velocidades - OEM
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Tapa Kit de reparación embrague
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Retén dl cigüeñal
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Retén transmisión iz
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Junta tapa kit reparación embrague
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	M.O. Precio Cerrado
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Retén transmisión dr
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Juntas
5492-MLR	03/03/2026	133276	FFP	SISTEMA TRACCION	Kit reparación embrague

5492-MLR	03/03/2026	133276 FFP	SISTEMA TRACCION	Tornillería	

Informe de tasación



BMW X1
SDRIVE18D

VIN	WBA11EG0205X78238
Primera matriculación	22/11/2023
Kilometraje del vehículo	140.668 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 14:12:35	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	22/11/2023
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WBA11EG0205X78238	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 V	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto


Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



8 | Cubierta Aloj Carga

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior







2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




3 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Faro Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



5 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar







9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




10 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Moldura Parachoques Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



13 | Moldura Parachoques Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



15 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



16 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



17 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Informe de tasación

Fotos comerciales



