DEKRA-Nr: 0535 / 053317 / 2026 / B086384000280 vom 15.07.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim



Stellantis & You Deutschland GmbH
Kostenstelle 20022000
Englerstr. 32
69126 Heidelberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Daniel Christmann
Tel. direkt 0621 7289-00

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen **WN MR1893** **FIN** **VR3USHNS8RJ739790**

Vorgang

Kunden-Nr.	0212887999
Auftraggeber	Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg
Ihr Auftrag vom	15.07.2026, mündlich.
Besichtigung	15.07.2026, 10:45 Uhr, durch Herrn Daniel Christmann bei Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	15.07.2026
Betrifft	Aktenzeichen Schultheiß Rahmenkostenstelle P20012001

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	0,00 EUR
	ohne MwSt.	0,00 EUR
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)		-1.000 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 230 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Kotflügel vorne links
Tür vorne rechts
Stoßfänger vorne
Kotflügel vorne rechts
Schrauben an Scharniere Motorhaube waren bereits geöffnet, Hinweise auf ern Motorhaube
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.07.2024	Letzte Zulassung	31.07.2024
Hersteller	PEUGEOT	Marke	PEUGEOT
Typ / Verkaufsbez.	2008 PureTech 130 EAT8 GT	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3USHNS8RJ739790
HSN / TSN	2525 / ABI	Schlüssel-Nr.	10422675
Km-Stand abgelesen	28574	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Duplikat

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Airbags (6), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling, schwarz, Dekoreinlagen in Karbon-Optik, Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter Eco, Normal und Sport, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürzen in Grau, Full-LED-Scheinwerfer, Fußmatten vorn und hinten, GT-Logo auf den Kotflügeln und der Kofferraumklappe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Grau, Heckspoiler, Induktive Ladestation (15W), Innenspiegel automatisch abblended, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System Plus, Kindersicherung, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit vertikalen Applikationen in Wagenfarbe, LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und 2 LED-Leselampen vorn und hinten, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Selenium Grau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer beleuchtet, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster Stoff/Kunstleder Belomka in Schwarz mit Ziernähten in Grün, Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Peugeot i-Connect, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Leichtmetallfelgen "Karakoy" 17", Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Stop&Start-System, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern, Zwischenladeboden verstellbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
UF02	Paket: Grip-Control-Paket
ZJA9	Peugeot i-Connect Advanced

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 03.11.2025 bei Kilometerstand 19.690

Duplikat

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

1 Hauptschlüssel Emblem verschrammt,
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral)	**-1.000 EUR**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Christmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : Motoransicht



Bild 6 : Ganzjahresrad

Duplikat



Bild 7 : Naviansicht



Bild 8 : Bordmappe, 2 Schlüssel, ZLB 1 in Kopie, Servicenachweis

Duplikat



Bild 9 : Schrauben Haubenscharnier



Bild 10 : Schrauben Haubenscharnier

Duplikat



Bild 11 : Schrauben Kotflügel rechts



Bild 12 : Oberfläche Matt an verschraubung Kotflügel vorne links

Duplikat




Bild 13 : Oberfläche Glanz an verschraubung Kotflügel vorne rechts