Historial del Vehiculo -1282-LJJ

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
1282-LJJ	27/12/2023	44054	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225/55R18 102Y XL P7CINT(AO) / Turismo/ VERANO
1282-LJJ	27/12/2023	44054	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225/55R18 102Y XL P7CINT(AO) / Turismo/ VERANO
1282-LJJ	27/12/2023	44054	4 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
1282-LJJ	27/12/2023	44054	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225/55R18 102Y XL P7CINT(AO) / Turismo/ VERANO
1282-LJJ	27/12/2023	44054	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225/55R18 102Y XL P7CINT(AO) / Turismo/ VERANO
1282-LJJ	27/03/2026	71466	ANUAL 5	Serv inspección 5º año
1282-LJJ	27/03/2026	71466	ANUAL 5	M.O. General
1282-LJJ	27/03/2026	71466	ANUAL 5	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
1282-LJJ	27/03/2026	71466	ANUAL 5	Arandela / tapón cárter - GOMA
1282-LJJ	27/03/2026	71466	ANUAL 5	Aceite motor - 05W30
1282-LJJ	27/03/2026	71466	ANUAL 5	Filtro aceite - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
1282-LJJ	21/09/2022	25438	ANUAL 2	Filtro antipolen
1282-LJJ	21/09/2022	25438	ANUAL 2	Filtro aceite
1282-LJJ	21/09/2022	25438	ANUAL 2	Aceite motor
1282-LJJ	21/09/2022	25438	ANUAL 2	Líquido lavaparabrisas
1282-LJJ	21/09/2022	25438	ANUAL 2	Arandela / tapón cárter
1282-LJJ	21/09/2022	25438	ANUAL 2	MANO DE OBRA
1282-LJJ	21/09/2022	25438	ANUAL 2	Tasas reciclado residuos
1282-LJJ	21/03/2025	57060	ANUAL 4	Líquido frenos - IAM
1282-LJJ	21/03/2025	57060	ANUAL 4	Filtro aire - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
1282-LJJ	21/03/2025	57060	ANUAL 4	Filtro aceite - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
1282-LJJ	21/03/2025	57060	ANUAL 4	Arandela / tapón cárter - GOMA
1282-LJJ	21/03/2025	57060	ANUAL 4	Aceite motor - 05W30
1282-LJJ	21/03/2025	57060	ANUAL 4	Filtro combustible - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
1282-LJJ	21/03/2025	57060	ANUAL 4	M.O. General
1282-LJJ	21/03/2025	57060	ANUAL 4	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
1282-LJJ	21/03/2025	57060	ANUAL 4	Serv inspección 4º año
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	1617361880 - PARABRISAS P/SENS. LLUVIA
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	- Importe de materiales de pintura
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	- * CINTA ADHESIVA
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. L.HALG-CHAPA RECICLADO
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. IZDA. C/SOPORTE ALETA DEL.
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Pintura: TECHO CARROCERIA C/BARRA PORTAEQUIPAJE
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	1618858580 - EQ. SELLADO PARABRISAS
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: REFUERZO PILAR D.I.
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA LUNA

1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	9812305580 - * CAPOT DELANTERO
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	1617973680 - CJTO. MOLDURAS PARAGOLPES D. P/LAMP.HALOG-INF.DR+I
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: TECHO CARROCERIA C/BARRA PORTAEQUIPAJE
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Pintura: * CAPOT DELANTERO
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: * CAPOT DELANTERO
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: DESM.Y MONTAR PARAG.D.
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. IZDA.
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. L.HALG-CHAPA RECICLADO
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA. C/SOPORTE ALETA DEL.
1282-LJJ	16/09/2020	1	ATMOSFERICOS	Mano de Obra Pintura: REFUERZO PILAR D.I.
1282-LJJ	11/03/2024	46006	BATERIA	Batería - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic
1282-LJJ	11/03/2024	46006	BATERIA	MANO DE OBRA
1282-LJJ	08/09/2021	10714	ANUAL 1	Tasas reciclado residuos
1282-LJJ	08/09/2021	10714	ANUAL 1	Filtro aceite
1282-LJJ	08/09/2021	10714	ANUAL 1	Aceite motor
1282-LJJ	08/09/2021	10714	ANUAL 1	Serv inspección 1º año
1282-LJJ	08/09/2021	10714	ANUAL 1	MANO DE OBRA
1282-LJJ	08/09/2021	10714	ANUAL 1	Líquido lavaparabrisas
1282-LJJ	08/09/2021	10714	ANUAL 1	Arandela / tapón cárter
1282-LJJ	03/10/2023	41053	ANUAL 3	Aceite motor - 00W20 OEM
1282-LJJ	03/10/2023	41053	ANUAL 3	Líquido lavaparabrisas - CONCENTRADO - Nueva
1282-LJJ	03/10/2023	41053	ANUAL 3	Arandela / tapón cárter
1282-LJJ	03/10/2023	41053	ANUAL 3	MANO DE OBRA
1282-LJJ	03/10/2023	41053	ANUAL 3	Tasas reciclado residuos
1282-LJJ	03/10/2023	41053	ANUAL 3	Filtro aceite - Nueva

Informe de tasación



PEUGEOT 3008

1.5 BLUEHDI 96KW (130CV) SS ALLURE

VIN	VF3MCYHZJLS174729
Primera matriculación	14/8/2020
Kilometraje del vehículo	78.618 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	16/10/2026 9:25:22	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	14/8/2020
Modelo	3008	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF3MCYHZJLS174729	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 18 102 Y	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Interior



1 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Importe



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar

Exterior





3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Moldura Parachoques DEL

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





10 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Deformado
Modo de reparación	Reparar

Comentarios: ajustar



15 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



16 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Fotos comerciales





