49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	168	----	----	6.4	----	----	--------
Mittel:	129	----	----	4.9	----	----	--------
Hoch:	110	----	----	4.2	----	----	--------
Extra hoch:	130	----	----	5.0	----	----	--------
Kombiniert:	128	----	----	4.9	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.99 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1575##NO.30: A2 max 1568###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+80 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/60 R16 92H#7,0JX16 ET35;##225/50 R17 94H#7,5JX17 ET38;##245/40 R18 93H#8,0JX18 ET40;##205/60 R16 92H M+S#7,0JX16 ET35;##225/45 R18 95H M+S#7,5JX18 ET39;##225/50 R17 98V M+S#7,5JX17 ET38;##225/50 R17 98H M+S#7,0JX17 ET42;##245/40 R18 97V M+S#8,0JX18 ET40;##

AUDI

046CC0163615
www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		Audi
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	B8	A2DTNBF1	FD7FD7CK006RT011B16S54BIAEM1CD1
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		A4 Avant
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		--------- - ---------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MLB49_Z_A0_0687-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-8W0_0A_0077_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-WAU-715W_B8_DTNB_FD7_00_A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-DL382_7F_18_054-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-VW_00207_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		----------
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der rechten A-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WAUZZZF46PA075119
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-05-24

- **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** e1*2001/116*0430*91 **, erteilt am** 2022-11-25
- **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**

Ingolstadt 2023-05-24

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

VC538NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU420 B 22779 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF46PA075119 HSN:0588
BPI0097570riginal RBR5361812022 002134 00000000 00620

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2829
4.1.	Achsabstand [mm]:	2829
5.	Länge [mm]:	4766
6.	Breite [mm]:	1847
7.	Höhe [mm]:	1446
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1595
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1705
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2160
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1085 / 1175
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3660
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1500
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTN
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1968
26.	Kraftstoff:	Diesel/Hybrid
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	100.00 bei 3000
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	1.25
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	210
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1565 / 1558
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	205/60 R16 92H / 7,0JX16 ET35 / B / C1
	Achse 2:	205/60 R16 92H / 7,0JX16 ET35 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	74.30 bei 3300
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1776
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	131.7	0.800	0.02752

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	16.4	---------	---------	25.9	35.7	---------	0.7200	0.15E11
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	0.16

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Fernbedienung Standheizung




Bild 15 : lose Fahrzeugteile



Bild 16 : Ansicht Windschutzscheibe




Bild 17 : Ansicht Windschutzscheibe




Bild 18 : Steinschlag Windschutzscheibe



Bild 19 : Alufelgen Winterreifen verschrammt



Bild 20 : Alufelgen Winterreifen verschrammt



Bild 21 : Alufelgen Winterreifen verschrammt



Bild 22 : Unterfahrschutz Stoßfänger vorn lokal abgeschliffen



Bild 23 : Verkleidung hinten rechts innen lokal verschrammt




Bild 24 : Türeinstieg hinten rechts verschrammt




Bild 25 : Türen rechts verschrammt




Bild 26 : Türen rechts verschrammt



Bild 27 : Türen rechts verschrammt



Bild 28 : Türen rechts verschrammt



Bild 29 : Lokale Steinschläge Motorhaube




Bild 30 : Heckklappenverkleidung verschrammt



Bild 31 : Heckklappenverkleidung verschrammt



Bild 32 : Seitenwand links unter der Seitenscheibe eingedrückt



Bild 33 : Polsterung hinten verschmutzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	411105
Hersteller	Audi
Model	A4
Variante	DE - Kb5 30 2.0 TDI EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2023 2.0 30 TDI MHEV
Listenpreis	51.222,68
VIN	WAUZZZF46PA075119
Erstzulassungsdatum	1.10.2023
Kennzeichen	OH AM323

Schadensfälle der int. Belegnummer: 411105 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024102921	22.02.2024	| Windschutzscheibe/Reparatur	99,50

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0423 / 0100025821 / 2026 / B080266000185 vom 22.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	20.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 149 µm bis 185 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde keine System- / Eigendiagnose durchgeführt. Vergangene Diagnoseprotokolle lagen nicht vor, folglich konnten Mängel / Fehler die mit einem Diagnosetester feststellbar sind nicht berücksichtigt werden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.10.2023	Letzte Zulassung	09.10.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A4 Avant 30 TDI S tronic	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF46PA075119	HSN / TSN	0588 / BPI
Schlüssel-Nr.	10114883	Km-Stand abgelesen	81575
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Mythosschwarz / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver +	S /O	3 mm
	rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver +	S /O	3 mm
2	links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver +	S /O	5 mm
	rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver +	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2027			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	4 mm
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	4 mm
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel in Stoff, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Funkschlüssel, ohne SafeLock, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibenwischer, Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begrenzt, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, Ladeboden, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucherausführung, Rad: Leichtmetallräder, 5-Arm, Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt, Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Scheinwerfer in LED-Technologie, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Index, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1D4	Anhängevorrichtung, mechanisch schwenkbar
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
9S9	Audi virtual cockpit plus
3FU	Dach: Panorama-Glasdach
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
9AQ	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
PGB	Komfortschlüssel mit sensorgest.Gepäckraumentriegelung,Gepäckraumklappe


	el.inkl.Diebstahlwarnanlage
0M1	Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (54 l)
X-22365	Lackierung: Metallic
PXC	LED-Scheinwerfer Matrix, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage
PCN	Paket Assistenzpaket Tour
W1E	Paket Business
QQ2	Paket: Ambiente-Lichtpaket plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
KA2	Rückfahrkamera
9M9	Standheizung/ -lüftung
IU1	Telefon: Audi smartphone interface in Verb. mit MMI Navigation plus mit MMI touch
VW5	Verglasung: Akustikverglasung für Türscheiben vorn
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt für Akustikverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	8.500 km oder 72.027 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU fällig, Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Schlüsselbatterin Fernbedienung Standheizung erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
3. Zwei Alufelgen Winterreifen verschrammt, Anfahrschaden, smart repair

4. Verkleidung hinten rechts innen lokal verschrammt, erneuern (Bild 23)
5. Türeinstieg hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 24)
6. Heckklappenverkleidung verschrammt, erneuern (Bild 30, 31)
7. Polsterung hinten verschmutzt, reinigen (Bild 33)
8. Steinschlag Windschutzscheibe, erneuern (Bild 18)
9. Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Unterfahrschutz Stoßfänger vorn lokal abgeschliffen, (Bild 22)
Türen rechts mit Kniestück Seitenwand verschrammt,
Lokale Steinschläge Motorhaube, (Bild 29)