allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

09.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	RÜD-F 3904	Fahrgestell-Nummer:	KNARH81GDR5249376
Vertrags-Nummer:	52446088	Erstzulassung:	03.01.2025
Internes KZ:	15176365	Kilometer-Stand:	29979
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang A

Lackierung: Snow white pearl | Polsterung: Leder black | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**53.000,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Dritte Sitzreihe	0,00
Leder black	0,00
Metallic-Lackierung	663,87
Panoramadach	0,00
Snow white pearl	0,00
SOS Paket	0,00
Sorento Ganzjahresreifen	0,00
Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)	
SOS Paket	0,00
Sorento Ganzjahresreifen	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**53.663,87**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**63.860,01**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	63.860,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	158 / 215	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	162
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,200	Tankinhalt:	67
Max. Km/h:	183	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,700
Leergewicht (kg):	1959	zul. Gewicht (kg):	2640

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **52446088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-F 3904

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
31.07.2025	9059966985	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite Crash Schlussleuchte Fahrerseite Bruch Gehaeuse	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **52446088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-F 3904

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

finn GmbH

Prinzregentenplatz 9
81675 München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Vorgang	
Fahrzeughalter	-
Ihr Auftrag vom	07.10.2026 durch finn GmbH
Besichtigungsort	06780 Zörbig, Jeßnitzer Str. 26
Besichtigungsdatum	12.10.2026
Referenznummern	

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	**RÜD-F 3904**	**Fahrzeugident.-Nr.**	**KNARH81GDR5249376**
Fahrzeugart	PKW -	**Farbton / Lackart**	weiß / Metallic
Hersteller	Kia	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Sorento HEV	**Laufleistung abgelesen**	29.979 km
Emissionsklasse	Euro 6	**Erstzulassung**	03.01.2025
Getriebe / Gänge	Automatik / keine Angabe	**Sitzplätze / Türen**	7 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Sitzfarbe / -art	Schwarz / Lederoptik		
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	**Hubraum / Nennleistung**	1.598 ccm /
Dauerleistung		**Max. Leistung**	
Ladestecker		**Batteriekapazität**	
Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	235/55R19 105W M+S	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	235/55R19 105W M+S	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	235/55R19 105W M+S	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Yokohama	235/55R19 105W M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden		
✗	Probefahrt durchgeführt.		
Kundendienst laut Auftraggeber am 23.10.2025 bei km 14.998.			

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Rückleuchte links beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zustand / Beschädigungen

Fehlermeldungen / fehlender Service (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	0,00 €	0,00 €

Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Zulassungsbescheinigung Teil I, fehlt, ersetzen	0,00 €	0,00 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**0,00 €**
Überdurchschnittlicher Verschleiß	**0,00 €**

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Thäle, Marco

Der Sachverständige, 12.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9




Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15


Bild 16

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17



Bild 18

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19



Bild 20

Fotoanlage



Bild 21



Bild 22

Fotoanlage



Bild 23



Bild 24

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25



Bild 26

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015