



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C T-Modell .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**W1KAH0DB4PF113570**	Laufleistung abgelesen:	**71325 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**24.07.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**24.08.2026 Muecke Atzenhain**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**222//2BDF**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1993 ccm / 137 kW (186 PS)**	Antriebsart:	**-**
Lackfarbe:	**SCHWARZ - UNILACK**	Lackart:	**Uni (2 Schicht)**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Stoff**
Serviceheft verfügbar:	**Digital**	Farbe Innenausstattung:	**Grau**
Letzter Service km / am:	**- / -**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/45/R18/95 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/45/R18/95 5 mm**
2. Achse - links / Zust.		**245/40/R18/97 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**245/40/R18/97 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/50/R17/98 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/50/R17/98 5 mm**
2. Achse - links / Zust.		**225/50/R17/98 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**225/50/R17/98 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Serienausstattung

- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Entry-Paket
- Fahrassistenz-System Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Ablage-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Media-Display
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 137 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI)
- Uni-Lackierung schwarz
- Mittenairbag vorn
- Motorhaube mit Powerdome
- Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Tempomat
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Ausstattungs-Paket: Business
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Licht-Paket
- LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8,5x18 (5-Speichen)
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Zusatzheizung (Standheizung)

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik,kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Dach	Umweltschaden
2.	Motorhaube	Steinschlag
3.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
6.	Heckklappe	Verformt (leicht)
7.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
8.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
9.	Lenkrad	Gebrauchsspuren
10.	Türverkleidung Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren

Sonstiges

	Bauteil	Schaden
11.	Sitzbank Hinten	Gebrauchsspuren
12.	Sitzbank Hinten	Verschmutzt (mittel)
13.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren

14.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges




Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Dach

Umweltschaden



2. Motorhaube


Steinschlag




2. Motorhaube
Steinschlag




2. Motorhaube
Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer



4. Tür Hinten - Links
Kratzer




5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer




5. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Heckklappe
Verformt (leicht)



7. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer




7. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



7. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



8. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



8. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



9. Lenkrad
Gebrauchsspuren



10. Türverkleidung Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren



11. Sitzbank Hinten
Gebrauchsspuren



12. Sitzbank Hinten
Verschmutzt (mittel)



13. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



13. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren