5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	112	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	109	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	108	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	108	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:
zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1558*
zu 35: A1
225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 255/40 R18 99Y XL,
9Jx18 ET58; A1 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5 / A2 245/45 R17
99Y XL, 8Jx17 ET49.5; A1 225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5
/ A2 245/45 R17 99H XL M+S, 8Jx17 ET49.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BEP	00067	1

0222630604

Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

1661265 - GV686202

0 1 - 2 -

046CC0154663
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CS Variante: H25DT0 Version: CZAB050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: C 300 e

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:
Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand: - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug: - cm²
Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2022_0409-W1K-1
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_254_3-W1K-1 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DC
0.2.3.4. Roadload Familie: RL-2021_0070-W1K-1
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: -
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: -
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: EV-15_ST_SE_AF0053-W1K-1
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz(C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1KAH5EB1PF117278
0.11. Herstellungsdatum: 11.05.2023

mit dem in der am 11.11.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*06 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart (Ort) 11.05.2023 (Datum)

ppa. (Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

i.V. (Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

3

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2(A1)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1491 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 2120 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2147 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2655 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1105 kg 2 1550 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4525 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 254920

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1999 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext.aufl. (0025)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 150,00 kW bei 6100 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 95,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 47,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252

4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601

28.1.1 Achsübersetzung: 2.647

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -

4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1593 mm 2 1585 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 225/50 R17 094 Y 7Jx17 ET44.5 Klasse A C1

Achse 2: 245/45 R17 099 Y XL 8Jx17 ET49.5 Klasse A C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 67,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3325 min⁻¹ Standgeräusch: 73,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 2225 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.270 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 118.2 N 47.1.3.0.f1 0.475 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02892 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	173,8	-	-	mg/km
NO_X	13,4	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,03	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$1,14 * 10^{10}$	-	-	km^{-1}
THC	7,5	-	-	mg/km
NMHC:	5,6	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_X	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	217 g/km	9.6 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	224 Wh/km
Mittel:	149 g/km	6.6 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	189 Wh/km
Hoch:	134 g/km	5.9 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	178 Wh/km
Höchstwert:	146 g/km	6.5 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	215 Wh/km
Innerorts:					202 Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	153 g/km	6.7 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	198 Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	4 g/km	0.2 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	13 g/km	0.6 l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	184 Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung




Bild 16 : Wartungsnachweis



Bild 17 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 18 : Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung




Bild 19 : Motorhaube, Lackierung, viele Steinschläge



Bild 20 : Motorhaube, Lackierung, viele Steinschläge



Bild 21 : Motorhaube, Lackierung, viele Steinschläge




Bild 22 : Motorhaube, Lackierung, viele Steinschläge




Bild 23 : Motorhaube, Lackierung, viele Steinschläge



Bild 24 : Stoßfänger vorne, eingedellt, verschrammt



Bild 25 : Stoßfänger vorne, eingedellt, verschrammt




Bild 26 : Stoßfänger vorne, eingedellt, verschrammt



Bild 27 : Stoßfänger vorne, eingedellt, verschrammt



Bild 28 : Tür hinten rechts, Einstieg Lackierung, zerkratzt




Bild 29 : Tür hinten rechts, Einstieg Lackierung, zerkratzt



Bild 30 : Tür hinten rechts, Einstieg Lackierung, zerkratzt



Bild 31 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 32 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 33 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 34 : Stoßfänger hinten, Lackierung, verschrammt




Bild 35 : Tür hinten links, Einstieg, eingedellt, zerkratzt




Bild 36 : Tür hinten links, Einstieg, eingedellt, zerkratzt




Bild 37 : Tür hinten links, Einstieg, eingedellt, zerkratzt



Bild 38 : Tür vorne links, Türkante, verschrammt




Bild 39 : Tür vorne links, Türkante, verschrammt




Bild 40 : Tür vorne links, Türkante, verschrammt




Bild 41 : Schwellerverkleidung rechts, Lackierung, verschrammt




Bild 42 : Schwellerverkleidung rechts, Lackierung, verschrammt



Bild 43 : Unterbodenverkleidung rechts, gebrochen




Bild 44 : Unterbodenverkleidung rechts, gebrochen




Bild 45 : LM-Felge vorne rechts (Sommer), glanzgedreht, verschrammt



Bild 46 : LM-Felge vorne rechts (Sommer), glanzgedreht, verschrammt




Bild 47 : Winterreifen hinten rechts, einseitig abgefahren



Bild 48 : Winterreifen hinten links, einseitig abgefahren



Bild 49 : LM-Felge vorne rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt



Bild 50 : LM-Felge hinten rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt



Bild 51 : LM-Felge hinten rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	395927
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	C-Class
Variante	Avantgarde Line C 300 E PHEV
Listenpreis	54.210,00
VIN	W1KAH5EB1PF117278
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	M FR504E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 395927 17.09.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025107747	19.05.2025	| Windschutzscheibe gerissen	1.074,97
2026111333	02.06.2026	| Stoßfänger vorne links	
2026110981	30.06.2026	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0B73 / 054090 / 2026 / B074088002589 vom 19.07.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	16.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 148 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2023	Letzte Zulassung	22.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 300 e T 9G-TRONIC Avantgarde	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH5EB1PF117278	HSN / TSN	2222 / BEP
Schlüssel-Nr.	10080048	Km-Stand abgelesen	106394
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe	SCHWARZ - UNILACK
Polster / Farbe	Ledernachbildung/Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 50 R 17 94 Y	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm
	rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	6 mm
2	links	245 / 45 R 17 99 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	4 mm
	rechts	245 / 45 R 17 99 Y	Michelin / Primacy 4 MO FSL	S /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /O	6 mm
245 / 45 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /S	3 mm
245 / 45 R 17 99 H	Michelin / Pilot Alpin 5 MO	W /S	3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Doppelcupholder vorne, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibenwischer, Heckstoßfänger in Wagenfarbe, Heizbare Heckscheibe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 11kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Ottopartikelfilter, Paket: AVANTGARDE Exterieur (300e), Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Paket: Park, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9B2	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt 11kW
443	Lenkrad: Lenkradheizung
D2K	Paket: Advanced Komfort-Paket
PFB	Paket: Fahrassistenz
D1I	Paket: Infotainment-Paket
P55	Paket: Night (300e T-Modell mit Avantgarde Exterieur)
DAP	Paket: Public-Charging
P49	Paket: Spiegelpaket
R22	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
7U2	Sitze: Komfortsitze
851	Wärme- und geräuschredämmendes Akustikglas


840 Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 16.04.2024 bei Kilometerstand 26.408
bis Wartung verbleiben:	802 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hauptuntersuchung abgelaufen,
2. Windschutzscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 17, 18)
3. Stoßfänger vorne, eingedellt, verschrammt, instandsetzen (Bild 24, 25, 26, 27)
4. Tür hinten rechts, Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 28, 29, 30)
5. Tür hinten links, Einstieg, eingedellt, zerkratzt, smart repair (Bild 35, 36, 37)
6. Tür vorne links, Türkante, verschrammt, smart repair (Bild 38, 39, 40)
7. LM-Felge vorne rechts (Sommer), glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 45, 46)
8. Winterreifen hinten rechts, einseitig abgefahren, erneuern (Bild 47)
9. Winterreifen hinten links, einseitig abgefahren, erneuern (Bild 48)
10. Achsvermessung,
11. LM-Felge vorne rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 49)

12. LM-Felge hinten rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 50, 51)
13. Unterbodenverkleidung rechts, gebrochen, erneuern (Bild 43, 44)
14. Seitenschweller rechts Schwellerleiste Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
15. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
16. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Ladekante, zerkratzt,
Dachverkleidung hinten leicht fleckig,
Tür vorne rechts, Einstieg Lackierung, zerkratzt,
Tür hinten rechts, Lackierung, zerkratzt,
Seitenteil hinten rechts, Lackierung, zerkratzt,
Tankdeckel, Lackierung, zerkratzt,
Seitenteil hinten links, zerkratzt, eingedellt,
Tür vorne links, Einstieg Lackierung, zerkratzt,
Dach, Lackierung, Steinschlag,
Lehnenverkleidung vorne links, zerkratzt,
Schwellerverkleidung links, Lackierung, zerkratzt,

Fehlende Teile

1. Aktueller Wartungsnachweis