BMW X3


Vehicle information


Make:	**BMW**	License:	**2BVL231**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**X3**	VIN:	**WBA61DP0709L05055**
Fuel type:		Power:	**120 kW**
Version:	**2.0 XDRIVE30E (120KW) AUTO**	First registration	**06/04/2022**
Mileage:	**109309 km**	N° of doors:	

Damage summary

Interior	1
Right	1
Roof & others	1


Commercial pictures






































VIN equipment according to manufacturer information

Airbag	Alarm	Automatic gearbox	Battery charging power
Central consol	Central locking	Distance control	Electric adjustable mirrors
GPS	Interior leather	Power steering	Rain sensor
Rims alloy	Roof bars	Seats F heated (ECS&B)	Seats Sport
Steering wheel leather	Steering wheel multifunctional	Steering wheel Sport	Telephone
Tow hook	Windows electric functioning		

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Alloy rim FR
Scratch(es)
Repair and paint (complete)
Right






Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others






Interior
Damaged
Acceptable
Interior











Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
225/60/18/104/W
Pirelli
7.0 mm
Front Right
Summer
Aluminium
225/60/18/104/W
Pirelli
6.0 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
225/60/18/104/W
Bridgestone
6.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
225/60/18/104/W
Bridgestone
4.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**N/A**	Emergency spare wheel	**N/A**
Jack	**N/A**	Maintenance	**OK**
Maintenance	**over 21000 km**	Number of charging cables (normal)	**1**
Number of charging cables (rapid charge)	**1**	Number of keys total	**2**
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**	Registration Certificate Home (BE)	**Yes**
Repair kit	**N/A**	Reset to factory settings	**Yes, vehicle is reset to factory settings**
Runflat	**N/A**	Spare wheel	**N/A**
Statutory inspection	**OK**	Statutory inspection	**06/04/2028**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (Anti-lock bracking system)	Accoudoir central arrière avec 2 porte-boissons	Accoudoir central avant avec compartiment de rangement
Actionnement automatique du hayon	Active Guard	Active Park Distance Control
Affichage de la pression de gonflage	Air Breather en Schwarz mat	Airbags latéraux avant
Airbags tête avant et arrière	Antidémarrage électronique (EWS III)	Attelage de remorque avec boule rabattable électriquement
Attention Assist	Avertisseur acoustique pour piétons	Batterie haute tension garantie 6 ans 100.000 km
BMW Gesture Control	BMW Live Cockpit Navigation Plus	BMW Live Cockpit Professional
BMW TeleServices	Boîte de vitesses automatique Steptronic	Boulons antivol
Bouton start/stop	Brake Energy Regeneration	Câble de charge rapide+câble standard
Caméra de recul	CBC (cornering brake control)	Check Control
Climatisation à réglage électronique 3 zones	Climatiseur indépendant	Colonne de direction réglable en hauteur et en longueur
Combiné d'instrumentation avec écran 5.1''	Concierge Services (info Callcenter BMW) via SIM	Connected Music (3 ans)
Connected Parking (3 ans)	ConnectedDrive Services (BMW Online) via SIM	Console centrale avec compartiment de rangement et 2 porte-boissons
Cruise Control	DAB-tuner	Démarrage sans clé
Désactivation airbag passager	Deux sorties échappement gauche/droite chromées	Dossier de siège arrière rabattable 40/20/40
Driver's airbag	Driving Experience Control incl. ECO PRO	DSC - Contrôle dynamique de la stabilité
DTC (Contrôle Dynamique de Traction)	Eclairage d'accompagnement ''Follow-Me-Home''	Eclairage d'accueil
eDrive Services	Extérieur Line Aluminium satiné	Feux stop dynamiques
Filet de séparation du compartiment à bagages	Filtre à charbon actif	Filtre à particules Otto (OPF)
Fixation Isofix sièges enfants AR	Fonction Auto start/stop	Frein de stationnement électrique avec Autohold
Garantie jusqu'à 3 ans sans limite de kilométrage	Gicleurs de lave-glace chauffants	Haut-parleurs AV/AR (6)
HDC (hill descent control)	iDrive avec 8 touches de raccourci programmables	iDrive Controller sur console centrale
Indicateur de crevaison	Inserts Schwarz hochglänzend+Perglanz Chrom	Intelligent emergency call
Interieur cuir Vernasca	JAV rayons en V 618 7Jx18''+225/60 R18 104W	Kit mains-libres Bluetooth avec connexion USB
Kit Parking Assistant Plus (Surround View)	Kit sécurité (triangle-trousse-extincteur-veste)	Lateral Parking Aid
LED Headlights	Lève-vitres électriques à l'arrière	Lève-vitres électriques à l'avant
Limiteur de vitesse	Littérature de bord en néerlandais	Logo 'X' panneaux porte AV+'X3' console centrale
Logo 'X3' dans le montant B	Naseaux contours chromés+barreaux Schwarz hochgl.	Park Assist
Park Distance Control (PDC) avant et arrière	Passenger's airbag	Peinture métallisée
Peinture unie Schwarz	Personal Profile	Power steering
Préparation pour Apple CarPlay	Préparation pour High Beam Assist	Prise de courant (12V) dans compartiment à bagages
Prise de courant dans la console centrale	Protection passive des piétons	Radio Professional RDS
Rails de fixation au toit en alu satiné	Real Time Traffic Information - RTTI	Réglage auto. rétro passager comme aide parking
Réglage en largeur du dossier	Remote Services (fonctions véhicule à distance)	Rétro côté conduct.avec fonct.anti-éblouiss.auto
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement aut.	Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Reversing Assistant	Revêtement intérieur Sensatec perforé	Sans soutien lomb./régl.en largeur du soutien lat.
Senseur de pluie et senseur de lumière	Servotronic	Sièges AV chauffants
Sièges sport BMW pour conducteur et passager	Smartphone integration	Système d'alarme avec commande à distance
Système de haut-parleurs HIFI	Tapis en velours à l'avant et à l'arrière	Téléphonie confort+connectivité smartphone étendu
Verrouillage central avec télécommande	Version langage allemand incl. anglais et français	Version langage néerlandais incl. français/anglais
Vitres athermanes teintées en vert	Volant en cuir	Volant multifonctions
Volant sport		

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.