Historial del Vehiculo -4613-LYN

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
4613-LYN	23/02/2023	14683	MAN	REV Long Life 01	Filtro antipolen
4613-LYN	23/02/2023	14683	MAN	REV Long Life 01	Filtro aceite
4613-LYN	23/02/2023	14683	MAN	REV Long Life 01	Aceite motor
4613-LYN	23/02/2023	14683	MAN	REV Long Life 01	Batería telemando c/c
4613-LYN	23/02/2023	14683	MAN	REV Long Life 01	M.O. General
4613-LYN	23/02/2023	14683	MAN	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
4613-LYN	16/08/2023	28388	MAN	REV Long Life 02	ARANDELA
4613-LYN	16/08/2023	28388	MAN	REV Long Life 02	MANO DE OBRA
4613-LYN	16/08/2023	28388	MAN	REV Long Life 02	PILA MANDO
4613-LYN	16/08/2023	28388	MAN	REV Long Life 02	FILTRO POLEN
4613-LYN	16/08/2023	28388	MAN	REV Long Life 02	ACEITE
4613-LYN	16/08/2023	28388	MAN	REV Long Life 02	FILTRO ACEITE
4613-LYN	30/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. DCHA.
4613-LYN	30/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.
4613-LYN	30/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Cte. M.O. Pintura
4613-LYN	30/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
4613-LYN	30/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA.
4613-LYN	30/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
4613-LYN	29/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	51167420276 - CUERPO ESPEJO D.ELECTRICO
4613-LYN	29/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
4613-LYN	29/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUERPO ESPEJO D.ELECTRICO
4613-LYN	29/08/2023	28980	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO D.
4613-LYN	16/02/2024	40538	MAN	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W30 OEM
4613-LYN	16/02/2024	40538	MAN	REV Long Life 03	Sensor desgaste pastillas freno tr
4613-LYN	16/02/2024	40538	MAN	REV Long Life 03	Batería telemando c/c
4613-LYN	16/02/2024	40538	MAN	REV Long Life 03	Serv inspección 2º año
4613-LYN	16/02/2024	40538	MAN	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
4613-LYN	16/02/2024	40538	MAN	REV Long Life 03	Pastillas freno tr
4613-LYN	16/02/2024	40538	MAN	REV Long Life 03	Filtro aceite
4613-LYN	16/02/2024	40538	MAN	REV Long Life 03	M.O. General
4613-LYN	19/04/2024	44146	FFP	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
4613-LYN	05/09/2024	54202	MAN	REV Long Life 04	Pastillas freno dl
4613-LYN	05/09/2024	54202	MAN	REV Long Life 04	Líquido lavaparabrisas
4613-LYN	05/09/2024	54202	MAN	REV Long Life 04	AVISADOR DESGASTE
4613-LYN	05/09/2024	54202	MAN	REV Long Life 04	Batería - 70AH EFB - Nueva
4613-LYN	05/09/2024	54202	MAN	REV Long Life 04	Aceite motor - 00W30 OEM
4613-LYN	05/09/2024	54202	MAN	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos

4613-LYN	05/09/2024	54202	MAN	REV Long Life 04	Filtro aceite
4613-LYN	05/09/2024	54202	MAN	REV Long Life 04	MANO DE OBRA
4613-LYN	10/09/2024	54261	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	10/09/2024	54261	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	10/09/2024	54261	NEU	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
4613-LYN	10/09/2024	54261	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	10/09/2024	54261	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	11/02/2025	73358	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Escobillas delanteras
4613-LYN	11/02/2025	73358	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Sensor pastillas traseras
4613-LYN	11/02/2025	73358	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Cojinetes traseros
4613-LYN	11/02/2025	73358	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas traseras
4613-LYN	11/02/2025	73358	MAI	SISTEMA DE FRENADO	Mano De Obra
4613-LYN	14/03/2025	78305	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	14/03/2025	78305	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	14/03/2025	78305	NEU	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
4613-LYN	14/03/2025	78305	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	14/03/2025	78305	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Filtro combustible
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Serv inspección filtro aire
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Rellenar niveles
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Filtro aceite
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Aceite motor - 00W30 OEM
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Filtro aire
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Serv insp filtro combustible
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	MANO DE OBRA
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Serv insp filtro antipolen
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Serv inspección aceite
4613-LYN	14/03/2025	78306	MAN	REV Long Life 05	Tasas reciclado residuos
4613-LYN	16/10/2025	103049	MAN	REV Long Life 06	Aceite motor - 00W30 OEM
4613-LYN	16/10/2025	103049	MAN	REV Long Life 06	Serv insp filtro antipolen
4613-LYN	16/10/2025	103049	MAN	REV Long Life 06	MANO DE OBRA
4613-LYN	16/10/2025	103049	MAN	REV Long Life 06	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO
4613-LYN	16/10/2025	103049	MAN	REV Long Life 06	Filtro aceite
4613-LYN	16/10/2025	103049	MAN	REV Long Life 06	Rellenar niveles
4613-LYN	16/10/2025	103049	MAN	REV Long Life 06	Serv inspección aceite
4613-LYN	16/10/2025	103049	MAN	REV Long Life 06	Tasas reciclado residuos
4613-LYN	24/10/2025	104090	AVE	AVERIA SISTEMA DIRECCION	Eje inf columna dirección
4613-LYN	24/10/2025	104090	AVE	AVERIA SISTEMA DIRECCION	M.O. General
4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	Serv inspección 120000 KM
4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	AdBlue - ISO
4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	Filtro aire - FEBI - Rec.Plat. GIRA
4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	Tasas reciclado residuos
4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	Aceite motor - 00W30 OEM
4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	MANO DE OBRA
4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	Filtro aceite - FEBI - Rec.Plat. GIRA
4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	Arandela / tapón cárter

4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	Filtro combustible - BOSCH - Rec.Plat. GIRA
4613-LYN	27/05/2026	127018	MAN	REV Long Life 07	Líquido lavaparabrisas
4613-LYN	28/05/2026	127058	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	28/05/2026	127058	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	28/05/2026	127058	NEU	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
4613-LYN	28/05/2026	127058	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO
4613-LYN	28/05/2026	127058	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 225 55 WR17 97 W / Turismo VERANO

Informe de tasación



BMW X2
SDRIVE18D

VIN	WBAYK510905V38673
Primera matriculación	14/6/2022
Kilometraje del vehículo	137.295 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 16:35:18	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VITORIA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	14/6/2022
Modelo	X2	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WBAYK510905V38673	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,9 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,8 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,6 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 W	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior





1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360

Exterior



2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Moldura Parachoques Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar




6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Pequeña reparación







9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Piloto Tras IZ Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: revisar precio piloto trasero izq



11 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Informe de tasación

Fotos comerciales





