Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	M5 (G60)	Fuel type	Hybrid Petrol
Mileage	53,343	kW	535
VIN	WBS81FK030CU39118	cc	4,395
First registration date	12/27/2024	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	0
Next maintenance date	9/9/2027

Maintenance date	Mileage
9/9/2025	25,887 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
3 | Alloy rim RL	Scratch(es)	Repair
4 | Windscreen	Crack	Replace
5 | Bonnet	Paint measurement	Paint
6 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Replace
7 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
8 | Wing RR	Scratch(es)	Paint
9 | Door RR	Paint measurement	Paint
12 | Tailgate / Boot	Scratch(es)	Polish
14 | Tyre RL	Worn	Replace
15 | Tyre RR	Worn	Replace
19 | Door window FL	Scratch(es)	Replace
20 | Door frame RL	Dent(s) and scratch(es)	Repair and paint (complete)
21 | Rear spoiler	Scratch(es)	Paint

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Floor mat(s)	Worn	Replace
16 | Service	Maintenance	Execute
17 | Door panel RL	Scratch(es)	No repair
18 | Steering wheel	Scratch(es)	Smart repair

Missing Parts


Part	Damage type	Repair mode
13 | Charging cable (normal)	Missing	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
10 | Door FR	Paint measurement	No repair
11 | Wing FR	Paint measurement	No repair

Damages


Exterior



2 | Alloy rim FL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





3 | Alloy rim RL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

4 | Windscreen

Damage type	Crack
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




5 | Bonnet

Damage type	Paint measurement
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear


Comments: Lack ausgekocht






6 | Alloy rim RR


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

7 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear








8 | Wing RR



Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear





9 | Door RR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear





12 | Tailgate / Boot

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Polish
Cause	Use/wear


Comments: Folgekosten möglich





14 | Tyre RL

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



15 | Tyre RR

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




19 | Door window FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear



20 | Door frame RL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Use/wear



21 | Rear spoiler

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear

Interior





1 | Floor mat(s)

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Clip



16 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear



17 | Door panel RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



18 | Steering wheel

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear


Missing Parts



13 | Charging cable (normal)

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




Acceptable Damages





10 | Door FR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


11 | Wing FR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields




Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	N.A.
Number of doors	4	Number of seats	5
Interior colour	Red	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	No		





Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	285/40 R 20 108 Y	Hankook	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	285/40 R 20 108 Y	Hankook	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	295/35 R 21 110 Y	Hankook	2.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	295/35 R 21 110 Y	Hankook	2.0 mm

Commercial photos







































Made in
Germany
M5
475
BMW M GMBH
e1*2018/858*00451
WBS81FK030CU39118
2940 kg
4940 kg
1- 1475 kg
2- 1550 kg
BMW M GMBH DE-80809 MÜNCHEN



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

20"/21" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 951 M	20"/21" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 951 M Bicolor	Abgasnorm EU6 rde II
Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging	Ablagemöglichkeiten
AC-Laden Plus	Active Guard	Active Guard Basis
Adapter E+F (CEE 7/7) 10A	Adaptiver LED-Scheinwerfer	Adaptives Fahrwerk
AGM-Batterie 70 Ah	Airbags	Aktive Sitzbelüftung vorn
Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht mit BMW Interaction Bar
Aufmerksamkeitsassistent	Außenbeleuchtung	automatisch
BMW Iconic Glow Exterieurpaket	BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC	BMW ID
BMW iDrive	BMW Interaction Bar	BMW Live Cockpit Professional
BMW LM-Rad D.Sp. 951M STD SO MB schwarz	BMW xDrive	Bordliteratur deutsch
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System	Bowers & Wilkins Surround Sound System	COC ZUSATZUMFAENGE
Comfort Paket	Condition Based Service	Connected Drive Services
Connected Package Professional	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhimmel anthrazit	Driving Assistant Professional	elektrisch
elektrisch mit Memory	EU-spezifische Zusatzumfänge	Exterieurumfänge
Fahrzeugschlüssel	Fensterheber	Flexible Fast Charger (Mode 2)
Fondsitze	Fußmatten in Velours	Garantie 2 Jahre
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getriebe: 8-Gang Sport Automatik Getriebe
Heckklappenbetätigung	Hochglanz Shadow-Line	Innenbeleuchtung
INNENRAUMKAMERA	Interieurumfänge	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	Klimatisierte Sitze vorne
Kohlenstofffaser und Silberfaden hochgl.	Komfort Paket	Komfortzugang
LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)	Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden	Lenkradheizung
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	M Akzent Dunkelsilber kombiniert mit 'Carbon Fibre' und Silberfäden hochglänzend	M Akzent Dunkelsilber kombiniert mit Aluminium Rhombicle
M COMPOUND-BREMSE, ROT HOCHGLAENZ.	M Compound-Bremse, Rot hochglänzend	M Dachhimmel anthrazit
M DRIVE PROFESSIONAL	M Driver's Package	M Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	M Lenkrad	M Leuchten Shadow Line
M Multifunktionssitz	M Multifunktionssitze für Fahrer und Beifahrer	M Shadow Line mit erweitertem Umfang
M Sicherheitsgurte	M Sportdifferential	Metallic-Lackierung
Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km	Panorama-Glasdach	Panoramadach elektrisch
Parking Assistant	Parking Assistant Plus	Parking assistant professional
Personal eSIM	Polsterung Leder Merino	Radschraubensicherung
Reifendruckanzeige	Reifenreparatur-Set	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Schnellladen Wechselstrom	Servotronic	Sicherheitssysteme
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung vorne und hinten	Sitzverstellung
Sitzverstellung elektrisch mit Memory	Sonnenschutzrollo hinten/seitlich	Sonnenschutzrollos
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	Sprachversion deutsch
Steckdose	Steuerung E	Storage tray wireless charging
Teleservices	Traktionskontrolle	Travel & Comfort Rail System

Travel & Comfort System	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN