MG

NEW HS PHEV LUX

TELAIO: LSJW94398SG021267



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 20/05/2025	**Odometro** 28070 km
Colore -	**Anno** 2025	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Kit gonfiaggio ruote completo / -	Mancante	Sostituzione



002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Graffio	Smart repair



003	Modanatura parafango / Anteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione



004	Portello / -	Rientranza	Riparazione



005	Fanale posteriore (bagagliaio) / Posteriore	Rotto	Sostituzione




006	Paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione



007	Spoiler / Posteriore	Rotto	Sostituzione



008	Modanatura paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/18 Estivo	4 mm
Anteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/18 Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	BRIDGESTONE	225/55/18 Estivo	4 mm
Posteriore Destro	BRIDGESTONE	225/55/18 Estivo	4 mm

Foto


Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto



Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation


Spare Tyre


Cable



Vin


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Kit gonfiaggio ruote completo / - / Mancante


Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Graffio


Modanatura parafango / Anteriore Sinistro / Rotto


Portello / - / Rientranza


Fanale posteriore (bagagliaio) / Posteriore / Rotto


Paraurti / Posteriore / Rotto


Spoiler / Posteriore / Rotto


Modanatura paraurti / Posteriore / Rotto