CarcheckAI

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

INFORMATION DU VÉHICULE

Date de génération du PDF
20/03/2026

Segment
CSUV

Date d'immatriculation
05/06/2025

Immatriculation
HD144YL

Kilométrage
30 693 km

VIN
VXKKAHPY1S6027043

Marque
OPEL

Modèle
NOUVEAU GRANDLAND

Portes
5

Date de création
20/03/2026

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

ELEMENTS DU VEHICULE

Kit de réparation avec compresseur



Tableau de bord



Carnet de service présent



Double des clés présent

PNEUS

Pneu Avant Gauche

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 4.7 mm

Pneu Avant Droit

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 4.4 mm

Pneu Arrière Gauche

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5.1 mm

Pneu Arrière Droit

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5 mm

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND


DOMMAGES

Cache-bagage manquant ou cassé




Cassé

Poignée Arrière Droite



Rayure(s) - Léger / Faible

Porte Arrière Gauche



Enfoncement(s) - Superficiel

Porte Arrière Gauche




Rayure(s) - Léger / Faible

Porte Arrière Droite




Rayure(s) - Fort

Porte Avant Droite



Enfoncement(s) - Superficiel

Baguette de porte Arrière-Droite



Rayure(s) - Moyen

Lame Jupe Avant



Rayure(s) - Moyen


Bouclier Avant



Rayure(s) - Sévère

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

Élargisseur d'aile Arrière Droit



Rayure(s) - Moyen

Élargisseur d'aile Avant Droit



Rayure(s) - Moyen

Aile Arrière Droite



Rayure(s) - Moyen

JANTES

Roue avant gauche bi-ton



Rayure(s) - Moyen