049. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	g/km	l/100 km
Außerorts:	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	g/km	l/100 km
Abweichungsfaktor:	N/A	
Differenzierungsfaktor:	N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	g/km	l/100 km
Mittel	g/km	l/100 km
Hoch	g/km	l/100 km
Höchstwert	g/km	l/100 km
Kombiniert:	g/km	l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	170	Wh/km
Elektrische Reichweite	551	km
Elektrische Reichweite innerorts	679	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC,weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR). Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

Front:	245/45R19 Min 99H; 8Jx19 OS 50	Front:
245/40R20 Min 99H; 8Jx20 OS 50	Rear:	245/45R19 Min 99H; 9Jx19 OS 53
Rear:	245/40R20 Min 99H; 9Jx20 OS 53	M&S Min 99Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

Polestar

046CC0137311
www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBES

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Susanne Månsson
Head of Quality and Sustainability
Polestar Performance AB

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	POLESTAR
0.2	Typ:	V
	Variante:	VSEG
	Version:	VSEGEK??
0.2.1	Handelsbezeichnung:	Polestar 2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2022_534EGK-LPS-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	N/A
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2122CMALO534KX1-LPS-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	N/A
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Polestar Performance AB Assar Gabrielssons vag 9 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YSMVSEGE0PL136382
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20220928
	mit dem in der am:	20220523
	erteilten Genehmigung:	e9*2018/858*11085*02

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20220928 (Datum)

Susanne Månsson
(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:		2	und Räder:	4		
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		1, Vorn.,				
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:		nicht automatisiert				
Hauptabmessungen							
4.	Radstand:		2735	mm			
4.1	Achsabstände:	1-2:		2-3:		3-4:	
5.	Länge:		4606	mm			
6.	Breite:		1891	mm			
7.	Höhe:		1477	mm			
Massen							
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:		2069	kg			
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		2045	kg			
16.	Technisch zulässige Höchstmassen						
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:		2490	kg			
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1.	1280	kg	2.	1300	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:		3990	kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines						
18.1	Deichselanhängers:		1500	kg			
18.3	Zentralachsanhängers:		1500	kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:		750	kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:		90	kg			
Antriebsmaschine							
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		VOLVO CAR CORPORATION				
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:		EAD3.2				
			N/A				
22.	Arbeitsverfahren:		N/A				
23.	Reiner Elektroantrieb:		Ja				
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:						
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		N/A				
25.	Hubraum:			cm^3			
26.	Kraftstoff:		N/A				
26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor		N/A				
27.	Höchstleistung						
27.1	Höchste Nennleistung:	kW bei N/A	min $^{-1}$ (Verbrennungsmotor)				
27.3	Höchste Nennleistung:		170	kW (Elektromotor)			
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung:		80	kW (Elektromotor)			
28.	Getriebe (Typ):		Fixed ratio				
28.1	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):						

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	8.570
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	160 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1.	1602 mm 2. 1601 mm 3.
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energie-effizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	Vorne:	245/45R19 102V; 8Jx19 OS 50 / A / C
		Hinten:	245/45R19 102V; 9Jx19 OS 53 / A / C

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AA Limousine
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel			
	Standgeräusch:		dB(A) bei der Motordrehzahl:	min $^{-1}$
	Drive-by:	68	dB(A)	
47.	Abgasnorm:	AX		
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:			
47.1.1	Prüfmasse:		2120	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:		2.310	m2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :			N/A
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0	f0:		133.7	N
47.1.3.1	f1:		0.361	N/(km /h)
47.1.3.2	f2:		0.03034	N/(km /h)^2
47.2	Fahrzyklus			
47.2.1	Fahrzyklusklasse:		3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):		N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:		No	
48.	Abgasverhalten:			
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007*2018/1832AX	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):				m $^{-1}$	
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):					
	Vollständige RDE-Fahrt:	NOx:	mg/km	Partikel (Anzahl):		#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NOx:	mg/km	Partikel (Anzahl):		#/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Außenspiegel links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Dach, Haube und Heckdeckel Dellen




Bild 17 : Dach, Haube und Heckdeckel Dellen



Bild 18 : Dach, Haube und Heckdeckel Dellen



Bild 19 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 21 : Windschutzscheibe Steinschlag

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	394801
Hersteller	Polestar
Model	2
Variante	DE - LimS5 Elektro Single 78kWh, Long Range Single, 2021 - 2022 Long Range Single Motor 78 kWh
Listenpreis	45.373,95
VIN	YSMVSEGE0PL136382
Erstzulassungsdatum	1.12.2022
Kennzeichen	M PL1038E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 394801 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025106143	12.04.2025	| Stoßfänger hinten	
2026110792	05.07.2026	| Beifahrerseite Tür hinten| Fahrerseite Außenspiegel	
2026112133	26.07.2026	| Windschutzscheibe gerissen	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0309 / 011188 / 2026 / B080409000535 vom 29.07.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	28.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.12.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	POLESTAR	Typ / Verkaufsbez.	Polestar 2 Single Motor 78kWh
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YSMVSEGE0PL136382
HSN / TSN	2219 / AAB	Schlüssel-Nr.	10090039
Km-Stand abgelesen	71251	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	80
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Felgen	Leichtmetall

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4 POL	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4 POL	S /O	5 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4 POL	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Michelin / Primacy 4 POL	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	5 mm
245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	5 mm
245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	5 mm
245 / 45 R 19 102 V	Goodyear / UltraGrip Performance 3	FP W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung


Serie: 2 USB-Anschlüsse hinten, 2 USB-Anschlüsse vorne, Acoustic Vehicle Alert System - AVAS, Airbags, Fahrer und Beifahrer, Airbags: Kopf-/Schulterairbags, Airbags: SIPS Seitenairbags, Alarmanlage, Armlehne mit Becherhalter und Ablagefach, Automatisches Bremsen nach einer Kollision, Außenspiegel automatisch anklappbar, Außenspiegel rahmenlos, elektrisch verstellbar, Berganfahrassistent, Bluetooth, Bremslicht, drittes, CleanZone, Connected Safety, Driver Alert Control, Einparkassistent vorn und hinten, Elektrische Heckklappe mit sanftes Schließen, Erste-Hilfe-Kasten, Fahrerdisplay 12,3", Fensterheber elektrisch, Forward Collision Warning, Frontstaufach 41 Liter, Geschwindigkeitsbegrenzer und Tempomat, Getriebe: Direktantrieb, Großes, vertikales Display mit Touchscreen, Heckscheibenheizung, High Performance audio, ISOFIX-Befestigung Beifahrersitz und äußere Rücksitze, Infotainment powered by Android, Innenrückspiegel mit Abblendautomatik, Integrierte e-SIM, Kindersicherung elektrisch, Klimatisierung ECC 2-Zonen, Kollisionsvermeidung und Minderung, Kopfstützen vorne und hinten, LED-Scheinwerfer, adaptiv, Lackierung: Magnesium Metallic, Ladekabel (6 Meter), Ladekabel (7 Meter) für normale Steckdosen, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, höhen- und längsverstellbar, Leuchtweitenregulierung automatisch, Navigationssystem, One pedal drive, Parkbremse elektrisch, Polestar Connect, Polestar Digital Key, Polster: geprägter Stoff mit 3D Etched deco, Radiozubehör: Digitalradio DAB +, Regensensor, Reifendruckkontrolle indirekt, Reifenreparaturset, Räder: 19"-Leichtmetallfelgen mit 5 V-Speichen, schwarz, Diamantschnitt, Rückfahrkamera, Rückleuchten, Full-LED, Schleudertrauma-Schutzsystem, Schlüsselloses Öffnen und Starten, Servotronic, Sicherheitsgurte, Sitze: Rücksitzbank geteilt und umklappbar (40/60), Sitze: Semi-elektrische Sitze, vorn, Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung, Spurassistent (LKA), Stabilitätskontrolle (ESC) und Traktionskontrolle, Steckdose 12 V im Kofferraum, Textilfußmatten, Vehicle Deceleration Control, Verkehrszeicheninformationen, RSI, Wegfahrsperre, Wählhebel sechseckig, mit beleuchtetem Polestar-Symbol

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach, Haube und Heckdeckel Dellen, drücken (Bild 16, 17, 18)
2. Windschutzscheibe Steinschlag, smart repair (Bild 20, 21)
3. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)
4. Außenspiegel links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur