2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **Ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 28 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**2.01**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**144**	**6.4**
Mittel	**113**	**5.0**
Hoch	**102**	**4.5**
Höchstwert	**126**	**5.6**
Kombiniert	**118**	**5.2**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 185/65 R15 81T auf 6.00JX15/ ET32;
zu Nr. 35: 185/65 R15 81H auf 6.00JX15/ ET32;
zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ ET38;
zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ ET38;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0076YDS6
Haendler Code DE2303
B/E
Motorkennzeichnung 10XKDU00
Motorseriennummer 77716
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0127331
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

VXKUPHMHDN4180298

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**
Variante: **P**
Version: **HMHD-X1B500**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
CORSA

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-HMH___MA5_5310-VR3-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-HMR_____1301-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
2-VR3-EP

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-___CMP_MA5_5015-VR3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
EV-HM_CMPD___5300-VR3-0

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l Europe
78300 POISSY, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPHMHDN4180298

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
11.04.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris	**24.04.2022**
Ort	Datum
	Manager Vehicle Certification
Unterschrift	Position

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	
	und Räder:	**4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		
	1; Achse 1		
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:		
	nicht automatisiert		
4.	Radstand:	**2540**	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 - 2:	**2540**	mm
5.	Länge:	**4055**	mm
6.	Breite:	**1745**	mm
7.	Höhe:	**1435**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1055**	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1082**	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	**1550**	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	**782**	kg
	2:	**870**	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**2050**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	**-**	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	**500**	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	**500**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**55**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		
	PSA		
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		
	HM05		
22.	Arbeitsverfahren:		
	Fremdzündung / 4-Takt		
23.	Reiner Elektroantrieb:	**nein**	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	**-**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3 ; in Reihe**	
25.	Hubraum:	**1199**	cm^3
26.	Kraftstoff:		
	Benzin		
26.1.	**Einstoff**		
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: **55.00** kW bei: **5750** min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)		

28.	Getriebe (Typ):	**handgeschaltet**	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.2927	**0.5526**	**0.7805**	**1.0256**	**1.303**
6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang	
-	-	-	-	

28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes:	**0.2333**	
28.1.2.	Übersetzungen des Achsgetriebes:		

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.0683	**0.1289**	**0.1821**	**0.2393**	**0.304**
6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang	
-	-	-	-	

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**170**	km/h
30.	Spurweite:		
	1:	**1490**	mm
	2:	**1490**	mm
35.	Reifen/Radkombination:		
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse – zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	**C1 A**	
	1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**		
	2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:		
	-		
38.	Code des Aufbaus:		
	AB Schrägheckklimousine		
40.	Farbe des Fahrzeugs:		
	grau		
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:		
	4 ; 2 links, 2 rechts		
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):		
	5		
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):		
	-		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:		
	-		
46.	Standgeräusch:	**74.00**	dB(A)
	bei der Drehzahl:	**3750**	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**68.00**	dB(A)
47.	Abgasnorm:	**EURO 6 AP**	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	**1156**	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	**0.64**	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	**-**	cm^3

47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten		
	47.1.3.0. f0:	**52.6**	N
	47.1.3.1. f1:	**0.477**	N/(km/h)
	47.1.3.2. f2:	**0.02894**	$N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus		
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	**-**	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**-**	
48.	Abgasverhalten:	**715/2007*2018/1832AP**	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**475.2**	-	-	mg/km
THC	**33.9**	-	-	mg/km
NMHC	**29.2**	-	-	mg/km
NOx	**11.6**	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/km
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.			
	Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m^3/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	**null**
Differenzierungsfaktor		-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Bodenbelag vorne Fußmatte links, verschlissen, erneuern



Bild 14 : Felge vorne rechts, verschrammt, lackieren



Bild 15 : Felge vorne rechts, verschrammt, lackieren




Bild 16 : Bremsscheiben vorn eingelaufen (Gratbildung) Gebrauchsspur

DEKRA-Nr: 0663 / 0100057996 / 2026 / B077919000529 vom 23.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 72 µm bis 139 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.05.2022	Letzte Zulassung	17.10.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Start/Stop Edition
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHMHDN4180298
HSN / TSN	1889 / ABT	Schlüssel-Nr.	10011617
Km-Stand abgelesen	50988	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	55	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Silber / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
2	links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	8 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5´´, Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Müdigkeitserkennung, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio BT, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Stahl 6 J x 15 mit Reifen 185/65 R15, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Tagfahrlicht, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zentralverriegelung: 2 Zündschlüssel, davon einer klappbar

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
CR21=ZJ	Navigationssystem: Multimedia Navi mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay
OFQ=VH	Paket: Komfort
3	
CWCX,Z	Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 8-Speichen in Silber
H	
T7Y=RS	Räder: Vorrichtung für Notlaufrad
1	
ODK=W	Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot,
Y3	Einparkhilfe hinten
CWX=N	Sicht-Ausstattung
B0	
KA1=NA	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer
0	
AKO=VD	Solar Protect-Wärmeschutzverglasung
0	

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 25.09.2026 bei Kilometerstand 50.815

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Bremsscheiben vorn eingelaufen (Gratbildung) Gebrauchsspur (Bild 16)
2. Bodenbelag vorne Fußmatte links, verschlissen, erneuern (Bild 13)
3. Felge vorne rechts, verschrammt, lackieren (Bild 14, 15)