# Beschrijvingsformulier

## Kenteken: [redacted] (chassisnr: WF0TK1E71MMA16418)





### FORD MUSTANG MACH-E EXTENDED RWD 98 KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/PANORAMA/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 98kWh ev extended range rwd 210kW aut

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Km-stand** | 150995 km | **Soort voertuig** | Personenauto | **Ledig gewicht** | 2085 kg |
| **Tank/ Laad inhoud** | | **Kleur** | Lucid Red premium metallic | **BTW/Marge** | BTW |
| **Brandstof** | Elektriciteit | **Aantal deuren** | 5 | **Bruto BPM** | € |
| **SOH** | 93% | **Aandrijving** | Achter | **Huidig restant BPM** | € |
| **Transmissie** | Automaat | **Aantal cilinders** | 0 | **Wielbasis** | 298 cm |
| **Datum eerste toelating** | 21-10-2021 | **Vermogen** | 216 kW | **Laadvermogen** | - |
| **Datum eerste afgifte NL** | 21-10-2021 | **CO2 uitstoot** | 0 g/km | **APK t/m** | 21-10-2027 |
| **Eerste registratie** | Nederland | | | | |

**Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)**

Anti Blokkeer Systeem, achterspoiler, achteruitrij assistent, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, alarmsysteem, aluminium interieur afwerking, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, automatische snelheidsbegrenzing ISA, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, buitenspiegels met verlichting, cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp, connected services, DAB, dimlichten automatisch, dodehoekdetectie, draadloze telefoonlader, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, geluidsimulator, geluidsisolerend glas, grootlichtassistent, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, knie airbag(s), kunstlederen bekleding, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lichtmetalen velgen 18", multimedia scherm groot, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensor met correctie, side-skirts, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stuur verwarmd, vermoeidheidsherkenning, verwarmde voorruit, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, zij airbag(s) voor

**Opgegeven opties door inspecteur**

Metaallak, Climate Control / ECC, Panoramadak, Licht metalen velgen, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding Kunstleder, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

## Inspectie

**Aanwezig bij de auto**

| | |
|---|---|
| ✔ Hoofdsleutel | ✔ Reservesleutel |
| ✔ Bandenreparatieset | ✔ Navigatie CD/DVD |
| ✔ Stekker set | ✔ Instructieboekje |
| ✔ Onderhoudsboekje (Digitaal) | ✔ Hoedenplank/rolhoes |

**Bijzonderheden interieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | : 5 | Aantal hoofdsteunen | : 5 |
| Schoon van binnen | : Ja | Normale geur | : Ja |
| Voorstoelen beschadigd | : Ja, gescheurd | Voorruit | : Aandacht nodig, pitjes |

**Bijzonderheden exterieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Schoon van buiten | : Ja | Sponningen deuren beschadigd | : Ja |
| Gebruikerskrassen | : Ja | Restyledeukjes | : Ja |
| Steenslag | : Ja | | |

**Banden**

| Band | Geschat profiel | Soort | Merk | Maat |
|---|---|---|---|---|
| LV | 3 mm | Zomer | Continental | 225/60 R18 |
| RV | 3 mm | Zomer | Continental | 225/60 R18 |
| LA | 1 mm | Zomer | Continental | 225/60 R18 |
| RA | 1 mm | Zomer | Continental | 225/60 R18 |

| | |
|---|---|
| **Aantal wieldoppen/LMV** | LMV |
| **Aantal beschadigd** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Dealer onderhouden** | Ja |
| **Proefrit gemaakt door inspecteur** | Nee |
| **Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt** | Nee |
| **Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving** | Nee |
| **Technische staat** | Goed |

## Extra details

### Beschadigingen

**Deel:**
Voorzijde
**Omschrijving:**
Steenslag
**Gegeven oplossing:**
Inlakken en polijsten



**Deel:**
Voorruit
**Omschrijving:**
Pit
**Gegeven oplossing:**
Opvullen



**Deel:**
Motorkap
**Omschrijving:**
Deukje
**Gegeven oplossing:**
Restylen



**Deel:**
Portier linksachter
**Omschrijving:**
Vogelpoep en krasjes
**Gegeven oplossing:**
Herstellen en spuiten



**Deel:**
Bekleding stoel lv
**Omschrijving:**
Gescheurd
**Gegeven oplossing:**
Vervangen



**Deel:**
Portier linksvoor
**Omschrijving:**
Deukjes met lakschade
**Gegeven oplossing:**
Herstellen en spuiten




**Deel:**
Achterklep
**Omschrijving:**
Lakschade
**Gegeven oplossing:**
Herstellen en spuiten



**Deel:**
Schermrand linksvoor
**Omschrijving:**
Gekrast
**Gegeven oplossing:**
Kunststofreparatie



**Deel:**
Portier linksachter
**Omschrijving:**
Gekrast
**Gegeven oplossing:**
Kunststofreparatie



### Extra foto's



Vin typeplaat



Vin ingeslagen



Soh



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto

## Documenten

Geen documenten gevonden.

## Battery Health Check

PDF

moba_rapport.pdf


## Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur