Historial del Vehiculo -6616-MBK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
6616-MBK	10/10/2023	27614	MAN	REV Long Life 01	Filtro aceite
6616-MBK	10/10/2023	27614	MAN	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20
6616-MBK	10/10/2023	27614	MAN	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
6616-MBK	10/10/2023	27614	MAN	REV Long Life 01	Líquido lavaparabrisas
6616-MBK	10/10/2023	27614	MAN	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
6616-MBK	10/10/2023	27614	MAN	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
6616-MBK	10/10/2023	27614	MAN	REV Long Life 01	Tornillo cubrecarter -
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	Arandela / tapón cárter
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	Aceite motor - 00W20
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	Filtro aceite
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	MANO DE OBRA
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	Líquido lavaparabrisas
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	Serv inspección 2º año
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	Filtro antipolen
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	Tornillo
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	Líquido frenos
6616-MBK	15/10/2024	54515	MAN	ANUAL 2	Tasas reciclado residuos
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	Filtro aceite
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W20
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	Rellenar niveles
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	Jgo escobillas limpia
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	MANO DE OBRA
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	Escobilla limpialuna tr
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	Tornillo bandeja cubrecarter.
6616-MBK	10/11/2025	78062	MAN	REV Long Life 03	Serv inspección aceite
6616-MBK	24/11/2025	78405	NEU	4 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 235/55R18 100V EAG F1 ASY 5 / Turismo/ VERANO
6616-MBK	24/11/2025	78405	NEU	4 NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 235/55R18 100V EAG F1 ASY 5 / Turismo/ VERANO
6616-MBK	24/11/2025	78405	NEU	4 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 235/55R18 100V EAG F1 ASY 5 / Turismo/ VERANO
6616-MBK	24/11/2025	78405	NEU	4 NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 235/55R18 100V EAG F1 ASY 5 / Turismo/ VERANO



VOLKSWAGEN TIGUAN

LIFE 2.0 TDI 90KW (122CV)

VIN	WVGZZZ5NZNW068437
Primera matriculación	28/9/2022
Kilometraje del vehículo	105.232 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	27/10/2026 12:17:35	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	28/9/2022
Modelo	TIGUAN	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WVGZZZ5NZNW068437	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 100 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO


Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control







2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360

Exterior







3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




8 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Informe de tasación

Fotos comerciales





