MACADAM

Peugeot 208 '19

Voertuiginformatie

Merk:**Peugeot**
Kenteken:**R704DD**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**208 '19**
Chassisnummer:**VR3UHZKXZNT068697**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**100 kW**
Versie:**e-208 GT Pack 50kWh 136**
1ste tenaamstelling**28-07-2022**
Kilometerstand:**99571 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	1
Interieur	1
Links	5
Rechts	5

Commerciële foto's











R-704-DD












Trip 1
142 km
RANGE
92
km
14.4
kWh/100
59
km/h
READY
P
km/h
99571 km





VR3UHZKXZNT068697















19°c
11:11
20.0
20.0
AUTO


19°c
11:10
20.0
20.0
AUTO
MENU
Search...







Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**
Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade


Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde














Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links





Deur A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts








Deur V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts







Instructieboek
Ontbreekt
Vervangen
Interieur

Scherm A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links






Scherm V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links






Scherm V R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts







Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
205/45/17/98/V
Hankook
4,8 mm
Voor Rechts
Zomer
205/45/17/98/V
Hankook
4,0 mm
Achter Links
Zomer
205/45/17/98/V
Hankook
5,0 mm
Achter Rechts
Zomer
205/45/17/98/V
Hankook
4,0 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**N.v.t.**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Nee**
Onderhoudsboekje**Nee**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.