DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPWX TW006262	Erstzulassung	02.03.2026	Außenfarbe	Karbon Schwarz (Metallic)
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS5764	Laufleistung	21 826 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Hutablage	✖

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen


Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 6.0 mm
Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 7.0 mm






Außenschäden

2



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Tür
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Innenschäden

1



Bauteil	Hutablage
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

Sonstiges

6

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-