22346/24802

Standplatz:

26.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	F -CC 1502	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD812DNJ191138
Vertrags-Nummer:	93230084	Erstzulassung:	02.08.2023
Internes KZ:	15097428	Kilometer-Stand:	81788

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: Dark Knight Mineraleffekt | Polsterung: Stoff Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**35.588,24**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assistenz-Paket	672,27
Dark Knight Mineraleffekt	0,00
Funktions-Paket	0,00
Hyundai Smart Sense+	0,00
KRELL Soundsystem	420,17
LED-Grilldesign-Paket	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Navigations-Paket	0,00
Stoff Schwarz	0,00
Trend-Paket	3.932,77
Anhängerkupplung abnehmbar	1.000,00
Winterräder mit Leichtmetallfelge	991,60

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Anhängerkupplung abnehmbar	1.000,00
Winterräder mit Leichtmetallfelge	991,60

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**43.151,27**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**51.350,01**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	52.350,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **93230084**
Amtliches Kennzeichen: F -CC 1502

Übersicht erstellt am: 26.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
27.04.2024	9059886780	Wildschaden	Stossstange vorne mitte Crash Frontgrill mitte Crash	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **93230084**
Amtliches Kennzeichen: F -CC 1502

Übersicht erstellt am: 26.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
08.12.2023	17134	Inspektion und Wartung
08.11.2024	55097	Bremsflüssigkeitswechsel
08.11.2024	55097	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000936862-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**F-CC 1502**
Referenznummer:	**31232036**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**TMAJD812DNJ191138**	Laufleistung abgelesen:	**81788 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**02.08.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**06.08.2026 Siemensstraße 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 132 kW (179 PS)**
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**Dark Knight / MIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**08.2026 / 08.2026**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Teilweise**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**75079 / 12.02.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**5 - stark vernachlässigt**	Zustand innen:	**4 - mäßig**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**215/65/R17/99V 1 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**215/65/R17/99V 1 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Hankook**	**215/65/R17/99V 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Hankook**	**215/65/R17/99V 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Nicht verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
  Hochtöner
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Dachspoiler
  3. Bremsleuchte
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
  Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
  Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
  Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe Verbundglas
- Funktions-Paket
  Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Grilldesign-Paket
  Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber), Kühlergrill dunkel verchromt, Scheinwerfer Voll-LED, Abbiegelicht, Doppelendrohr Auspuffanlage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
  Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
  Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff

- Smart-Key
- Smart-Sense-Plus-Paket
  Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Sonderlackierung Engine Red Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Trend-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung Akustikglas
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket
  Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Sound-System KRELL
  Subwoofer

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt**
	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt**
	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar**
	Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht geprüft	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt.
Hinweis:	*Original Radsatz fehl - prüfen

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Beschädigt	Lackieren
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
4.	Dach	Kratzer	Lackieren
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
7.	Dachrahmen - Links	Kratzer	Smart Repair

8.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Lackieren
9.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
10.	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
11.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
	Karosserie innen		
	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
12.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
	Sonstiges		
	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
13.	Fzg-schein (zb 1)	Fehlt	Erneuern
14.	2. Radsatz	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges


Motorraum


Felgen


Bereifung


Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren




1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren




1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren




1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren




1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren




1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren




1. Motorhaube
Beschädigt - Lackieren



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern




3. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen




3. Seitenwand - Hinten - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen




4. Dach
Kratzer - Lackieren




4. Dach
Kratzer - Lackieren




4. Dach
Kratzer - Lackieren



4. Dach
Kratzer - Lackieren



4. Dach
Kratzer - Lackieren




4. Dach
Kratzer - Lackieren



4. Dach
Kratzer - Lackieren




4. Dach
Kratzer - Lackieren



4. Dach
Kratzer - Lackieren



4. Dach
Kratzer - Lackieren



4. Dach
Kratzer - Lackieren




5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren




5. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren




6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren




6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



7. Dachrahmen - Links
Kratzer - Smart Repair




7. Dachrahmen - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Dachrahmen - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren




8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



8. Tür Vorne - Links
Kratzer - Lackieren



9. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




9. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Heckklappe
Kratzer - Lackieren




10. Heckklappe
Kratzer - Lackieren



10. Heckklappe
Kratzer - Lackieren




11. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



11. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen