TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43507702

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.01.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	21.01.2026 / auction4you GmbH Nikolaus-Otto-Str. 30 52351 Düren
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKL8SR031647

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43507702

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.01.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	21.01.2026 / auction4you GmbH Nikolaus-Otto-Str. 30 52351 Düren
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Seat
Modell / Verkaufsbezeichnung	Leon Style
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	7593 ASL 00446
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZKL8SR031647
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	10.12.2024
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	32.294 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Midnight Black (Y9T)
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 110 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Leergewicht (kg)	1.504
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.040
Maße (L/B/H)	4642 x 1799 x 1450

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Grau-Anthrazit
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	23.700 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/55 R16 94V	Michelin	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 07/2028 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung

"Kessy" (schluesselloser Fahrzeugzugang) ohne automatische Verriegelung

"Safe & Driving" package M

"Vision Plus"-Paket: Rueckfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten

"Zentralverriegelung ""Keyless-Entry"" mit Fingerprint"

.

1968ccm (2.0 Ltr) 85kW

2 Leseleuchten vorn und 2 hinten

2-Schicht Metallic

2025

205/55 R 16 .. V

3P.-Automatikgurte vorn

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: TS1/TR1

6 Lautsprecher

7 J x 16 Alu

7-Gang DSG

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher vorn und hinten

ab 05.2024

Abgasaufbereitung mit SCR-Katalysator

Abwicklung Serie

Active info display - Medium

Advanced driver attention & drowsiness monitor

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Knieairbag u.Beifahrer-Airbag- Deaktivierung

Alarm

Alarmanlage

Antenne AM/FM

Ausstattung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Armlehne hinten

Armlehne vorn

Aussen-Sound Standard

Aussenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Aussenspiegel mit "Hola!" Lichtprojektion

Aussenspiegelgehäuse lackiert

Ausstattung Stoff grau/schwarz

Ausstattungspaket

Ausstattungspaket ohne Schiebedach

Automatische Distanzregelung plus Geschwindigkeitsregelanlage

Au~enspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und einklappbar, Parking-Position-Funktion, Beifahrerspiegelabsenkung

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitz höhenverstellbar

Betreuersitz f. KTW mit Kopfpolster an der Trennwand

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in deutsch

Bordwerkzeug

Center-Airbag für Sitze vorn

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Connectivity Box: 15-W wireless charging station + Bluetooth + mobile phone signal booster

DAB Audiosystem

Dachreling, schwarz

Ausstattung

DE

Deaktivierung für Beifahrerairbag

Dekor-Einlagen für Konsole

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz

Differentialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreip. Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für den mittleren Fondsitz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Einbau Auto-Telefon (Festeinbau)

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn/hinten mit Parklenkassistent

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Emission standard, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Energieversorgung/TV-Signal für Individualeinbau

Entfall der Aussenkonservierung

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmassnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 08

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Ausstattung

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist mi warnen und bremsen auf fahrzeuge, fussgänger und radfahrer

Front Assist mit City Notbremsfunktion

Front head restraints

Frontantrieb

Frontkamera für Fahrerassistenzsystem

Fusshebelwerk "Standard"

Gehobene Komfort-Ausstattung

Gepaeckraumabdeckung,schiebbar

Gepäckraum-Paket

Gepäckraumauskleidung mit Stauf{chern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Gurtwarner vorn/hinten

Hardtop

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Infotainment system with scalable module options (Options Infotainment, MIB3 model update) version 2

Innendekorteile verchromt

Innenrückspiegel, automatisch abblendend

Innenspiegel automatisch abblendend mit Regensensor

Instrumenteneinfassung mit Chromringen

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Keyless-Advanced

Ausstattung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimaanlage

Klimaanlage Climatronic 3 Zonen

Klimakomfortscheibe

Knieairbag

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Komfortöffnung/-schliessung Heckklappe

Kompensor Ausf. 1

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Diesel

Kältemittel HFO1234yf

Kältemittel R 1234 YF

Langversion (Sportstourer)

LED-Lichtband an Heckklappe mit dynamischem Blinker

LED-Tagfahrlicht

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

Lehnentaschen in den Vordersitzen

Leichtmetallräder 7J x 16

Lendenwirbelstuetze, manuell einstellbar fuer linke Vordersitzlehne

Leseleuchten, 2 vorn, 2 hinten

Leuchtweitenregulierung autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Leuchtweitenregulierung automatisch

Licht-/Regensensor

Linkslenker

Luftschallpaket plus Nahfeldkapsel

Main

Make-up Spiegel beleuchtet

Ausstattung

Midnight Black (Y9T)

Mit Multifunktionskamera

Mit Rueckfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Multifunktionsanzeige FPK

Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen

Navigation system (Baseline)

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Navigationssystem "Plus"

Nebelscheinwerfer

Nebelscheinwerfer LED

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorne

Notrufsystem E-Call

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemassnahmen

Ohne Car2X

Ohne connect Paket 1

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ausstattung

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Drive select

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fussmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

ohne Kennzeichenträger

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Steckdose

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Verbandsmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Ohne Überführungsausrüstung

Ausstattung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Online-Dienste

Pan-European-eCall

Pannen-Set

Parkbremse elektrisch

Parklenkassistent

Radio

Radschrauben mit Diebstahlsicherung

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschliessbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R16 94V

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Reifenfüllsystem

Rucksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Rückfahrkamera

SA Paket

Schalter im Schalthebel für Differential- Hinterachse

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schiebetür links und rechts, elektrisch betätigt mit Zuziehhilfe und Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung& Schließung)

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Schublade unter dem rechten Vordersitzen

Ausstattung

SEAT Connect Plus - 3 years

SEAT, S.A., Martorell

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Serviceintervall flexibel (Longlife) QI6

Servotronic, geschwindigkeitsabhängige Servolenkung

Sitzablage links und rechts 1. Sitzreihe

Sitzbezüge in Stoff

Sitze vorn heizbar

Sitze vorn mit Lendenwirbelstütze

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sitzlehne hinten umklappbar automatisch

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel

Sonnenblenden mit Spiegel, Beifahrerseite mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Sportstourer

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoff Anthrazit

Stoff Art grau

Stossfänger Sport

Ausstattung

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Tandem-Bremskraftverstärker 7/8-Zoll

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Tür- u.Seitenverkleidung

Türscheiben hinten/Seitenscheiben hinten/Heckscheibe dunkel getönt

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Virtual Cockpit

Voll-LED-Scheinwerfer mit Dynamische Leuchtweitenregulierung

Wartungsintervallverlaengerung

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winter Paket

With predictive speed limiter

With UN-ECE cybersecurity & software update

Zierleisten Standard

Zusatzheizung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Heckscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand links	Seitenwand (Polieren) - Kratzer - Smart Repair
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
6	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - fehlt - kein Abzug

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 23.08.2025

Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand links	589 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos, 1 Nachlackierungfoto

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43507702

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.01.2026

Übersichtsfotos




Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43507702

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.01.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 43507702

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 23.01.2026


Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Verglasung: Heckscheibe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand (Polieren) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand (Polieren) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand (Polieren) - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 6: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 6: Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung… Steinschlag - erneuern

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links