



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000949528-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**HO-GT 236**
Referenznummer:	**31274324**		

Fahrzeugdaten

Kia ProCeed (CD)(2018->) GT

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**U5YH6G17GML037927**	Laufleistung abgelesen:	**62666 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**27.07.2021 / 2020**	Besichtigungsdatum/-ort:	**07.10.2026 95213 Münchberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombi**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1591 ccm / 150 kW (204 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Schwarz**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**07.2028 / 07.2028**
Polster Art:	**Leder/Alcantara**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**56809 / 22.06.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**225/40/R18/-- 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**225/40/R18/-- 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**225/40/R18/-- 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**225/40/R18/-- 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Auspuffanlage mit Klappensteuerung
- Ausstattung GT
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Unterschiedspiegel heizbar
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsscheiben vorn (320 mm x 28mm)
- Bremssättel rot
- Chromeinfassung Seitenfenster
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe heizbar
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenbeleuchtung Supervision
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Klavierlack
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Laderaumboden variabel
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- LM-Felgen 7,5x18
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Reifen 225/40 R18 ..W
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder mit Wildleder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Track-Rot Metallic
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Navi-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Metallic-Lackierung

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Montierte Bereifung entspricht nicht dem Auslieferungszustand.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	4 Stk. Sommerreifen	Fehlt	Erneuern
3.	Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten links


Hinten rechts



Kofferraum


Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren