DEKRA-Nr: 0307 / 0100028958 / 2026 / B090432000406 vom 01.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Dirk Schönlinner
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **AC AW966E** **FIN** **TMAJB812DNJ127772**

Vertragsnummer	20494173
Auftragsnummer	ELSRM006409
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	22.09.2026, elektronisch
Besichtigung	01.10.2026 um 14:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 01.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**12.815,13 EUR**	**15.250,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**15.042,02 EUR**	**17.900,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 22.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 01.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.10.2026 um 14:00 Uhr durch Herrn Dirk Schönlinner bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 103 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Firma GÜNTER WINDEN FLIESENFACHGESCHÄFT , Heibachstr. 28, 52249 Eschweiler
Kennzeichen	AC AW966E
Tag der Erstzulassung	05.10.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	05.10.2022

DEKRA-Nr: 0307 / 0100028958 / 2026 / B090432000406 vom 01.10.2026

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NX4e / TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJB812DNJ127772
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	53.673 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar,

Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 13.11.2025 bei Kilometerstand 39.577.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Einstieg vorne links B Säule Eingedellt und zerkratzt, smart repair (Bild 10); Schaden vorne rechts bereich Kotflügel, erneuern; Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 9); Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen. Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dirk Schönlinner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Schaden vorne rechts bereich Kotflügel Nr.: 66 vom: 01.10.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0307 / 0100028958 / 2026 / B090432000406 vom 01.10.2026

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Aachen 52068 Aachen Rottstr. 41
Tel.: 0241 / 9420-0 Fax: 0241 / 9420-299

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 66 01.10.2026

FABRIKAT	HYUNDAI	TUCSON (NX4)	GRUNDMODELL
			TYP-CODE 30 1H 01

AUSSTATTG	AB 07.2022	SPURASSISTENT AKTIV	KLIMAANLAGE H
	KLIMAANLAGE AUTOMAT	KUEHLUNG ALTERNATIV	TUERSCH V SOLAR CONT
	VERGL GET (PRIVACY)	SPURHALTEASSISTENT	FRONTSCHEIBE HZB
	REGENSENSOR	F-HEBER ELEK M KLEMM	I-SPIEG AUT ABBLENDB
	SCHL-L ZUG-/STARTSYS	A-SPIEGEL MIT BLINKL	A-SPIEGEL MIT MEMORY
	A-SPIEGEL EL EINKLAP	KOFFERRAUMROLLO	AUDIOSYSTEM KRELL
	KABELLOSES LADESYST	SUBWOOFER	SYSTEM "ECALL"
	SCHEINWERFER MFR	KURVENLICHT STATISCH	LED RUECKLEUCHTEN
	SCHEIBENWISCH FUELLS	LEUCHTWEITENREGELUNG	PARKBREMSE ELEKTR
	LED TAGFAHRLICHT	NEBELSCHLUSSLEUCHTE	SITZE VORN BELUEFTET
	WALK IN DEVICE SYST	SITZE V ELEKTRISCH	SITZ H HEIZBAR
	SERVOLENKUNG ELEKTR	SITZ H ELEK KLAPPBAR	SPOILER VORN
	AKTIV LUFTKLAPPENSYS	SCHEINW DUNKEL CHROM	AUSSTATTUNG "DELUXE"
	HECKKL ELEK GESTENST	TUERVERKL MIT ARML	ZIERL F-RAHM SCHW GL
	FRONTSCH SOLAR REFL	ZIERL STOSSF H SCHW	KENNZ TYP EUROPA
	DOPPELAUSPUFFROHR	GURT MIT WARNANZEIGE	WEGFAHRSPERRE ELEKTR
	BELEUCHTUNG AMBIENTE	BLINDSPOT MONITORING	FRONTKAMERA
	FAHRKAMERA 360 GRAD	ABGASNORM EURO 6D	EINPARKHILFE V/H
	1598CCM 195KW	DIGITAL SCHLUESSEL	EINPARKSYS AUTOMAT
	REIFENDRUCKKONTROLLE	BILDSCHIRM 10.25 ZOL	PEDAL METAL
	LENKRADHEIZUNG	LEDERLENKRAD	SCHALTBET AM LENKRAD
	"SBW" SYSTEM	KICKDOWN MECHANISMUS	6-GANG GETRIEBE AUT
	SYST "START & STOP"	BATTERIE 68 AH	REIFEN 235/50 R19..H
	FELGE 7.5 J X 19 ALU	SITZE V VERSTELLBAR	SITZBEZ WILDLEDER
	SEITENAIRBAG M	FAHRGAST WARNUNG H	LAUTS ARMATURENBRETT
	TACHOMETER MPH/KPH	SPRACHERK-SYST	AUSSENSP HEIZBAR
	SONNENSCHUTZROLLO H	ESC	ALLRADANTRIEB
	FUSSRASTE ALU	ZIERL SEITL SCHWARZ	HECKSPOIL GLANZSCHW
	KOPFAIRBAG	SEITENAIRBAG	PANORAMA SD ELEKTR
	DACHRELING	"PLUG-IN" SYSTEM	N LINE

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS =105.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.-PREIS
18600A00	SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	21.00
KN	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	4	42.00
66300R5A)	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN	7	73.50
	UMFASST: KOTFLUEGEL V R UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN		

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG		AW
0742	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK ST I	10
1682	ZIERL U TUER V R	REPARATURLACK ST K3	10

DEKRA-Nr: 0307 / 0100028958 / 2026 / B090432000406 vom 01.10.2026

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 66 01.10.2026

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-PREIS
FAKTOR	108.00 EUR/STD		
LACKIERZEIT		20	
VORBE. HPT-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		13	
VORBE. VERB-ARB. METALL-LACK.		6	
GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	39	421.20

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG	70.08
REPARATURLACKIERUNG K3	26.47
MAT-KONST. HPT-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.	56.90
MAT-KONST. VERB-ARB. METALL-LACK.	25.20

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.08.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0742	KOTFLUEGEL V R	66321N9000	398.34
0798	ZIERLEISTE KOTFL V R :	87712N7CA0	68.09
0799	CLIP BEFESTIGUNG L	847472L000	1.92

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 66 01.10.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT 13 AW X 105.00 EUR/STD	136.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		136.50
L A C K I E R U N G		
ARBEITSKOSTEN	421.20	
MATERIALKOSTEN	178.65	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		599.85
E R S A T Z T E I L E	468.35	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		468.35
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		1 204.70
MWST 19.00 %		228.89
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		1 433.59

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR : = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH VORBEHALTEN

DEKRA-Nr: 0307 / 0100028958 / 2026 / B090432000406 vom 01.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Dirk Schönlinner
Tel. direkt 02419420-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **AC AW966E** **FIN** **TMAJB812DNJ127772**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	22.09.2026, elektronisch.
Besichtigung	01.10.2026, 14:00 Uhr, durch Herrn Dirk Schönlinner bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Rottstr. 41, 52068 Aachen ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	01.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 20494173 Auftragsnummer ELSRM006409 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 103 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.10.2022	Letzte Zulassung	05.10.2022
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	TUCSON 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid 4WD
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJB812DNJ127772
HSN / TSN	1349 / AGH	Schlüssel-Nr.	40345405

DEKRA-Nr: 0307 / 0100028958 / 2026 / B090432000406 vom 01.10.2026

Km-Stand abgelesen	53673	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	3 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis	42.350 EUR	Fz. Notierung	**19.700 EUR**
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK			**20.348 EUR**

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV, Ablagemöglichkeiten, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer, Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Anhängerstabilitätshilfe (TSA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe (DBC), Berganfahrhilfe (HAC), Bordcomputer, Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Drehzahlmesser, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Stufen-Automatik, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer verdeckt unter Dachspoiler, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel manuell abblendbar, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrleuchten, Lackierung: Uni, Lederlenkrad und -schalthebel, Lenkrad in Höhe und Tiefe verstellbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltpaddels, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Multikollisionsbremse (MCB), Notrufsystem (eCall), Parkbremse elektronisch (EPB) mit Auto Hold, Partikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19 mit Bereifung 235/50 R 19, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera, Scheiben rundum getönt, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne 40:20:40 geteilt, umklappbar, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12 Volt, vorne und im Gepäckraum, USB-Ladeanschluss, vorne, USB-Ladeanschlüsse (2), hinten, Verglasung: Frontscheibe mit Akustik-Film, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1 20.348 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 13.11.2025 bei Kilometerstand 39.577

Km-Korrektur

Km = 53673 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = 2527
BZ2K = 0.425708 (AS = 0.737443 BS = -0.007838) **87 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Einstieg vorne links B Säule Eingedellt und zerkratzt, smart repair (Bild 10)	120	voll	-120	
2. Schaden vorne rechts bereich Kotflügel, erneuern	1.189	voll	-1.189	
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 9)	360	anteilig	-174	
4. Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen	650	voll	-650	
5. Lackvorbereitung	200	voll	-200	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**2.519**			**-2.333 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 18.102 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-362 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				644 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	3 mm	SO	-134 EUR
	vorne rechts	3 mm	SO	-134 EUR
	hinten links	4 mm	SO	-107 EUR
	hinten rechts	4 mm	SO	-107 EUR

Legende S/ Sommer /O Original **-200 EUR**

Zwischenwert 3	17.902 EUR
Zwischenwert 4	17.902 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 15.252,00 EUR WD= 2.648,00 EUR VK= 17.900,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**12.815,13 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.434,87 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**15.250,00 EUR**
Verkaufswert	ohne MwSt.	**15.042,02 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.857,98 EUR**
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	**17.900,00 EUR**

Der Sachverständige
Dirk Schönlinner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Laufleistung




Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 10 : Einstieg vorne links B Säule Eingedellt und zerkratzt



Bild 11 : Schaden Kotflügel vorne rechts

allane mobility group
22346/24802

Standplat ONLINE-VERKAUF

07.10.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	AC -AW 0966E	Fahrgestell-Nummer:	TMAJB812DNJ127772
Vertrags-Nummer:	20494173	Erstzulassung:	05.10.2022
Internes KZ:	15367285	Kilometer-Stand:	53673

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid4WD Auto Sports Utility Vehicle 5-türig1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Ga

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**0,00**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**0,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	195 / 265	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,200
Leergewicht (kg):	1893	zul. Gewicht (kg):	2415

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **20494173**
Amtliches Kennzeichen: AC -AW 0966E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **20494173**
Amtliches Kennzeichen: AC -AW 0966E

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid 4WD Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 265 PS / 195 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer