



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000950234-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**F-ES 1079E**
Referenznummer:	**31254615**		

Fahrzeugdaten

BMW iX3 (G08E/G08F)(07.2020->) Impressive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBY41DU050S244519**	Laufleistung abgelesen:	**91830 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**11.04.2022 / 2021**	Besichtigungsdatum/-ort:	**09.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Elektro**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**0 ccm / 210 kW (286 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**MINERALWEISS METALLIC**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**05.2027 / 05.2027**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**84789 / 26.06.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**245/45/R20/103W 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**245/45/R20/103W 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**245/45/R20/103W 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**245/45/R20/103W 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**275/40/R20/106W 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**275/40/R20/106W 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**275/40/R20/106W 3.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**275/40/R20/106W 3.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Nicht verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Heckantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
  Ausstattungs-Paket: Connected Teaser, Audio-Navigationssystem Professional, Service-System: Remote-Dienste, Service-System: Concierge-Service, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote 3D View
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente galvanisiert
- BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator)
- BMW Live Cockpit Professional
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Elektromotor 210 kW (cont. 80 kW)
- Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual
- Fahrassistenz-System Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent

- Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
  Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung, Notruf- und Assistance-System, Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitsbegrenzung-Anzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung, Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (EDC / VDC)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter
- Getränkehalter hinten
- Head-up-Display
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Impressive
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (Mode 3)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- LM-Felgen
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkassistent-Paket Plus
  Fahrassistenz-System: Parkassistent, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Service-System: Remote 3D View, Surround-Kamerasystem (Surround View), Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Gesetzlicher Notruf

- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sound-System Harman-Kardon
- Start-Stop-Knopf
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Verglasung Akustikglas
- Warndreieck
- WLAN-Hotspot

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Sonnenschutzverglasung
- Dachhimmel Anthrazit
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Kontraststeppung M

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge (Aluminium) - Hinten Rechts	Beschädigt	Smart Repair
2.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
4.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
5.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Reifen - hinten rechts	Beschädigt	Erneuern

7.	Infotainment	Displayschaden	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge (Aluminium) - Hinten Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge (Aluminium) - Hinten Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge (Aluminium) - Hinten Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Felge (Aluminium) - Hinten Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



4. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



6. Reifen - hinten rechts
Beschädigt - Erneuern



6. Reifen - hinten rechts
Beschädigt - Erneuern



6. Reifen - hinten rechts
Beschädigt - Erneuern



6. Reifen - hinten rechts
Beschädigt - Erneuern



7. Infotainment
Displayschaden - Erneuern



7. Infotainment
Displayschaden - Erneuern

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	F -ES 1079E	Fahrgestell-Nummer:	WBY41DU050S244519
Vertrags-Nummer:	37561078	Erstzulassung:	11.04.2022
Internes KZ:	14999492	Kilometer-Stand:	91830

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Mineralweiß Metallic Polsterung: Leder 'Vernasca' Schwarz Dekorsteppung Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**60.840,34**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Dafür: Leder Vernasca Schwarz/Kontraststeppung Blau	0,00
Entfall: Leder Vernasca Schwarz Dekorsteppung - Schwarz	0,00
Interieurleisten Edelholzausführung Fineline Cove matt, offenporig	252,10
Leder 'Vernasca' Schwarz Dekorsteppung - Schwarz	0,00
M Dachreling Hochglanz Shadow Line	0,00
M Hochglanz Shadow Line	0,00
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	168,07
M Leuchten Shadow Line	210,08
Mineralweiß Metallic	0,00
Sonnenschutzverglasung	403,36

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**61.873,95**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**73.630,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	73.630,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2260	zul. Gewicht (kg):	2725

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **37561078**
Amtliches Kennzeichen: F -ES 1079E

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
15.11.2025	9059969189	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **37561078**
Amtliches Kennzeichen: F -ES 1079E

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer