addvalora
Global Loss Adjusters

División Motor

N/Ref.: 2510917364
Fecha: 07/10/2025

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	11335
Marca:	CITROEN	**Modelo:**	Nuevo C4X Hybrid 136 DSC6 PLUS

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	07/10/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Bridgestone 215/65/R16 98H 5,3 mm //Neumatico DI Bridgestone 215/65/R16 98H 5,3 mm //Neumatico TD Bridgestone 215/65/R16 98H 5,6 mm //Neumatico TI Bridgestone 215/65/R16 98H 5,6 mm // total - 1baixar valoracao -

DAÑOS



Elemento	VARILLA ANTENA
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	KIT ANTIPINCHAZOS
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3







Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TAPA MALETERO
Posición	N
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA




Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Descuento Sobre Recambios

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	328,80 €

FOTOS GENERALES






120
0 P
Puerta y maletero abiertos
720 km
11335


5678 MZL








5678 MZL








17°C
100.60 MHz
LO
LO
FUENTES
OPCIONES





