# Informe de tasación




## RENAULT Captur

-

| | |
|---|---|
| VIN | VF1RJB00674696526 |
| Primera matriculación | 28/05/2025 |
| Kilometraje del vehículo | 10.144 km |

## DETALLES DE LA INSPECCIÓN

| | |
|---|---|
| Fecha de la inspección | 16/03/2026 12:32:24 |
| Descripción de la dirección de inspección | Cars&Cars |

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | |
|---|---|
| VIN | VF1RJB00674696526 |
| Tipo de carrocería | Todocamino |
| Primera matriculación | 28/05/2025 |
| Tipo de combustible | Hibrido |
| Marca | RENAULT |
| Modelo | Captur |

## DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

| | |
|---|---|
| Núm llaves | 2 |
| Ficha Ténica | No |
| Manual de instrucciones | No |
| Documento de matriculación | No |
| Tipo de libro de mantenimiento | Mantenimiento digital |

## NEUMÁTICOS

### Neumáticos montados

| Ubicación | Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantera | Izquierda | 5,0 mm | Continental | 215/55 R 18 95 H | Verano | Aluminio | No aplica |
| Delantera | Derecha | 5,0 mm | Continental | 215/55 R 18 95 H | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera | Izquierda | 6,0 mm | Continental | 215/55 R 18 95 H | Verano | Aluminio | No aplica |
| Trasera | Derecha | 6,0 mm | Continental | 215/55 R 18 95 H | Verano | Aluminio | No aplica |

# DAÑO

## Daños







### 3 | Paragolpes Delantero

| | |
|---|---|
| Tipo | **Golpe(s) y arañazo(s)** |
| Modo de reparación | **Reemplazar Y Pintar** |

**Comentarios:** Posibles daños ocultos



### 4 | Faro Del Dr

| | |
|---|---|
| Tipo | **Roto** |
| Modo de reparación | **Reemplazar** |





### 5 | Capó

| | |
|---|---|
| Tipo | **Deformado / Forzados** |
| Modo de reparación | **Reemplazar Y Pintar** |




### 6 | Espoiler Delantero

| | |
|---|---|
| Tipo | **Golpe(s) y arañazo(s)** |
| Modo de reparación | **Pintar** |

### 7 | Moldura Aleta DEL IZ

| | |
|---|---|
| Tipo | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Pintar |




### 8 | Rincón parachoques Tras IZ

| | |
|---|---|
| Tipo | Agujero |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |




### 9 | Rincón parachoques Tras DR

| | |
|---|---|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |








### 10 | Paragolpes Tras

| | |
|---|---|
| Tipo | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |




### 11 | Embellecedor Aleta Tras DR

| | |
|---|---|
| Tipo | Deformado / Forzados |
| Modo de reparación | Reemplazar |




### 12 | Embell Puerta Tras DR

| | |
|---|---|
| Tipo | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparación Pequeños Daños |




### 13 | Embell Puerta DEL DR

| | |
|---|---|
| Tipo | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparación Pequeños Daños |




### 14 | Moldura Aleta DEL DR

| | |
|---|---|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



### 15 | Llanta alu Del Dr pulido

| | |
|---|---|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Precio Cerrado |




### 16 | Llanta alu Tras Dr pulido

| | |
|---|---|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Precio Cerrado |



### 17 | Llanta alu Del Iz pulido

| | |
|---|---|
| Tipo | Rayado |
| Modo de reparación | Precio Cerrado |


## Daños



### 1 | Indicador de advertencia

| | |
|---|---|
| Tipo | Encendido |
| Modo de reparación | Control |





### 2 | Interior

| | |
|---|---|
| Tipo | Sucio |
| Modo de reparación | Limpiar 360 |

## Fotos comerciales









