DEKRA-Nr: 0357 / 034736 / 2026 / B085565002677 vom 02.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	02.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.08.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) / Ceed 1.6 CRDi Mild Hybrid GT Line (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH7819GRL168254	HSN / TSN	2234 / ABC
DAT €uropa-Code®	014250260220011	DAT Marktindex	DE00D 6429
Km-Stand abgelesen	97768	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 /
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic / H8G

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 17 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	5 mm
225 / 45 R 17 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	5 mm
225 / 45 R 17 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	7 mm
225 / 45 R 17 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Ausstattung GT-LINE, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Außenspiegelgehäuse Klavierlack, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckdiffusor, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 7x17 (5-Doppelspeichen), Laderaumboden variabel, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Luftausströmer im Fond mitte, Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,6 Ltr. - 100 kW Diesel), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Modellpflege, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer LED, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Reifen 225/45 R17 ..W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Carrara-Weiß, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System JBL Premium, Start/Stop-Anlage (ISG), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht LED hinten,

Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83663	Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CRDi Mild-Hybrid
4001	Leder-Paket
11000	Metallic-Lackierung
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 29.09.2026 bei Kilometerstand 94.613

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Minderwert für Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie, (Bild 14)
2. Felge vorne rechts Kratzer, smart repair (Bild 15, 16)
3. Seitenteil rechts Kratzer, smart repair (Bild 17, 18)
4. Motorhaube, Steinschlag >6St. /dm ², lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)
5. Stoßfänger vorne, Steinschlag >6St. /dm ², lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Sitzlehnenbezug vorne links, (Bild 12, 13)




Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Motorhaube, Steinschlag >6St. /dm ², lackieren mit Lackaufbau




Bild 9 : Motorhaube, Steinschlag >6St. /dm ², lackieren mit Lackaufbau




Bild 10 : Stoßfänger vorne, Steinschlag >6St. /dm ², lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Stoßfänger vorne, Steinschlag >6St. /dm ², lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Sitzlehnenbezug vorne links



Bild 13 : Sitzlehnenbezug vorne links




Bild 14 : Minderwert für Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie




Bild 15 : Felge vorne rechts Kratzer



Bild 16 : Felge vorne rechts Kratzer




Bild 17 : Seitenteil rechts Kratzer



Bild 18 : Seitenteil rechts Kratzer