CarcheckAI

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

INFORMATION DU VÉHICULE

Date de génération du PDF
07/07/2026

Segment
CSUV

Date d'immatriculation
18/06/2025

Immatriculation
HE283CZ

Kilométrage
27 143 km

VIN
VXKKAHPY8S6026293

Marque
OPEL

Modèle
NOUVEAU GRANDLAND

Portes
5

Date de création
31/03/2026

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

PHOTOS DU VÉHICULE

3/4 AVG



Avant vue basse



3/4 AVD



Côté droit



Arrière



Coffre ouvert



3/4 ARG



Planche de bord



Compteur



Siège AV



Siège AR



Côté gauche



3/4 ARD



Pneu ARD



OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

ELÉMENTS DU VEHICULE

Cache-bagage manquant ou cassé



Cassé

Autre(s) dommage(s) dans le coffre





*** Non référencé ***

Kit de réparation avec compresseur



Tableau de bord



Carnet de service présent



Double des clés manquant

Manquant

PNEUS

Pneu Avant Gauche

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 4.6 mm

Pneu Avant Droit

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 4.8 mm

Pneu Arrière Gauche

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5.3 mm

Pneu Arrière Droit

MICHELIN - SUMMER - 225/55 R19 - Parallélisme conforme - 5.5 mm

OPEL - NOUVEAU GRANDLAND

DOMMAGES

Porte Arrière Droite




Rayure(s) - Léger / Faible

Capot



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Pavillon



Enfoncement(s) - Léger / Faible

Bouclier Avant



Rayure(s) - Léger / Faible

JANTES

Jante arrière gauche bi-ton



Rayure(s) - Moyen

Jante avant droite bi-ton



Rayure(s) - Moyen