Historial del Vehiculo -1959-MJL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Filtro aceite - Nueva
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Tapón cárter aceite
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Aceite motor - 05W30 OEM
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Filtro combustible
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Serv inspección A+B
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Filtro aire
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Arandela / tapón cárter
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	MANO DE OBRA
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Serv inspección filtro aire
1959-MJL	18/12/2025	107757	REV Long Life 04	Serv insp filtro combustible
1959-MJL	17/07/2025	81011	REV Long Life 03	Filtro aceite - Nueva
1959-MJL	17/07/2025	81011	REV Long Life 03	Serv inspección B
1959-MJL	17/07/2025	81011	REV Long Life 03	Jgo escobillas limpia
1959-MJL	17/07/2025	81011	REV Long Life 03	Aceite motor - 05W30 OEM
1959-MJL	17/07/2025	81011	REV Long Life 03	M.O. General
1959-MJL	17/07/2025	81011	REV Long Life 03	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1959-MJL	17/07/2025	81011	REV Long Life 03	Másticos
1959-MJL	17/07/2025	81011	REV Long Life 03	Serv insp filtro antipolen
1959-MJL	17/07/2025	81011	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
1959-MJL	11/02/2025	54131	REV Long Life 02	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1959-MJL	11/02/2025	54131	REV Long Life 02	M.O. General
1959-MJL	11/02/2025	54131	REV Long Life 02	Filtro aceite - Nueva
1959-MJL	11/02/2025	54131	REV Long Life 02	Aceite motor - 05W30 OEM
1959-MJL	11/02/2025	54131	REV Long Life 02	Filtro aire
1959-MJL	11/02/2025	54131	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
1959-MJL	11/02/2025	54131	REV Long Life 02	Filtro combustible
1959-MJL	03/05/2024	27286	REV Long Life 01	Jgo escobillas limpia

1959-MJL	03/05/2024	27286	REV Long Life 01	Filtro aceite
1959-MJL	03/05/2024	27286	REV Long Life 01	Aceite motor - 05W30 OEM
1959-MJL	03/05/2024	27286	REV Long Life 01	Filtro antipolen - Nueva
1959-MJL	03/05/2024	27286	REV Long Life 01	M.O. General
1959-MJL	02/06/2026	135492	REV Long Life 05	Serv inspección 125000 KM
1959-MJL	02/06/2026	135492	REV Long Life 05	Filtro aceite - Nueva
1959-MJL	02/06/2026	135492	REV Long Life 05	Filtro antipolen - CARBON ACTIVO - Nueva
1959-MJL	02/06/2026	135492	REV Long Life 05	Arandela / tapón cárter
1959-MJL	02/06/2026	135492	REV Long Life 05	Aceite motor - 05W30 OEM
1959-MJL	02/06/2026	135492	REV Long Life 05	Tasas reciclado residuos
1959-MJL	02/06/2026	135492	REV Long Life 05	MANO DE OBRA

Informe de tasación



RENAULT CLIO

-

VIN	VF1RJA00471193752
Primera matriculación	25/7/2023
Kilometraje del vehículo	146.000 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/9/2026 14:11:33	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	25/7/2023
Modelo	CLIO	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF1RJA00471193752	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Otro	185/65 R 15 88 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO


Exterior




1 | Paragolpes Delantero


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





3 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Aceptable




5 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



7 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Interior



2 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales





