TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum: 26.08.2026
Protokollnummer: 47357131
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Mink

YV1ZWL1VDN2489969

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	45.684 km
Hersteller	Volvo	**Restlauf bis Service**	164 Tag(e)
Typ/Modell	V60	**HU (Bericht lag nicht vor)**	02/2028
Fahrgestellnummer	YV1ZWL1VDN2489969	**Leistung**	184 kW
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	23.03.2022	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	02/2026, 38.472 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Schweller links	Einstieg (vorne links) - Delle(n) - sanft instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Seite rechts

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/40 R19 96W	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	235/40 R19 96W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	26.08.2026
Protokollnummer:	**47357131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Mink

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	V60	**Laufleistung (abgelesen)**	45.684 km
Fahrgestellnummer	YV1ZWL1VDN2489969	**Erstzulassung**	23.03.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	26.08.2026
Protokollnummer:	**47357131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Mink

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	26.08.2026
Protokollnummer:	**47357131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Mink

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg (vorne links) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg (vorne links) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg (vorne links) - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	26.08.2026
Protokollnummer:	**47357131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Mink

Unfallfotos




Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum: 26.08.2026
Protokollnummer: 47357131
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Mink



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Besichtigungsdatum:	26.08.2026
Protokollnummer:	**47357131**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Mink



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

VOLVO

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Innerorts:	201	g/km	8.8	l/100 km
Außerorts:	120	g/km	5.3	l/100 km
Kombiniert:	150	g/km	6.5	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:		g/km		l/100 km
Abweichungsfaktor:			N/A	
Differenzierungsfaktor:			N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km
Elektrische Reichweite	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e5 32

3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ: g/km

3.2.2 Einsparungen durch WLPT: 1.40 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO2 Emissionen		Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	246	g/km	10.9	l/100 km
Mittel	155	g/km	6.8	l/100 km
Hoch	131	g/km	5.8	l/100 km
Höchstwert	150	g/km	6.6	l/100 km
Kombiniert:	158	g/km	7.0	l/100 km
Gewichtet, kombiniert		g/km		l/100 km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC,weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: N/A

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.
225/50R17 Min 94H;7Jx17x40.5 235/45R18 Min 94H;8Jx18x42.0 235/40R19 Min 94H;8Jx19x42.0
M&S Min 94Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

VOLVO

Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0122508

www.PS-Team.de

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBE

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	Z
	Variante:	ZWL1
	Version:	ZWL1VD0?
0.2.1	Handelsbezeichnung:	V60
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2020_225L1D-YV1-1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2021_0002-YV1-1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-023
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-2017SPALo22xD-1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_G3-YV1-0
0.4	Fahrzeugklasse:	
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1ZWL1VDN2489969
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20220216
	mit dem in der am:	20211015
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*1315*15

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt
und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) 20220216 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Vorn,			
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert			

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	2872	mm				
4.1	Achsabstände:	1-2:		2-3:		3-4:	
5.	Länge:	4761	mm				
6.	Breite:	1850	mm				
7.	Höhe:	1421	mm				

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1777	kg				
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1839	kg				
16.	Technisch zulässige Höchstmassen						
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2240	kg				
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1.	1140	kg	2.	1160	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4040	kg				
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines						
18.1	Deichselanhängers:	1800	kg				
18.3	Zentralachsanhängers:	1800	kg				
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750	kg				
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg				

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	VOLVO
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:	B420T2
		Fremdzuendung,
22.	Arbeitsverfahren:	Viertakt.
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe.
25.	Hubraum:	1969 cm^3
26.	Kraftstoff:	Benzin

26.1.	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung:	184 kW bei 5400 min^{-1} (Verbrennungsmotor)
27.3	Höchste Nennleistung:	10 kW (Elektromotor)
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung:	8 kW (Elektromotor)
28.	Getriebe (Typ):	Automatisch

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VOLVO

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.075
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	N/A

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1.	1600 mm	2.	1600 mm	3.	
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energie-effizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	Vorne:	235/40R19 96W; 8Jx19x42 / A / C1				
		Hinten:	235/40R19 96W; 8Jx19x42 / A / C1				

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AC Sport-Kombi
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel				
	Standgeräusch:	73 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	3750 min^{-1}	
	Drive-by:	70 dB(A)			
47.	Abgasnorm:	Euro 6 AP			
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:				
47.1.1	Prüfmasse:			1909	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:			2.230	m2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :				N/A
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0	f0:			114.4	N
47.1.3.1	f1:			0.142	N/(km /h)
47.1.3.2	f2:			0.03548	$N/(km/h)^2$
47.2	Fahrzyklus				
47.2.1	Fahrzyklusklasse:			3b	
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):			N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:			No	
48.	Abgasverhalten:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			715/2007*2018/1832AP	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
289.2	10.1	7.4	29.6		0.11	0.93^{E+11}

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt:	NOx:	60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11} #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NOx:	60.0	mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11} #/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4578893
Hersteller	Volvo
Model	V60
Variante	Plus Dark 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	52.638,66
VIN	YV1ZWL1VDN2489969
Erstzulassungsdatum	23.3.2022
Kennzeichen	M-RU 1139

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4578893 11.09.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023106341	25.05.2023	| Beifahrerseite Kotflügel vorne	1.659,61
2023111199	25.05.2023	| Beifahrerseite Seitenteil hinten	906,45
2025102373	11.02.2025	| Reifen/Felge rechts| Siehe Sonstiges	
2026109054	15.06.2026	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne| Reifen/Felge rechts	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn