BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 I XDRIVE M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 180 KW 16V 5-TÜRIG

VIN: WBA71FY070FU96220



Beschreibung

Kennzeichen M-BW3411	**Zulassungsdatum** 06/05/2025	**Laufleistung** 68791 km
Farbe BROOKLYN GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 182	**Hubraum** 1998
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 8	**Max. Leistung** 180 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
003	Dach / - [1]	Delle	Reparieren



004	Tür / Hinten Links	Delle	Smart Repair



005	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren



006	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
007	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Akzeptabel

[1] 5,0 Std

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Fehlteile/Zubehör

☑ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☐ Füllflasche Nothilfekit
☐ Hutablage	☐ In-Car-Werkzeuge	☐ Kompressor Nothilfe
☑ Laderaumabdeckung	☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)	☐ Pannenset
☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)	☐ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	HANKOOK	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Füllflasche Nothilfekit



Fehlteile/Zubehör / Laderaumabdeckung



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.