
Vehicle info

Make	AUDI	Gearbox	Automatic
Model	A6 Avant 50 TFSI e PHEV quattro S-tronic (4A)	Fuel type	Petrol
Mileage	83,463	kW	195
Registration	W34474P	cc	1,984
VIN	WAUZZZF20RN023916	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten
First registration date	12/20/2023		



Documents and maintenance

Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	700
Next maintenance date	8/1/2026

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
7 | Outside rear-view mirror housing L	Scratch(es)	Paint
8 | Wing RL	Bad repair	Visual depreciation
9 | Wing FL	Bad repair	Repair and paint (complete)
10 | Windscreen	Stone chip(s)	Windscreen repair
11 | Bumper F	Deformed / Strained	Replace
12 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
14 | Other exterior parts	Damaged	Replace

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	Execute
13 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Alloy rim RL	Scratch(es)	No repair
3 | Wing RL	Paint measurement	No repair
4 | Door RL	Paint measurement	No repair
5 | Door FL	Paint measurement	No repair
6 | Wing FL	Paint measurement	No repair

Damages

Exterior










7 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear











8 | Wing RL


Damage type	Bad repair
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Prior damage


9 | Wing FL

Damage type	Bad repair
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	Prior damage

10 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Windscreen repair
Cause	Use/wear







11 | Bumper F

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear








12 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




14 | Other exterior parts

Damage type	Damaged
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Interior



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear





13 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages





2 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



3 | Wing RL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Prior damage



4 | Door RL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



5 | Door FL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



6 | Wing FL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields









Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	White	Jack	No
Wheel lock adapter	No	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	Continental	3.1 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	Continental	2.7 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	Continental	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/55 R 18 102 Y	Continental	5.0 mm

Commercial photos











Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 02/11/2026
91%
Gesundheitszustand (SOH)*
Audi A6 Avant 50 TFSIe
VIN : WAUZZZF20RN023916
Kilometerstand : 83.463 km
* SOH berechnet aus den Daten des Herstellers, Informationen zur Berücksichtigung für die Herstellergarantie
Mehr erfahren über www.get-moba.com
CARA

















AUDI AG
WAUZZZF20RN023916





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

3-sitzige Rücksitzanlage	4-Wege-Lendenwirbelstütze	8 Lautsprecher (passiv)
Abgasendrohre	Ablagepaket	ABS+ESP+ ASR
Airbag : Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	Airbags : Fullsize- Airbags für Fahrer und Beifahrer	Akustikverglasung für die Seitenscheiben
Akustisches Fahrzeug Warnsystem	Aluminium-Gussräder 18" im 5-Doppelarm-Design	Ambientebeleuchtung-Kontur
Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung	Assistenzpaket Parken mit Remote-Parkassistent plus	Assistenzpaket Stadt
Assistenzpaket Tour	Audi connect mit integrierter SIM-Karte - 3 Jahre	Audi connect Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung
Audi connect Schlüssel	Audi drive select	Audi music interface
Audi phone box	Audi pre sense basic	Audi pre sense Fond-Paket
Audi pre sense front	Audi smartphone interface	Audi sound system
Audi virtual cockpit	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel in Wagenfarbe	Außenspiegel rechts konvex großes Sichtfeld	Automatische Umluftregelung
Bedientasten schwarz matt	beheizbar und elektrisch anklappbar	Bluetooth-Schnittstelle
Bordwerkzeug	Businesspaket	Chronosgrau Metallic
Dachhimmel in Stoff	Dachreling Aluminium, eloxiert	Dachreling schwarz
Datenmodul Europa	Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	Dekorelemente Holz Birke linear
Digitaler Radioempfang (DAB)	Ebener Ladeboden hinten	Einparkhilfe plus
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten	Elektrische Laderaumabdeckung	Fahrwerk mit Dämpferregelung
Fensterheber elektrisch vorne	Fondsitze 4+1 Sitzer	Funkschlüssel
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert	Fußhebelwerk "Standard"	Garantie : Herstellergarantie 2 Jahre
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer
Glanzpaket	Haushaltsstecker Typ E/F (DT/FR)	HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht
Head-up-Display	Heckspoiler	Hinterachse
Industriestecker CEE 16 A/400 V/6 h	Innenspiegel automatisch abblendend	Instrumenteneinsatz
Instrumententafel und Türverkleidung	Interieurelemente in Kunstleder oben	Kältemittel R1234yf
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Klarglas	Klima: Komfortklimaautomatik 4 -Zonen
Klima: Standklimatisierung	Komfort-Standklimatisierung	Komfortpaket
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Kopfstützen vorn	Kraftstoffbehälter (52 Liter)
Lackierung: Chronosgrau Metallic	Ladedose AC Typ 2	LED-Heckleuchten
LED-Scheinwerfer	Lenkrad : Lederlenkrad mit Multifunktion	Lenkrad : Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
Lenkradeinstellung elektrisch	Licht-/Regensensor	LTE-Unterstützung für Audi phone box
Manuell betätigte Türen	Mild-Hybrid	Mittelarmlehne vorn
MMI Navigation mit MMI touch response	Mode-3-Ladekabel 11 kW	Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Multifunktionskamera	Nachtsichtassistent	Nichtraucherpaket
Normalsitze vorn	Ohne Lichtassistent	Panorama-Glasdach
Parkassistent	Polster : Stoff Effekt	Polster: Leder/mono.pur 550-Kombination für Normalsitze vorn ohne Sitzbelüftung
Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöseerkennung	rahmenlos
Reifendruck- Kontrollanzeige	Reifendruckkontrollsystem	Reifenreparaturset
Schaltgetriebe: S tronic	Scheibenbremsen vorne/hinten	Scheinwerferreinigungsanlage
Serienfahrwerk	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre	Servoschließung für die Türen

Sicherheitslenksäule	Sitzbelegungserkennung	Sitzbelüftung vorn
Sitzheizung vorn und hinten	Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite	Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar
Spurverlassenswarnung	Start-Stop-System	Steuerungsnummer
Stoßfänger	Tagfahrlicht	Transportschutz
Transportschutzfolie	Trennnetz	Triebwerksunterschutz
unbeleuchtet	USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond	Variable Kopfstützen für Vordersitze
Verbandmaterial	Volldach	Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für Fahrersitz
Vordersitze manuell einstellbar	Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten	Warndreieck und Warnwesten
Zierleisten Schwarz	Zigarettenanzünder und Aschenbecher	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde mit Beanstandung durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN