Historial del Vehiculo -8997-MJL

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	0000616 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	34208834998 - PASTILLAS FRENO TR
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	07119963132 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	11428570590 - FILTRO ACEITE
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	0000105 - SERV INSPECCIÓN CHECK-CONTROL
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	64115A547D9 - FILTRO ANTIPOLEN
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	0000614 - SERV INSPECCIÓN FRENOS TR
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	0000610 - SERV INSPECCIÓN ACEITE
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	0000618 - SUSTITUIR LÍQUIDO FRENOS
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	DOT-X - LÍQUIDO FRENOS
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	66126912985 - BATERÍA TELEMANDO C/C
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO ANTIPOLEN
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	34356891421 - CABLE PASTILLAS FRENO TR
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN ACEITE
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	00W20-OEM-LONGLIF17FE+-D5 - ACEITE MOTOR
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN FRENOS TR
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - LÍQUIDO FRENOS
8997-MJL	29/04/2026	90530	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	0000616 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	0000602 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	0000105 - SERV INSPECCIÓN CHECK-CONTROL
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	00W20-OEM-LONGLIF17FE+-D5 - ACEITE MOTOR
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	0000604 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	11428570590 - FILTRO ACEITE
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	64115A547D9 - FILTRO ANTIPOLEN
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	07119963132 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	13327925860 - FILTRO COMBUSTIBLE
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	0000610 - SERV INSPECCIÓN ACEITE
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO AIRE
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	0000624 - SERV INSPECCIÓN CHECK-LIST
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO ANTIPOLEN

8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	66126912985 - BATERÍA TELEMANDO C/C
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	13718472005 - FILTRO AIRE
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN ACEITE
8997-MJL	28/03/2025	62916	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO COMBUSTIBLE
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	0000105 - SERV INSPECCIÓN CHECK-CONTROL
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	0000610 - SERV INSPECCIÓN ACEITE
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	0000616 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 30000KM
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	N/CGTTHG858 - SUSTITUIR LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	07119963132 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	00W20-OEM-LONGLIF17FE+-D5 - ACEITE MOTOR
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	11428570590 - FILTRO ACEITE
8997-MJL	18/04/2024	32629	ANUAL 1	64115A547D9 - FILTRO ANTIPOLEN
8997-MJL	08/07/2025	1	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
8997-MJL	07/08/2025	71539	ANUAL 1	0000612 - SERV INSPECCIÓN FRENOS DL
8997-MJL	07/08/2025	71539	ANUAL 1	34356891419 - CABLE PASTILLAS FRENO DL
8997-MJL	07/08/2025	71539	ANUAL 1	0000105 - SERV INSPECCIÓN CHECK-CONTROL
8997-MJL	07/08/2025	71539	ANUAL 1	34106897141 - PASTILLAS FRENO DL
8997-MJL	07/08/2025	71539	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN FRENOS DL

Informe de tasación



BMW X1
SDRIVE18D

VIN	WBA11EG0105X32268
Primera matriculación	26/7/2023
Kilometraje del vehículo	97.903 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	14/9/2026 10:02:59	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	26/7/2023
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WBA11EG0105X32268	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	225/55 R 18 102 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Exterior






1 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**




2 | Moldura Parachoques Del Dr


Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**




3 | Capó

Tipo de daño	**Esquirla**
Modo de reparación	**Pintar**





4 | Parabrisas

Tipo de daño	**Esquirla**
Modo de reparación	**Reparación Parabrisas 2 impactos**



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar







8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Embell Puerta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





11 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Guarnición Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



14 | Llanta Alu Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Informe de tasación

Fotos comerciales





