DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS7 SW060732	Erstzulassung	19.08.2025	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP6889	Laufleistung	9 562 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✖
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm




Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger unterhalb
Position	Vorne
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne rechts
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Türzierleiste
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Tür unterhalb
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Kotflügelzierleiste
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

11

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

12

Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Sonstiges

13

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-