Historial del Vehiculo -6079-MGS

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
6079-MGS	26/01/2026	85502	SISTEMA FRENADO	Pastillas freno dl
6079-MGS	26/01/2026	85502	SISTEMA FRENADO	M.O. General
6079-MGS	23/01/2026	85501	ANUAL 3	Lámpara intermitente tr iz
6079-MGS	23/01/2026	85501	ANUAL 3	Filtro aceite
6079-MGS	23/01/2026	85501	ANUAL 3	Tasas reciclado residuos
6079-MGS	23/01/2026	85501	ANUAL 3	Arandela / tapón cárter - COBRE - Nueva
6079-MGS	23/01/2026	85501	ANUAL 3	M.O. General
6079-MGS	23/01/2026	85501	ANUAL 3	Filtro antipolen
6079-MGS	23/01/2026	85501	ANUAL 3	Aceite motor - 00W20 OEM
6079-MGS	23/01/2026	85501	ANUAL 3	Serv inspección 90000 KM
6079-MGS	19/01/2024	31909	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
6079-MGS	19/01/2024	31909	REV 030.000	Aceite motor - 05W30 OEM
6079-MGS	19/01/2024	31909	REV 030.000	Anticongelante
6079-MGS	19/01/2024	31909	REV 030.000	Filtro aceite
6079-MGS	19/01/2024	31909	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas
6079-MGS	19/01/2024	31909	REV 030.000	M.O. General
6079-MGS	19/01/2024	31909	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
6079-MGS	15/05/2024	48972	4 NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 215/60R17 100H EFFICIENTGRIP 2 SUV XL / 4x4 / VERANO
6079-MGS	15/05/2024	48972	4 NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 215/60R17 100H EFFICIENTGRIP 2 SUV XL / 4x4 / VERANO
6079-MGS	15/05/2024	48972	4 NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 215/60R17 100H EFFICIENTGRIP 2 SUV XL / 4x4 / VERANO
6079-MGS	15/05/2024	48972	4 NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 215/60R17 100H EFFICIENTGRIP 2 SUV XL / 4x4 / VERANO
6079-MGS	14/05/2026	90987	BATERIA	Batería
6079-MGS	14/05/2026	90987	BATERIA	M.O. General
6079-MGS	14/04/2026	89500	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
6079-MGS	12/01/2026	84367	NIVELES Y LAMPARAS	Aceite motor - 00W20 OEM
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Bujía
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Coste reciclaje residuos
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Pastillas freno dl - BOSCH
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Aceite motor - 00W20
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Líquido lavaparabrisas
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Arandela / tapón cárter - ACERO - Nueva
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Filtro aceite - PURFLUX
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	M.O. General
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Anticongelante
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
6079-MGS	09/01/2025	61432	REV 060.000	Filtro aire - PURFLUX

6079-MGS	09/01/2025	61432 REV 060.000	Batería telemando c/c - CR 2016
6079-MGS	09/01/2025	61432 REV 060.000	Filtro antipolen - PURFLUX

Informe de tasación



RENAULT CAPTUR

INTENS TCE 74KW (100CV) GLP

VIN	VF1RJB00870446616
Primera matriculación	10/5/2023
Kilometraje del vehículo	93.493 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	10/9/2026 14:06:19	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	10/5/2023
Modelo	CAPTUR	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	VF1RJB00870446616	Tipo de combustible	Gas

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente



NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 100 H	Verano	Acero	No aplica


DAÑO

Interior

1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360




2 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior






3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Faro Del Dr

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Embell Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Embell Puerta DEL IZ

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar





8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




9 | Moldura Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar





11 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Aceptable**



12 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Aceptable**



13 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	**Falta**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Informe de tasación

Fotos comerciales





