046CC0133343

www.PS-Team.de

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	5N
	Variante:	ACDNPAX1
	Version:	AD7AD7GC006L5T5NVR24BI1BSBOM1GIS
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	TIGUAN
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37AS_B3_0823-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-5QA_0V_0228_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	01-VWx-715W_5N_DNPA_AD7_0_B_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-AU_00109_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-5N_APW_D_BQABXX-WVG-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG Berliner Ring 2 DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Motorraum rechts
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WVGZZZ5NZNM132225
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-06-27

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2001/116*0450*63 , erteilt am 2022-04-22
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-06-27
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2022-06-27
ppa.

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

V0541NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZ5NZNM132225 HSN:0603
CNG0161220riginal LYU5491832022 000453 26444419 00133

---

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	210	----	----	9.2	----	----
Außerorts	146	----	----	6.4	----	----
Kombiniert	170	----	----	7.4	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: 1.14
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	280	----	----	12.3	----	----
Mittel	201	----	----	8.8	----	----
Hoch	171	----	----	7.5	----	----
Extra hoch	197	----	----	8.7	----	----
Kombiniert	201	----	----	8.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1585##NO.30: A2 max 1575###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+25 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R20 100V XL#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##235/50 R19 103H XL M+S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H XL M+S#7,0JX18 ET43##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung: 255/45R19, 255/40R20;##

Volkswagen AG

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2789
4.1.	Achsabstand [mm]:	2789
5.	Länge [mm]:	4726
6.	Breite [mm]:	1859
7.	Höhe [mm]:	1673
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1743
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1846
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2360
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1180 / 1230
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4860
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2500
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	100
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DNP
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm^3]:	1984
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	180.00 bei 5000
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
	Gesamtübersetzung:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	229
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1575 / 1565
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1
	Achse 2:	255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	WEISS
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	75.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1935
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	164.5	0.753	0.03906

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	330.8	18.1	15.3	10.3	--------	--------	0.2100	2.00E10
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	--------

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür hinten rechts zwei übereinanderliegende kleinere "weiche" Dellen




Bild 14 : Tür hinten rechts zwei übereinanderliegende kleinere "weiche" Dellen



Bild 15 : Äußere Türverkleidung vorne links unten kleine Lackbeschädigung




Bild 16 : Äußere Türverkleidung vorne links unten kleine Lackbeschädigung



Bild 17 : Kilometerstand

DEKRA-Nr: 0314 / 018886 / 2026 / B085703000293 vom 23.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 103 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.10.2022	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Tiguan Allspace 2.0 TSI OPF 4Motion DSG R-Line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZ5NZNM132225	HSN / TSN	0603 / CNG
Schlüssel-Nr.	40528816	Km-Stand abgelesen	24868
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	180
Hubraum (ccm)	1984	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Oryxweiß / Perlmutteffekt / 3-Schicht / 0K1	Polster / Farbe	Stoff / Grau / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S /O	6 mm
	rechts	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S /O	6.1 mm
2	links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S /O	5.6 mm
	rechts	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion FSL	S /O	5.6 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer in der Dachkonsole, Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite, Airbag, Kopfairbagsystem inkl. Seitenairbags vorn, Airbag: Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, Allradantrieb permanent 4MOTION, App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außenspiegelgehäuse silber lackiert, Bergabfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling silber eloxiert, Dekoreinlagen "Carbon Grey", Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar, Einparkhilfe, Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit "R-Line"-Logo, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist", Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler im R-Styling, ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze, Innenspiegel automatisch abblendend, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage " Air Care Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Matrix-Scheinwerfer - IQ.LIGHT, LED-Scheinwerfer mit Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen, Leseleuchten 2 vorn und 2 hinten, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Winter, Pedale in Edelstahl, Polster: Stoff innenwangen in "ArtVelours, Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: AirStop-Reifen 255/45 R 19, rollwiderstandsoptimiert, Räder: Entfall Tire Mobility Set, Räder: Leichtmetall (4) "Valencia" 8,5 J x 19, Volkswagen R, Schalthebelknauf in Leder, Schubladen unter den Vordersitzen, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Sitze: Vordersitze beheizbar, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Steckdose, 12-Volt, Steckdose: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Stoßfänger in Wagenfarbe, im "R-Line"-Styling, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunkt. "Discover Media" inkl. "Streaming&Internet", Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
U9C	2 USB-C-Schnittstellen vorn
1M6	Anhängevorrichtung anklappbar
6YD	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp und beheizbar
WD1	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
WFH	Frontscheibe drahtlos beheizbar
	Lackierung: Perlmutteffekt
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
PE2	Paket: "Easy Open & Close" mit Safe-Sicherung
WBA,RBD	Paket: Business Premium (DSG)
WBS	Paket: Design-Paket "Black Style"
7X5	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	18.000 km oder 335 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts zwei übereinanderliegende kleinere "weiche" Dellen (Bild 13, 14)
Äußere Türverkleidung vorne links unten kleine Lackbeschädigung (Bild 15, 16)
Fahrzeugfront mit laufleistungsbedingter Steinschlagbelastung
Fahrzeuginnenraum mit nutzungsbedingter Gebrauchsspuren
Frontscheibe kleine Abplatzungen