TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum: 11.06.2026
Protokollnummer: 47106201
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Demir

W1N1671171A652404

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	79.072 km
Hersteller	Mercedes-Benz	**Restlauf bis Service**	10.133 km
Typ/Modell	GLE 350 de 4MATIC	**HU (Bericht lag vor)**	09/2027
Fahrgestellnummer	W1N1671171A652404	**Leistung**	143 kW
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	25.07.2022	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.D/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
2	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern	250,00 €	250,00 €
3	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren	1.104,76 €	1.104,76 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer	0,00 €	0,00 €
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/45 R21 107Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	315/40 R21 111Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113V	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	275/50 R20 113V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	11.06.2026
Protokollnummer:	**47106201**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	GLE 350 de 4MATIC	**Laufleistung (abgelesen)**	79.072 km
Fahrgestellnummer	W1N1671171A652404	**Erstzulassung**	25.07.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.474,76 €	1.474,76 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.474,76 €	1.474,76 €
Mwst. (19%)	**280,20 €**	**280,20 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**1.754,96 €**	**1.754,96 €**

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	11.06.2026
Protokollnummer:	**47106201**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD KFZ-Prüfstelle
Neuss, Auto Partner
Ingenieurbüro Demir
Hammer Landstr. 95
41460 Neuss

Besichtigungsdatum:	11.06.2026
Protokollnummer:	**47106201**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Demir


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Sm… Repair




Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD AG

MARKUS BÖTTCHER

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR 29.06.2026

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	GLE-KLASSE (V167)	350 DE 4MATIC
FZ-IDENT-NR	W1N1671171A652404		TYP-CODE 03 MB 24
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR-	AB FG-NR A633545	SITZHEIZUNG HINTEN	LADEKABEL 7-PIN
VARIANTEN	LADEGERAET COMBO 2	INSTR-TAFEL LEDER	AMG LINE EXTERIEUR
	FAHRASSISTENZPAKET	AMG LINE INTERIEUR	MOBILE KOM-MODUL LTE
	MODELL 2022	CHROMLINE INTERIEUR	KLIMA THERMOTRONIK
	VERGL H TIEF GETOENT	FAHRKAMERA 360 GRAD	SPIEGEL PAKET
	VERKEHRSZ-ERKENNUNG	A-/I-SPIEG AUT ABBL	AUSSENSP EL/KLAPPBAR
	FERNLICHTASSISTENT	A-SPIEG ANTENNE GPS	BURMESTER SOUNDSYS
	MEDIA DISPLAY 12,3"	LED-SCHEINWERFER	MAGIC VISION CONTROL
	KOMFORTSITZE V HEIZB	POLSTER LEDER ARTICO	ARMLEHNE V BEHEIZT
	AMG PERFORM LENKRAD	LORDOSENST EL SITZ V	A-SPIEGEL MIT UMFELD
	TRENNNETZ	ANHAENGERASSISTENT	ANHAENGEVORR ABKLAPP
	ANHAENGELAST 3500KG	ZIERELEM HOLZ EICHE	PARK-PILOT-SYSTEM
	LICHTPAKET INNENRAUM	EASY-PACK HECKKLAPPE	ABGASANL DPF GEN 1.5
	ABGASREINIG DIESEL	GETRAENKEHALTER TEMP	ZUSAETZLICHE USB
	DOPPELROLLO	AIRBAG BEIF ABSCHALT	GURT MIT WARNANZEIGE
	MASSNAHMENPAKET	AUTOMATIK 9-GANG	REIFENDRUCKKONTROLLE
	AIR BODY CONTROL	DISTRONIC PLUS	DISTRONIC PLUS
	275/45-/315/40 R21 Y	10-/11 J X 21 ALU	STEUER-CODE WERK
	TIREFIT	KAELTEMITTEL ALTERN	KNIEAIRBAG
	SIDEBAG IM FOND	NOTRUFASSISTENTSYST	LAENDER EURO NCAP
	PANORAMA SCHIEBEDACH	DAB TUNER	AMG STYLING
	NIGHT-PAKET	UMFELDSCHUTZ AKUST	

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
88-2503 01	MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	2	11	160.92
60-4151 01	ANBAUTEILE FRONTKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	2	29.26
88-2545 01	DAEMPFUNG MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	2	6	87.78
88-2501 ZAX	FRONTKLAPPE EINPASSEN	2	9	131.66

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC MONT-TEILE AUSGEBAUT KLARLACK HART	AW	ARB.-PREIS
98-2807 01	MOTORHAUBE	REP LACK ST III	32	529.63
98-1345 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON AUSGEB KAROSSERIETEILEN		10	165.51

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR 29.06.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N			EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2	28 AW X	175.55 EUR/STD	409.62	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN				409.62
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD		
GESAMT	42 AW X	198.61 EUR/STD	695.14	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL				695.14
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....				1 104.76
MWST 19.00 %				209.90
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....				1 314.66

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = 67595435

TÜV SÜD AG

MARKUS BÖTTCHER

K O N T R O L L B L A T T NR 29.06.2026

FABRIKAT MERCEDES-BENZ GLE-KLASSE (V167) 350 DE 4MATIC
FZ-IDENT-NR W1N1671171A652404 TYP-CODE 03 MB 24
REP-FIRMA MOBILITY CONCEPT GMBH

KD-NR / SV-NR : 132181 67595435 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 29.06.2026

AV-CODES
- AV UEBER FZ-IDENT-NR : AA A5 BW BZ B3 C3 DG D3 D5 E4 FA F2 F4 F8 F9 G5 G6 G7 G9 H1 H6 I0 I1 I9 JF J5 KD KF LD L3 L4 L6 L9 M1 M3 M7 M8 N5 OD OH O1 O5 O6 P1 P3 P6 P9 Q3 Q4 Q7 Q8 R6 TB T1 T8 U1 V1 V2 V4 V5 V7 V8 X1 X4 Y4 Y9 Z1
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : AA A5 BW BZ B3 C3 DG D3 D5 E4 FA F2 F4 F8 F9 G5 G6 G7 G9 H1 H6 I0 I1 I9 JF J5 KD KF LD L3 L4 L6 L9 M1 M3 M7 M8 N5 OD OH O1 O5 O6 P1 P3 P6 P9 Q3 Q4 Q7 Q8 R6 TB T1 T8 U1 V1 V2 V4 V5 V7 V8 X1 X4 Y4 Y8 Y9 Z1

ERSATZTEILE / LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 0471 LO / N 0473 LO / N 0481 LO

LOHNFAKTOREN
- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

ERSATZTEILE
- PREISSTAND : 01.06.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.06.2026

LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR : LI 0471

ANZAHL POSITIONEN
- ERFASST : 4
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION
LOHN: 409.62 LACK: 695.14
REP : 1 104.76 MWST: 209.90 REPI: 1 314.66

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :
N 0471 LI 0471 N 0473 N 0481

SYSTEM AUDATEX

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	485436
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	GLE-Class
Variante	null
Listenpreis	54.605,00
VIN	W1N1671171A652404
Erstzulassungsdatum	25.7.2022
Kennzeichen	M-MC 283E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 394990 27.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024119504	10.12.2024	| Beifahrerseite Tür hinten	
2024119503	10.12.2024	| Stoßfänger vorne	
2025105563	20.04.2025	| Dach| Heckklappe	21.149,70
2025116004	28.10.2025	| Seitenscheibe rechts| Siehe Sonstiges	
2026111694	01.06.2026	| Motorhaube	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn