DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPV7 T4034959	Erstzulassung	16.02.2026	Außenfarbe	Kobalt Blau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KJ6313	Laufleistung	18 434 km
Modell	CORSA F YES 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Reifen



Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm




Außenschäden

1



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	SR Steinschlag
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne links
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

Innenschäden

3



Bauteil	Halterung Aufhängung Hutablage
Position	Hinten links
Beschreibung	Fehlt
Anmerkungen	-

Sonstiges

4

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-