Rapport d'inspection



KIA SPORTAGE

-

Immatriculation

VIN	U5YPV81HDPL115986
Kilométrage	98 299 km
Première immatriculation	14/09/2023
Couleur carrosserie	Bleu

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	KIA	Type de carrosserie	SUV
Modèle	SPORTAGE	Nbre portes	5
VIN	U5YPV81HDPL115986	Nbre sièges	5
Première immatriculation	14/09/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	98 299 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Bleu

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Stockage GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Camera de recul	Oui
Véhicule roulant	Oui	Cache bagages	Oui
Niveau carburant	25	Compresseur	Oui
GPS	Oui	Kit réparation	Oui
Stockage GPS	HD	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS


Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	4,3 mm	Michelin	235/50 R 19 103 V	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,1 mm	Michelin	235/50 R 19 103 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	4,6 mm	Michelin	235/50 R 19 103 V	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	4,5 mm	Michelin	235/50 R 19 103 V	Eté	Aluminium	Non


Rapport d'inspection

DOMMAGES







Porte AVD

Type de dommage	**Bosse(s) et griffe(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Aile ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Aile ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Porte ARD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**

Rapport d'inspection




Aile AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre




Aile AVD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre




Trappe à essence

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Peindre

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES























