49. **CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:**

1. **Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):**

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom-verbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	285	----	----	10.9	----	----	--------
Mittel:	220	----	----	8.4	----	----	--------
Hoch:	183	----	----	7.0	----	----	--------
Extra hoch:	213	----	----	8.1	----	----	--------
Kombiniert:	215	----	----	8.2	----	----	--------

2. **Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):**

Elektrische Reichweite [km]: ----- **Elektrische Reichweite innerorts [km]:** -----

3. **Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:** nein

3.1. **Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):** ----------

3.2. **Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen**

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- **Gas (CNG/LPG):** ---- **Sonstige:** ----

4. **Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)**

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoff-verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom-verbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. **Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):**

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: **(EAER):** ----- **(EAER innerorts):** -----

Vollelektrische Reichweite [km]: **(AER):** ----- **(AER innerorts):** -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

#NO 30.: A1 max 1690###NO 30.: A2 max 1709###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+100 kg##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##255/55 R19 111Y#8,5JX19 ET 23;##255/60 R18 108Y#8,0JX18 ET25;##285/40 R21 109Y#9,5JX21 ET31;##285/45 R20 112Y#9,0JX20 ET28;##255/50 R20 109H M+S#8,0JX20 ET28;##255/55 R19 111H M+S#8,0JX19 ET28;##255/60 R18 108H M+S#8,0JX18 ET25;##285/45 R20 112V M+S#9,0JX20 ET33;##285/45 R20 112V M+S#9,0JX20 ET28;##

AUDI

046CC0163606
www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):**		Audi
0.2.	**Typ:**	**Variante:**	**Version:**
	4L	XDPXAQ1	QA8QA8D5019R121C194WEAEM1S7FSD2
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:**		Q7
0.2.2.1.	**Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs**		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------- - -------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------- - -------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		---------- - ----------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------- - -------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------- - -------
0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:**		IP-MLB53AZ_A0_0676-WAU-1
0.2.3.2.	**Kennung der ATCT-Familie:**		AT-4M0_0A_0062_000-WAU
0.2.3.3.	**Kennung der PEMS-Familie:**		13-WAU-715W_4L_DPXA_QA8_00_A-000
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:**		RL-AL552_8Q_19_001-WAU
0.2.3.5.	**Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:**		----------
0.2.3.6.	**Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:**		PR-AU_00200_00_000-WAU
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:**		----------
0.4.	**Fahrzeugklasse:**		M1
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:**		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	**Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:**		
	An der rechten B-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Am Rahmenlängsträger rechts		
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:**		----------
	----------		
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:**		WAUZZZ4M4PD038331
0.11.	**Herstellungsdatum des Fahrzeugs:**		2023-08-31

- **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** e1*2001/116*0350*57 **, erteilt am** 2023-05-25
- **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**

Ingolstadt 2023-08-31

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

VC538NA6C
VCRELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZ4M4PD038331 HSN:0588
BNJ0137420riginal VQU5931812023 000238 00000000 00077

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Kardanwelle
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	3004
4.1.	Achsabstand [mm]:	3004
5.	Länge [mm]:	5065
6.	Breite [mm]:	1994
7.	Höhe [mm]:	1733
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2255
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2357
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	3000
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1475 / 1720
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	5800
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	2800
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	115
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DPX
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	6; V-förmig
25.	Hubraum [cm³]:	2967
26.	Kraftstoff:	Diesel/Hybrid
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	210.00 bei 3500
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	8.40
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	241
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1643 / 1640
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	255/55 R19 111Y / 8,5JX19 ET23 / C / C1
	Achse 2:	255/55 R19 111Y / 8,5JX19 ET23 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	BLAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	7
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	72.00 bei 3000
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	70.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 EA
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2445
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.): 237.8; f_1 (47.1.3.1.): 0.450; f_2 (47.1.3.2.): 0.04625
47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	101.9	--------	--------	21.4	53.9	--------	0.3700	0.02E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	0.17	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair




Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 18 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 20 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 21 : Motorhaube leicht verkratzt polieren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	434373
Hersteller	Audi
Model	Q7
Variante	DE - SUV5 50 3.0 TDI quattro EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2024 3.0 50 TDI MHEV
Listenpreis	79.142,84
VIN	WAUZZZ4M4PD038331
Erstzulassungsdatum	1.11.2023
Kennzeichen	M CN178

Schadensfälle der int. Belegnummer: 434373 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024110682	16.06.2024	| Siehe Sonstiges	608,22
2026110451	26.05.2026	| Fahrerseite Tür hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0304 / 0100052834 / 2026 / B089200000050 vom 01.09.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	31.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 107 µm bis 126 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Sommerreifen vorne Außenkante abgefahren
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.11.2023	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	Q7 50 TDI quattro tiptronic	Türen	5
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ4M4PD038331
Maße Länge/Breite/Höhe	5065 / 1994 / 1733 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2994	zul. Gesamtmasse	3000 kg
HSN / TSN	0588 / BNJ	Schlüssel-Nr.	10115152
Km-Stand abgelesen	77724	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	6 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	210	Hubraum (ccm)	2967
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Blau-Metallic (J5L)	Polster / Farbe	Leder / Braun

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 55 R 19 111 Y	Bridgestone / Dueler H/P Sport AO	S /S	4 mm
	rechts	255 / 55 R 19 111 Y	Bridgestone / Dueler H/P Sport AO	S /S	4 mm
2	links	255 / 55 R 19 111 Y	Bridgestone / Dueler H/P Sport AO	S /O	5 mm
	rechts	255 / 55 R 19 111 Y	Bridgestone / Dueler H/P Sport AO	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2028			

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 60 R 18 108 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance AO FP	W /O	6 mm
255 / 60 R 18 108 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance AO FP	W /O	6 mm
255 / 60 R 18 108 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance AO FP	W /O	6 mm
255 / 60 R 18 108 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance AO FP	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 48-Volt-Bordnetz, AdBlue-Tank (24 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Allradantrieb "quattro" mit selbstsperrendem Mittendifferenzial, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit mit 12,3" Farbdisplay, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bedientasten in schwarz glänzend mit haptischem Feedback und erweiterter Aluminiumoptik, Bordwerkzeug, Dachhimmel in Stoff, Dachkantenspoiler inklusive 3. Bremsleuchte, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen: Diamantlack silbergrau, Dieselpartikelfilter (DPF), Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe tiptronic, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos, Interieurelement oben mit Kontrastnaht, Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen vorne, Kraftstoffbehälter (75 Liter), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni Carraraweiss, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, MMI Navigation plus mit MMI touch response, MMI touch response, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucherausführung, Rad: Leichtmetallräder, 5-Arm, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radiozubehör: Audi Soundsystem, Radiozubehör: Audi music interface, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Rücksitzbank/-lehne geteilt umlegbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge: Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination, Sitze: Normalsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Stossfänger: Stossfänger, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4X4	Airbag (Seitenairbags) hinten
9S9	Audi virtual cockpit plus
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
KS1	Head-up Display
PGC	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung inklusive elek. Laderaumabdeckung
0M5	Kraftstoffbehälter (85 Liter)
X-22365	Lackierung: Metallic
PXC	LED-Scheinwerfer Matrix mit dynamischem Blinklicht
4ZP	Paket Optikpaket schwarz plus
PBY	Paket: Assistenzpaket plus inklusive Remote Parkassistent plus
WDC	Paket: Businesspaket
CH6	Rad: Leichtmetallräder, 5-V-Speichen
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
N5A	Sitzbezüge: Leder Cricket
PE1	Sitze: 3. Sitzreihe
PV6	Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion für beide Vordersitze
4A4	Sitzheizung vorn und hinten
3Y3	Sonnenschutzrollo, manuell
2K1	Stossfänger: Stossfänger in Volllackierung
9ZE	Telefon: Audi Phone Box
4GR	Verglasung: Klimakomfort-/Akustikfrontscheibe, drahtlos, beheizbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 01.12.2025 bei Kilometerstand 48.376
bis Wartung verbleiben:	700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 19, 20)
2. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15, 16, 17)
3. Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 14)
4. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube leicht verkratzt polieren, polieren (Bild 21)
Stoßfänger vorne, viele Steinschläge, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	4 mm	SS
vorne rechts	4 mm	SS

Legende S/ Sommer /S Schaden /O Original