DEKRA Automotive Solutions

# Zustandsbericht


STELLANTIS

## Fahrzeugdetails

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrgestell-Nr. | VXKFPHNSX S1049490 | Erstzulassung | 29.10.2025 | Außenfarbe | Kristall Silber |
| Hersteller | OPEL | Kennzeichen | M-TA6757 | Laufleistung | 30 397 km |
| Modell | ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8 | Fahrzeugzustand | Mit Schaden | | |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt | Höhe Vorschaden netto | 0 € | Vorschaden kommentar | |

## Auftragsdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerplatz | Sandmann Lähden | | | | |




## Lose Teile

| | |
|---|---|
| Bordwerkzeug | ✔ |
| Hutablage | ✔ |


## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

| | |
|---|---|
| Schlüssel | ✔ |
| Inspektion | ✖ |

## Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 6.0 mm




## Außenschäden

**1**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Stoßfänger |
| Position | Vorne |
| Beschreibung | Kratzer |
| Anmerkungen | - |

**2**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Felge glanzgedreht 16" |
| Position | Vorne rechts |
| Beschreibung | Ersetzen |
| Anmerkungen | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Stoßfänger |
| Position | Hinten |
| Beschreibung | Kratzer |
| Anmerkungen | - |

**5**

| | |
|---|---|
| Bauteil | Nothilfekit Reserverad |
| Position | - |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| Anmerkungen | - |

**6**

| | |
|---|---|
| Bauteil | Motorhaube |
| Position | Vorne |
| Beschreibung | Gebrauchsspur 2 |
| Anmerkungen | - |

## Sonstiges

**4**



| | |
|---|---|
| Bauteil | Inspektion |
| Position | - |
| Beschreibung | Fehlende Elemente |
| Anmerkungen | - |

**7**

| | |
|---|---|
| Bauteil | Lackvorbereitung |
| Position | - |
| Beschreibung | Lackierung |
| Anmerkungen | - |