DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VEFYHP2 PJ902076	Erstzulassung	05.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	LIP-QX 119	Laufleistung	56 448 km
Modell	COMBO 1.5 Diesel 96kW Doppelkabine	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys AKB Dortmund



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen

205/60/16 H Ganzjahresreifen 3.0 mm ATLAS.

205/60/16 H Ganzjahresreifen 3.0 mm ATLAS.





205/60/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm ATLAS.

205/60/16 H Ganzjahresreifen 5.0 mm ATLAS.

Außenschäden

2



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	**70,00€**
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	70,00€		

3



Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,70	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	98,00€	Nettokosten	**185,30€**
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,80		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	90,00€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	**160,00€**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	seitlich abgefahren.	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5



Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	90,00€
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	**132,00€**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	seitlich abgefahren.	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**300,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	überzogen.	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

6

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**165,75€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

Anmerkungen

fahrzeug verschmutzt.
AHK fest.

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**1.013,05€**