SKODA KODIAQ

Vehicle information


Make:	**SKODA**	License:	**2AMR459**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**KODIAQ**	VIN:	**TMBJB7NS7M8517255**
Fuel type:		Power:	**110 kW**
Version:	**1.5 TSI 110KW CLEVER**	First registration	**17/05/2021**
Mileage:	**140442 km**	N° of doors:	


Damage summary

Front	2
Interior	3
Left	4
Rear	4
Roof & others	1

Commercial pictures




























3	Véhicule équipé d'éco-innovations/ Voertuig uitgerust met een of meerdere eco-innovaties/ Fahrzeug mit Ökoinnovationen ausgestattet	yes	
3.1	Code global de la ou des éco-innovations/ Algemene code van de eco-innovatie(s)/ Globalcode der Ökoinnovation(en)	e8 29	
3.2	Réduction des émissions totales dues aux éco-innovations/ totale O2 2 emissiereductie door eco-innovaties/ Gesamt-einsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen	3.2.1 Cycle NEDC/ NEDC toepasser/ NEFZ Einsparungen g/km	3.2.2 Cycle WLTP / WLTP toepasser / WLTP Einsparungen 1.14
	Dic-nau/ Dic-Benz/ Dic-Benz		
	LPG Gaz nat./ LPG Aardgas/ Flüssiggas-Erdgas	g/km	
	Autres/ Andere/ Sonstige	g/km	
a	Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs/ Alle aandrijflijnen behalve zuiver elektrische voertuigen/ Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen	Emissions de CO2/ CO2-emissies/ CO2-Emissionen (g/km)	Consommation de carburant / Brandstofverbruik / Kraftstoffverbrauch (l/100km)
	Valeurs WLTP/ WLTP Waarden/ WLTP Werte	NP	L
	LOW	198	8.3
	MEDIUM	146	6.1
	HIGH	128	5.4
	EXTRA-HIGH	154	6.4
	Mixte/ gecombineerd/ Kombiniert	149	6.5
	Pondéré, mixte/ Gewogen, gecombineerd/ Gewichtet, kombiniert	---	---
5.1	Véhicules électriques purs/ Puur elektrische voertuigen/ Volleelektrische Fahrzeuge		
	Consommation d'énergie électrique/ Elektriciteitverbruik/ Stromverbrauch	Wh/km	---
	Autonomie en mode électrique/ Elektrische actieradius/ Elektrische Reichweite	km	---
	Innerorts		
	Autonomie en mode électrique en ville/ Elektrische actieradius in de stad/ Elektrische Reichweite	km	---
5.2	Véhicules électriques hybrides rechargeables de l'extérieur/ Extern oplaadbare hybride elektrische voertuigen/ Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge		
	Consommation d'énergie électrique/ Elektriciteitverbruik/ Stromverbrauch (ECAC.weighted)	Wh/km	---
	Portée électrique/ Elektriciteitsstrekking/ Elektrische Reichweite (EAER)	km	---
	Portée électrique urbaine/ Stadselektriciteitsstrekking/ Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km	---
51	Véhicules à usage spécial/ Voor voertuigen voor speciale doeleinden/ Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung. Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5		---
52	Remarques/ Opmerkingen/ Anmerkungen		

#NO 16.2.: with trailer axle 2:*100 kg##NO 35.:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##235/55 R18 100V M+S#7,0JX18 ET43#NO 7.: max value with all options;##NEDC values are stated beyond the legislative requirements;##

VIN equipment according to manufacturer information

Adjustable back support	Airbag	Central consol	Central locking
Distance control	Electric adjustable mirrors	Fog lights	GPS
Isofix	Luggage space cover	Power steering	Rain sensor
Rims alloy	Roof bars	Seats F heated (ECS&B)	Start-up assistant on the mountain
Steering wheel multifunctional	Telephone	Windows electric functioning	Windscreen wipers / washers R



Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages



Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others






Bonnet
Scratch(es)
Paint
Front




Boot lid covering R
Scratch(es)
Replace
Rear








Bumper F
Scratch(es)
Paint
Front





Bumper R
Scratch(es)
Paint
Rear






Door RL
Repaired
Check
Left

Ignition key
Not functioning (well)
Acceptable
Interior



Instrument panel, complete
Not functioning (well)
Check
Interior



Interior

Dirty

Cleaning


Interior














Rubber seal for boot lid

Broken

Replace

Rear





Tyre repair kit
Missing
Replace
Rear





Wing FL
Bad repair
Repair and paint (complete)
Left







Wing RL
Dent(s) and scratch(es)
Repair and paint (complete)
Left







Wing trim FL
Deformed / Strained
Replace
Left





Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
215/65/17/99/V
Michelin
5.0 mm
Front Right
Summer
Aluminium
215/65/17/99/V
Michelin
5.0 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
215/65/17/99/V
Hankook
5.5 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
215/65/17/99/V
Hankook
5.2 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Maintenance	**OK**
Maintenance	**12800.0**	Number of charging cables (normal)	**0**
Number of charging cables (rapid charge)	**0**	Number of keys total	**2**
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**	Registration Certificate Home (BE)	**Yes**
Repair kit	**No**	Reset to factory settings	**Yes, vehicle is reset to factory settings**
Statutory inspection	**OK**	Statutory inspection	**17/05/2027**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS	Accoudoir central AR	Accoudoir central avant JUMBO BOX
Activation feux détresse en cas freinage urgent	Airbag conducteur	Airbag de genoux côté conducteur
Airbag passager	Airbag passager déconnectable	Airbags latéraux à l'avant
Airbags rideaux	Appuies-tête arrière (3)	Attaches d'amarrage dans le coffre à bagages
Aumonières sur le dossier des sièges avant	Baguettes de seuil de porte AV/AR	Boîte à gants éclairée et réfrigérée
Boîtes de rangement dans coffre+4 crochets	Calandre avec baguette chromée	Care Connect 1 an + Infotainment Online 1 an
Ceintures de sécurite 3 points à toutes les places	Ceintures sécurité avant réglable en hauteur et prétensionneur	Climatisation auto.CLIMATRONIC 2 zones
Connexion USB avec Connectivité Apple	Connexion USB C AV+prise 230 USB C AR	Console centrale avec vide-poche fermable avec éclairage
Coupure d'arrivée de carburant en cas d'accident	Couvercle de réservoir avec gratte-givre	Couvre-coffre amovible
Crochets (2) vêtements arrière	Cruise control avec Speed Limiter	Déverrouillage automatique des portes si accident
Déverrouillage des dossiers des sièges arrière depuis le coffre à bagages	Direction à assistance variable	Dossier banquette AR rabattable 1/3 - 2/3
Driving Mode Select	E-Call - Private Emergency Call System	Eclairage du coffre
Ecran MAXI DOT couleur	ESC	Espace de rangement dans les portes avant pour parapluie avec 2 parapluies
Essuie-glace arrière 'Aerowiper'	Feux de jour	Feux de sécurité dans les portes avant
Filtre à pollen	Frein de stationnement électromécanique avec fonction AutoHold	FRONT ASSIST avec City ANB
Gicleurs de lave-glace chauffants	GPS Amundsen+voice control+WLAN+Web Radio	Haut-parleurs (8)
Hill Hold Control	Insert décoratif de tableau de bord Dark Brushed	Intérieur tissu
JAV Mitykas 7Jx17''+215/65 R17 99V pneus à résistance au roulement super-optimisée	KESSY - Keyless Access	Kessy Go - Keyless Go
Kit Chrome: joints des vitres latérales chromés	Kit de réparation pneus compresseur 12 V+bombe	Lampe LED amovible dans le coffre
Lampes de lecture (2 AV + 1 AR)	Lève-vitre électriques avant	Light & Rain Assist
Pare-brise chauffant	Pare-soleil avec miroir éclairé	Parking Distance Control avant et arrière
Peinture Energy Blue	Phares antibrouillard avant	Phares arrière LED
Phares doubles halogènes	Poches de rangement sur les côtés intérieurs des sièges avant	Poignées de maintien repliables (4)
Poignées de porte dans la teinte carrosserie	Poignées de portes intérieures en chrome	Points de fixation Isofix pour 2 sièges enfants AR
Porte-lunettes	Porte-ticket sur le pare-brise	Préparation pour attache-remorque
Prise 12V dans le coffre	Radio Infotainment BOLERO+WLAN+voice control	Railing de toit chromé
REAR VIEW CAMERA - Caméra de recul	Rétroviseur intérieur électrochrome+capteur pluie	Rétroviseurs avec clignotants intégrés
Rétroviseurs en teinte carrosserie	Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électriques	Rétroviseurs rabattables élect.+électrochromes
Sécurité enfants aux portes arrière	Sièges AV avec réglage lombaire	Sièges avant chauffants
Sièges avant réglables en hauteur	Signal sonore 'phares allumés' à l'arrêt	Smartlink+ Wired & Wireless
Store pare-soleil (manuel) pour les vitres latérales à l'arrière	SUNSET - vitres arrière fumées	Support dans les portes pour bouteille
Système antidémarrage Transponder	Système Start & Stop	Tapis de sol
Téléph.Confort(Bluetooth)+PhoneBox+Wireless charg.	Témoin de portière ouverte	Témoin lumineux de non-bouclage de ceinture
Témoin signalant l'échéance d'un entretien	Tuner DAB	Tyre Pressure Warning Light - Contrôle de la pression des pneus
Verrouillage centralisé portes activé à distance	Vide poches avant et arrière	Vitres électriques arrière
Vitres teintées	Volant multif.3br.cuir+finition chrome (Radio&Tel)	Volant réglable en hauteur et profondeur

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.