DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation


ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	VF1RFB005 70243992	Kilométrage	139 842 km	Energie	Essence
Immatriculation	GM436FD	Date d'immatriculation	17/02/2023	Cylindrée	1461
Marque	RENAULT	Niveau carburant	50 %	Transmission	Automatique
Modèle	Megane4-Lim-2015	Genre	VU	Vitesses	6
Carrosserie	Berline	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/11/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR



Autres informations techniques

Véhicule Roulant	- OK -	Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	- OK -	Outillage de bord	✓	Carnet de garantie	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Carnets de bord	✓
Boîte de vitesse fonc.	- OK -			Double clefs	✓

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Toutes saisons 5.0 mm		Michelin 205/55/16 V Toutes saisons 7.0 mm	
Michelin 205/55/16 V Toutes saisons 7.0 mm		Michelin 205/55/16 V Toutes saisons 7.0 mm	


Dommages

1



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

2



Elément	Dossier de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

3



Elément	Cache bagages
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Forfait réparation

4



Elément	Ciel de pavillon
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5



Elément	Jante alu 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Bas de caisse
Position	Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

9



Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Motif hayon ou malle
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

11



Elément	Garniture de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

12



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation