DEKRA-Nr: 0357 / 024626 / 2026 / B085578002293 vom 11.08.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	11.08.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 116 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Wartungsnachweis fehlt, Rechnung der letzten Wartung war zum Besichtigungszeitpunkz vorhanden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.08.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mazda	Typ / Verkaufsbez.	CX-30 (07.2019->) / CX-30 2.0 SKYACTIV-X-M Hybrid Homura 2WD OPF (E6d)
Aufbauart	SUV	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZDM6WHA00330139	HSN / TSN	7118 / AIS
DAT €uropa-Code®	015500881050001	DAT Marktindex	DE003 6408
Km-Stand abgelesen	43080	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Leistung (kW)	137
Hubraum (ccm)	1998	Getriebe	Automatik /
Felgen	nicht vorhanden (nur Reifen)	Farbe	Machine Gray / Metallic / 46G

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 18 95 H	Bridgestone / Turanza T 005A	S /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 18 95 H	Bridgestone / Turanza T 005A	S /O	5 mm
2	links	215 / 55 R 18 95 H	Bridgestone / Turanza T 005A	S /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 18 95 H	Bridgestone / Turanza T 005A	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 18 99 W	Leao / iGreen All Season	A /O	4 mm
215 / 55 R 18 99 W	Leao / iGreen All Season	A /S	4 mm
215 / 55 R 18 99 W	Leao / iGreen All Season	A /O	5 mm
215 / 55 R 18 99 W	Leao / iGreen All Season	A /O	5 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radioanlage, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Colorverglasung, Dachhimmel grau, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Traktionskontrolle, Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Farbdisplay (8,8 Zoll), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (6-Stufen), Gurtstraffer vorn, Head-up-Display Advanced, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Heckleuchten LED, Innenausstattung: Applikationen schwarz, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LM-Felgen 7x18 (10-Speichen, schwarz), Laderaumboden variabel (Smart Cargo System), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Log-in-System, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mazda Karosseriezeiten, Mild-Hybrid 137 kW SPCCI (Motor 2,0 Ltr. - 137 kW), Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Produktionsstätte: Japan - Bitte Fahrgestellnummer / VIN überprüfen (Details siehe Bauzeit-Liste) !, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2655 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System), Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwischerenteiser vorn, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Sondermodell Homura, Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (i-Stop), Säulenverkleidung Hochglanz-Finish, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Schnittstelle, Wegfahrsperre (elektronisch), Weltherstellercode JMZ, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87197	Motor 2,0 Ltr. - 137 kW SPCCI Mild-Hybrid
1999	Premium-Paket
11147	Sonderlackierung Machine-Grau Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 22.12.2025 bei Kilometerstand 37.821

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 9)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Frontspoiler, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 10)

Fehlende Teile

1. Laderaumabdeckung
2. Wartungsnachweis, fehlt, Wertminderung




Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Alexandra Thürner
Türkenfeld 86
84098 Hohenthann

USt-ID Händler DE 322 145 345

08.08.2023
37821
22.12.2025
Seite 1
Hoffmann

Teile-/Arbeitswerte	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	Me	%	Einzelpreis	Gesamt
	Arbeitsleistung					
AE102C-M-X	2. WARTUNG DES MAZDA-FAHRZEUGS	18 AW		1	9,87	177,66
AC118A-R-X	MOTORÖL WECHSELN					
D0102D-R-X	ÖLFILTER A+E					
AC160A-R-X	BREMSFLÜSSIGKEIT WECHSELN					
U0307A-R-X	INNENRAUMFILTER A+E					
EE101X-I-X	WISCHERBLÄTTER PRÜFEN					
	BATTERIE DES SENDESCHLÜSSELS ERNEUERN (KOSTENLOSE SERVICELEISTUNG)					
	Mazda Originalteile					
9956-41-400	Dichtung	1	Stück	*	2,79	2,79
9999-00-W20X	Mazda Original Oil Supra 0W-20	4,4	Liter	*	21,10	92,84
PY8W-14-302 9A	Ölfilter	1	Stück	*	21,97	21,97
9999-BR-001	Mazda Original Brake Fluid 1l	1	Liter	*	17,30	17,30
BDGF-61-J6X	Innenraumfilter	1	Stück	*	47,79	47,79
CR2032	Batterie Fernbedienung CR2032	1			4,96	4,96

Es wird empfohlen die Batterie über Nacht zu laden

!! ACHTUNG !! Bitte nach ca. 50 km die Radschrauben nachziehen!

Bitte geben Sie bei Zahlung die Rechnungsnummer an. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller übrigen Forderungen unser Eigentum.

DIAG-TEST	72,53	ARB. TEST	4,96	SCHMIERST.	110,14	MECHANIK	177,66	Netto	€	365,31
MWST 19,0%	69,41									Mwst	€	69,41
										Gesamt	€	434,72

ZAHLBAR INNERHALB 14 TAGEN OHNE JEDEN ABZUG

Hauptstraße 8 / Oberhatzkofen
84056 Rottenburg an der Laaber
Telefon: 08781 / 1565
E-Mail: info@auto-zacheus.de
www.auto-zacheus.de

Raiffeisenbank Landshuter Land eG
IBAN: DE 97 7436 2603 0001 8207 37
BIC: GENODEF1RG

Gerichtsstand Landshut
Registergericht /HRA-Nr. 7089
Amtsgericht Landshut
Inhaber: Markus Zacheus
Sitz des Unternehmens: Rottenburg

Hdl. 14110

Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Laderaumabdeckung



Bild 9 : Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 10 : Stoßfänger vorne Frontspoiler, zerkratzt, Gebrauchsspur