



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	**Athlon Germany KD**		
Berichtsnummer :	**0000000942946-DE949**	**Vertragsnummer :**	**12174207**
Amtl. Kennzeichen :	**MA-MC 104E**		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz C T-Modell .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**W1KAH5EB9PF121255**	Laufleistung abgelesen:	**58975 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**22.06.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**10.09.2026 Muecke Atzenhain**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**222//2BEP**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1999 ccm / 150 kW (204 PS)**	Antriebsart:	**-**
Lackfarbe:	**GRAFITGRAU - METALLICLACK**	Lackart:	**Metallic**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Leder**
Serviceheft verfügbar:	**Digital**	Farbe Innenausstattung:	**Mehrfarbig**
Letzter Service km / am:	**44547 / 06.11.2025**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/45/R18/95 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/45/R18/95 6 mm**
2. Achse - links / Zust.		**255/40/R18/99 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**255/40/R18/99 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/50/R17/98 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/50/R17/98 6 mm**
2. Achse - links / Zust.		**225/50/R17/98 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**225/50/R17/98 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Serienausstattung

- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Ablage-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW)
- Infotainment-System: Remote Service Plus
- Innenhimmel Stoff
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Änderung Ausstattungs-Niveau
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole schwarz hochglänzend
- Mittenairbag vorn
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Park-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Standard Interieur
- Tempomat
- Media-Display

Sonderausstattung

- Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
- Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar)
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fahrassistenz-Paket
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Infotainment-Paket High-End
- Innenausstattung: Holz schwarz Aluminium-Lines
- Innenhimmel schwarz
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Komfort-Paket High-End
- Laderaum-Paket
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Night-Paket
- Park-Paket Advanced
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico 2-farbig

- Sportsitze vorn

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Hinweis:	

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Dach	Umweltschaden
2.	Motorhaube	Umweltschaden
3.	Motorhaube	Steinschlag
4.	Stoßfänger Vorne	Siehe Gutachten
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
6.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer
7.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
8.	Dachrahmen - Links	Umweltschaden
9.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
10.	Heckklappe	Beklebt
11.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
12.	Lenkrad	Gebrauchsspuren

Sonstiges

	Bauteil	Schaden
13.	Sitzbank Hinten	Gebrauchsspuren

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich


Innen


Kofferraum



Kilometerstand


Felgen


Motorraum



Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Sonstiges




Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung




1. Dach
Umweltschaden




1. Dach
Umweltschaden

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



2. Motorhaube
Umweltschaden



2. Motorhaube
Umweltschaden



3. Motorhaube
Steinschlag



3. Motorhaube
Steinschlag



4. Stoßfänger Vorne
Siehe Gutachten



4. Stoßfänger Vorne
Siehe Gutachten

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



4. Stoßfänger Vorne
Siehe Gutachten



4. Stoßfänger Vorne
Siehe Gutachten



4. Stoßfänger Vorne
Siehe Gutachten



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer




6. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



8. Dachrahmen - Links
Umweltschaden




9. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Stoßfänger Hinten
Kratzer




10. Heckklappe
Beklebt


Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



11. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



12. Lenkrad
Gebrauchsspuren



13. Sitzbank Hinten
Gebrauchsspuren